

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR22087	Stelnummer	WVGZZZ1TZLW024236	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN	Version	2.0 TDI SCR 115 DSG7
Karosseritype		Farve		Reg. dato	03-02-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	57227	Antal nøgler	1	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Tågelygter	Elektron. Differentialsperre (EDS)	Dækskiftesæt (dæk) Mobility Set)
Vinterpakke	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Partikelfilter
Fartpilot, adaptiv	Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Lav emission iht. udstødningsnorm Euro 6d-TEMP
Læderrat	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Gearskitte / gearvælgergreb læder
Multikollisionsbremse	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Viskerblade med interval, justerbare
Regnsensor	Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) med City-Notbremsfunktion	Skuffe / opbevaringsrum under forsæder
Climatronic	Fensterheber elektrisk foran og bag	SCR-system (AdBlue-teknologi)
El-ruder, for og bag	Forrude Lamineret glas tonet	Sideairbag foran med hovedairbagelem
Midterarm læn, foran	Stofmætter	Elektrisk servostyring (Servotronic)
"Composition Media"	Bagagerumsadministrationspakke	Sikkerhedsseler bag udvendigt med selestrammer
m. City Emergency Brake	Bagagerumsafdækning / rulle	Sikkerhedsseler foran med selestrammer, højdejustering
TONETE RUDER	Bagagerumsbelysning	Sædbetræk / betræk: Stof
Tagræling, sort	Bagagerumsbelysning ekstra	Sæder foran højdejusterbare
Fartpilot	Gearkasse 7-trins - Dobbeltkoblingsgearkasse DSG	Sæder: Komfortsæder foran
Multifunktionslæderrat	Handskerum med kølefunktion	Rygstøtte foran, højre sammenklappelig
PURE HVID	Bagrudevisker	Solskærme med spejl (oplyste)
DK Pakke	Interiørindlæg New Brushed Design	Start / Stop-system
2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)	Bakspejl automatisk nedblænding	Stikkontakt 12V i kuffert / bagagerum
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Passagersikkerhedssystem proaktiv	Stødfangere lakerede
Ablagefächer in Dachkonsole	Isofix-fæstepunkter til børnesæde på bagsæde	Udvendige dørhåndtag i bilfarve
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Karosseri: 4-dørs	Førstehjælpskasse og advarselstrekant
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Nummerpladelys LED	Advarselssystem for sikkerhedsseler bag
Anti-Blockier-System (ABS)	Klapborde integreret i forsæde- og passagersæde	Advarselssystem for sikkerhedsseler foran

Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Knieairbag førerside	Startspærre (elektronisk)
Antriebsart: Frontantrieb	Nakkestøtter bag (3-vejs)	Opvarmet glas grøn tonet
Audiosystem Composition Colour (Radio / SD-Karten-Schnittstelle)	Kølergrill sort med kromdetaljer	Fjernbetjent centrallås
Außenspiegel asphärisch, links	Lændestøtte foran	3. sæderække med enkeltsæder (2 siddepladser)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Rat (rat) mekanisk justerbar, højde / længde justering	Kromlister på sideruder
Außenspiegel lackiert	Læselamper foran og bag	Fartpilot
Außentemperaturanzeige	Midterarm læn foran højde / længdejusterbar	Multifunktionslæderratet
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Mobile Online Services VW Connect	PURE HVID
Bremsassistent	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW TDI	DK-pakke
Chrom-Paket (1)	Motorbremsemomentregulator (MSR)	7X2 CL: PM4,7X2,4ZB
Dachhimmel Stoff, grau	Multifunktionsdisplay Plus	Højre trafik
Dachreling	Bakkelygte	Venstrestyre
Doppeltonhorn	Ikke-ryger-pakke	Tjenesteland Danmark
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektronisk parkeringsbremse	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reserverhjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reserverhjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K3



2	Sted	Lille folie
	Del	Lille folie
	Type	Ikke afmonteret



2A	Sted	Lille folie
	Del	Lille folie
	Type	Ikke afmonteret




2B	Sted	Lille folie
	Del	Lille folie
	Type	Ikke afmonteret



2C	Sted	Lille folie
	Del	Lille folie
	Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#2	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#3	Fælge	Hjulkapsel, 1 stk.	Mangler	K5



1	Sted	Front
	Del	Forkofanger
	Type	Ridser

2	Sted	V. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Bule(r)

3	Sted	Fælge
	Del	Hjulkapsel, 1 stk.
	Type	Mangler

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl