

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	DA66600	Stelnummer	WBA11CG05MCH24585	Reg. Attest	Del I
Mærke	BMW	Model	5-Serie	Version	530e Touring Steptronic
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	02-06-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	190096	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Elektronisk
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Teleservice	Heckleuchten LED	ERWEITERTES AUSSENSPIEGELPAKET
BMW Live Cockpit Professional	Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)	PARKING ASSISTANT
SOS opkald	Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste	CONNECTED PACKAGE PROFESSIONAL I
Velour måtter	Innenspiegel mit Abblendautomatik	AKTIVER FUSSGAENGERSCHUTZ.
eDrive services	Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	GLACIERSILBER METALLIC
Active Protection	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	ANHAENGERKUPPLUNG
Dæktryk monitor	Karosserie: 5-türig	ERWEITERTES AUSSENSPIEGELPAKET
Komfort telefoni, trådløs	Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	DACHRELING SCHWARZ
Advarselstrekant med first-aid kit	Knieairbag Fahrerseite	VORBEREITUNG FAHRERASSISTENZ I
Alarm	Kopf-Airbag-System hinten	DAB TUNER
Tagræling	Kopf-Airbag-System vorn	HARMAN/KARDON SURROUND SOUND SYSTEM
Sædevarme for	Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	CONNECTEDDRIVE SERVICES
Akustisk beskyttelse for fodgængere	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	INTELLIGENTER NOTRUF
Ambient light	Leuchtweitenregelung (automatisch)	TELESERVICES
Connected Package Professional	Luftfederung Hinterachse	E DRIVE DIENSTE
ConnectedDrive Services (3 år)	Mittelarmlehne hinten	BMW LIVE COCKPIT PROFESSIONAL
DAB tuner	Modellpflege	XTRABOOST
Låsebolte	Nebelschlussleuchte(n)	REIFENDRUCKANZEIGE
Parking Assistant	Otto-Partikelfilter (OPF)	INT.L.SCHW.HOCHGL.M.AKZENT.L.PERLGL
Ratvarme	Parkbremse elektrisch	FUSSMATTEN IN VELOURS
Spejle m. varme og klap funktion	Personaliseringssystem (Personal Profile)	KLIMAAUTOMATIK
Sportssæder, for	Reifendruck-Kontrollsystem	KLIMAAUTOMATIK
Letmetalfølge 18" V-eger 684	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	KLIMAAUTOMATIK
Metallak Glacier Silver (specialpris)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	KLIMAAUTOMATIK
Anhængertræk (specialpris)	Scheibenwaschdüsen heizbar	KLIMAAUTOMATIK
HiFi højttalersystem, Harman Kardon	Scheibenvisker med Regensensor	KLIMAAUTOMATIK

Kabinelister, 'Black high-gloss' m. Pearl Chrome indlæg	Scheinwerfer LED	KAELEMITTEL
Sensatec perforeret Cognac	Seitenairbag vorn	SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
Driving Assistant Professional (opgraderingspris)	Service-System: ConnectedDrive Services	SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
3. Bremsleuchte LED	Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	SENSATEC PERFORIERT COGNAC
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Servolenkung Servotronic	SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Sitzausstattung: 5-Sitzer	SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
Aktive Motorhaube	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction	SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)	Sitze vorn teilelekt. verstellbar	SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER
Alarmanlage	Start-Stop-Knopf	ACTIVE PROTECTION
Anti-Blockier-System (ABS)	Start/Stop-Anlage (Funktion)	AMBIENTES LICHT
Armauflage vorn	Warndreieck	ALARMANLAGE
Ausstattungs-Paket: Connected Professional	Wegfahrsperre	ALARMANLAGE
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	ALARMANLAGE
Blinkleuchten LED	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	DIEBSTAHLSICHERUNG
BMW Live Cockpit Professional	Ambiente-Beleuchtung	ALARMANLAGE
Bordcomputer	Anhängerkupplung (Kugelpopf schwenkbar)	ALARMANLAGE
Bremsassistent	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	AKUSTISCHER FUSSGAENGERSCHUTZ
Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)	Dachreling schwarz	WARNDREIECK
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Fahrerassistenz-System: Driving Assistant Professional	TELEFONIE MIT WIRELESS CHARGING
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	ACTIVE GUARD
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste	DRIVING ASSISTANT PROFESSIONAL
Dynamische Bremsleuchte	Lenkrad heizbar	18"LM RAEDER V-SPEICHE 684
Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)	LM-Felgen 8x18 (V-Speiche 684)	RADSCHRAUBENSICHERUNG
Dynamische Traction Control (DTC)	Metallic-Lackierung	LENKRADHEIZUNG
Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)	Parkassistent-Paket	SPORT-LEDERLENKRAD
Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten	Sicherheitssystem Active Protection	SPORT-LEDERLENKRAD
Fahrerassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Sitzbezug / Polsterung: Leder-Optik / Sensatec	SPORT-LEDERLENKRAD

Fahrerassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Sitzheizung vorn	AUTOMATIC GETRIEBE
Fahrerassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Sound-System Harman-Kardon	AUTOMATIC GETRIEBE
Fahrerassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Model: 530e (G31)	AUTOMATIC GETRIEBE
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	KILOMETERTACHO	AUTOMATIC GETRIEBE
Fondorientierte Mittelkonsole	ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT	AUTOMATIC GETRIEBE
Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio- Schnittstelle	DAENISCH / BORDLITERATUR	AUTOMATIC GETRIEBE
Fußmatten Velours	SPRACHVERSION DAENISCH	AUTOMATIC GETRIEBE
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	STEUERUNG KAROSSERIE	AUTOMATIC GETRIEBE
Gepäckraumabdeckung / Rollo	FAHRGESTELLNUMMER,V.AUSSEN SICHTBAR	AUTOMATIC GETRIEBE
Geschwindigkeits- Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	VERSANDSCHUTZPAKET	AUTOMATIC GETRIEBE
Geschwindigkeits- Regelanlage mit Bremsfunktion	MODELLJAHRESCODE	BLOW-BY-HEIZER
Getriebe Automatik - (8- Stufen)	0.00L / 215kW	ABGASTECHNIK EU6D/E
Getränkehalter	OELWARTUNGSINT. 30.000KM/24MONATE	CO2 UMFANG
Getränkehalter vorn og hinten	EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE	ABGASTECHNIK EU6D/E
Heckklappenbetätigung automatisch	DEKODIERUNG ZUSATZFUNKTIONEN	KALTLAND-AUSFUEHRUNG

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	245/45-18	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Pirelli	245/45-18	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Pirelli	245/45-18	03 mm	Vinter
Højre, For	Pirelli	245/45-18	03 mm	Vinter

## Ekstra hjul




Ekstrahjul tilstede Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Bridgestone	Sommer

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	3 stk.	Hak	K4
#2	Forrude	Rude	Revne	K5
#3	Motorhjem	Hjelm	Stenslag flere	K3
#4	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K4
#5	V. forskærm	Skærm	Ridser	K3
#6	V. fordør	Spejl hus	Ridser	K3
#7	V. bagdør	Dør	Ridser	K3
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#9	H. fordør	Spejl hus	Ridser	K3

**1**

Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1A**

Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1B**


Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

1C



Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

1D




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

1E



Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

1F



Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

2




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne

2A



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne

3



Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Stenslag flere

3A



Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Stenslag flere

4




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere







4A  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Stenslag flere




4B  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Stenslag flere




5  
 Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser




6  
 Sted V. fordør  
 Del Spejl hus  
 Type Ridser




7  
 Sted V. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser




8  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Ridser



8A  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Ridser



8B  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Ridser



9  
 Sted H. fordør  
 Del Spejl hus  
 Type Ridser

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---