

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CK72481	Stelnummer	WDD2050831R509754	Reg. Attest	Del I
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	C-Klasse	Version	300 Sedan 9G-TRONIC
Karosseritype	Sedan	Farve	Grå	Reg. dato	17-06-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	139600	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Elektronisk
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Standardpakke I	Forstørret brændstoftank	AMG Sportpakke interiør
Lydisolerende glas med akustisk membran, forrude og fordøre	Media Display	Parkpakke
AMG eksteriør og AMG interiør	Metallic-lakering	Opbevaringspakke
Active Distance Assist DISTRONIC	SD-kort navigationssystem	AMG Sportpakke interiør
Selenitgrå metallak	Dækreparationskit (Tirefit)	Fodgængerbeskyttelse - aktiv motorhjelme
2-udstødningsanlæg	Nedklappelig bagsæde ryglæn	Selenitgrå metallak
Adaptivt bremselys	Service system: Udvidet navigationsydelse	Skattekode for omlægning WLTP med RDE
Airbags til fører og passager	Model: C 300 Limousine	Kølegitterjalusi
Aktiv motorhjelme	Betjeningsvejledning og servicebog på dansk	Kølerfront i diamantoptik
Ambiente-belysning	Smartphone integration MB-Link forberedelse	Trækstang
AMG-Line interiør	Firecylindret benzinmotor	Telefontenne
Antiblokeringsystem (ABS)	Distribution skattekode	GPS antenne
Audio 20 lydsystem (med farveskærm)	Køretøj overvågning	El-klapbare sidespejle venstre og højre
El-justerbare og opvarmede sidespejle	Generation EHS	Indvendig og udvendig spejl automatisk dæmpbar
Sidespejle i bilens farve	MB-Mobilo med DSB og GGD	LED forlygter til højre trafik
Udendørstemperaturmåler	Convertervariant 8	Adaptivt blinkende bremselys
Beckenairbag foran (pelvisbag)	Kombiinstrument sprog / HU - dansk	Regnsensor
Blinklygter integreret i sidespejle	Udstyrsforsyning (tre hjul)	Kofangerudvidelse
AMG Line design- og udstyrslinje	Danmark	Akustikglas
Sportsdesign pedaler i rustfrit stål	Hastigheds- + belastningsindeks 95Y XL + 97Y XL	Radio Audio20 med navigationsfunktion NTG5.5
Automatisk kørelyk	Elhydraulisk styreenhed converter	Motorgenereret støj gennem højttalere
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Distribution skattekode	Forberedelse til digital radiostandard DAB
Advanced køreassistentpakke	Europa	Telefontenne
Agility Select / Dynamic Select køreassistent	Stof / kunstlæder / mikrofiber	ECall nødopkaldsystem (Hermes)
Attention-Assist (træthedsovervågningssensor)	Beskyttelse mod produkt transport uden transportlækker	Live Traffic-funktion (Hermes)
Collision Prevention Assist med kollisionsadvarsel og nødbremse	Ledleje med et GW på 110 / 3, 3-arm X 110	MBCONNECT-tjenester til køretøjsopsætning (Hermes)

Bakkestartsassistent	Distribution skatkode	Hermes-kommunikationsmodul LTE
Fjernbetjent online bil-tjenester og apps	Afvigende længde konverterhus	Forberedelse til eftermontering af navigation
Fjernstyring af bagklap	Bagagerumholder lavet af plastik	Aktiv parkeringsassistent
Elektronisk håndbremse	Omskiftning af assistentsystemets styring fra rattet	SD-kortnavigation
Automatgear (9-trins)	COC-papir EURO6 Tech uden registreringsattest del 2	MB-CONNECT-tjenester til navigationsfunktioner
Infotainmentsystem: Mercedes me connect	Identifikationsskilt under forruden	Dæktrykovervågning (RDK) HIGH LINE / MID LINE
Interiør i ædeltræ eske, sort / aluminium	Olie offsetmængde +250GR olie	Centraldisplay MID (9 tommer til 11,5 tommer)
Sort indtrækshimmel	Støjdæmpningsoptimeret tandhjul	Dekorationselementer - aluminium
Indvendigt lyspakke	Kølemediumkompressor med magnetkobling	Headunit Europa / CIS-stater / Mongoliet
Isifix-beslag til børnesæder på bagsæde	Distribution skatkode	Knæ-airbag
4-dørs karrosseri	SALGSKODE	Distancepilot PRO "DISTRONIC PRO"
Keyless Go startsystem	Serienummer 205	Passagersæde med vægtregistrering
Klimaanlæg (Thermatic 2-zoners)	Limousine	Sort stofhimmel
Knæ-airbag til fører	Gearkodes udførelse 11	AMG mætte
Variabelt kombiinstrument (Widescreen Cockpit)	Automatgear	Klimaanlæg
Kommunikationsmodul til MB Link	Automatgearoverførselsmoment 700NM	Alternativt kølemiddel
Hoved-airbagsystem (Windowbag)	Bagaksel	Motor restvarmeudnyttelse (MRA)
Læder Nappa rat	Distribution skatkode Sydafrika	Sædevarme til førersæde venstre og højre
Sportslæderrat med multifunktion	Fabriksskattekoden	Stof / kunstlæder / mikrofiber - sort / anthracite
Legerede fælge	Fabriksskattekoden	Midterkonsol i åben sort ask træ (2A70)
Mercedes-Benz nødopkaldssystem	Fabriksskattekoden	Lændestøtte
Midterarm læn foran med opbevaringsrum	Serviceintervalsskattekoden 25000 km	Gennemlæsningsmulighed
Model opdatering med kode	Softwarestyring til strømløs indstilling "D"	Keyless start
Motor 2,0 L - 190 kW CGI KAT	Venstrestyret	Ratgearskift / ratpaddles galvaniseret
Dæktrykskontrolsystem	Karrosserilaststadiet 1	Bagsæde selestatusindikator
Kørecomputer	Distribution skatkode	Omkring belysning

EURO 6d-TEMP emissionsstandard	Distribution skatkode	Indvendig og udvendig spejl automatisk dæmpbar
Regnsensor for vinduesvisker	Distribution skatkode	Indvendig og udvendig spejl automatisk dæmpbar
Forlygter med integrerede kørellys	Sommerdæk	MB CONNECT-køretøjsovervågning (Hermes)
Side-airbag foran	Fremre akselhalvdel venstre	Kopholdere
Elektrisk justérbart førersæde	Fremre akselhalvdel højre	I-STØRRELSE-MARKERING (ISOPIX EFTERFØLGER)
Elektrisk justérbart passagersæde	Produktionssted for køretøjet Sydafrika	Bakkamera
Airbag-passagersædedetektion	AEJ 18/1	Sportundervogn
Artico / Dinamica kunstlæder betræk	AEJ 18/2	AMG Dobbeltfælge 18" blandet dæk
Solvisire med spejl og lys	AEJ 18/1	TIREFIT
Sport direkte styring	Fabriksskattekode Sydafrika	Supersport rat - lærred præget
Sportundervogn	Støjdæmpningskrav i henhold til ECE R51-3	Køremodus valgkontakt (AGILITY SELECT)
Start/stop funktion	Distribution skatkode	Automatgear 9-trins
12V stikkontakt	Distribution skatkode	Udstødningsrensning EURO 6 teknologi
Stylingpakke (AMG / eksteriør)	AMG-styling - frontsænker, sidepaneler	Benzinpartikelfilter (OPF) med sensorer
Advarsels- og statussystem for sikkerhedsseler bagved	AMG Line eksteriør / AMG Sportspakke eksteriør	Brændstoftank med stor kapacitet - VOLUME1
Startspærre	Spejlpakke	Sportsløb udstødning
Varmeisolerende glas / bagrude ESG	AMG Sportpakke interiør	Benzinpartikelfilter (OPF) med sensorer
Fjernbetjent centrallås	Ergonomipakke	Øget ydeevnevariant 1
Opbevaringspakke	Distribution skatkode	Motorvolumen 2,0 liter
Aftagelig trækkrug	Intelligent lyspakke	R4-ottomotor M264
Live Traffic trafikinformationssystem	CONNECTIVITY-pakke MID	Motor med forbedret ydeevne
Forrude og lamineret sikkerhedsglas (VSG) med akustikfolie	Distribution skatkode	
Konnektivitetspakke	AMG Sportpakke interiør	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	245/40-18	03 mm	Vinter

Venstre, Bag	Continental	245/40-18	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	245/40-18	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	245/40-18	03 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede  Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Continental	Sommer

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Findes ikke  Reservehjul tilstede  Nej



## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	3 stk.	Hak	K4
#2	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#3	Motorhjelm	Hjelm	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#4	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#5	V. bagdør	Dør	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#6	V. bagskærm	Skærm	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K3
#7	Bagklap	Bagrude	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K1
#8	Bagklap	Bagagerums klap	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#9	Bagklap	Lygte, Højre	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#10	Bagkofanger	Kofanger	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#11	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#12	H. bagskærm	Skærm	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K3
#13	H. bagdør	Dør	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K3
#14	H. forskærm	Skærm	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#15	Tag	Tagplade	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K3
#16	V. bagskærm	Skærm	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K3


#17	Interiør	Dør beklædning, Venstre For	Hul	K5
#18	Interiør	Midter konsol	Hul	K5
#19	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#20	Interiør	Sædebetræk, flere	Plettet	K1
#21	Interiør	Dør beklædning, Venstre Bag	Hul	K5
#22	Tag	Tagramme, Venstre	Rust plet	K4

**1**




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1A**




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1B**




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1C**




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1D**



Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak


**1E**



Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak




**1F**




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1G**




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1H**




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**1I**




Sted	Fælge
Del	3 stk.
Type	Hak

**2**




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

**2A**




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

**2B**




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

**3**




Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

**3A**




Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

**3B**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

**4**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**4A**



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**5**



Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

**5A**




Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

**6**




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

**6A**




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

**7**




Sted	Bagklap
Del	Bagrude
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

**7A**




Sted	Bagklap
Del	Bagrude
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

8




Sted	Bagklap
Del	Bagagerums klap
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

8A




Sted	Bagklap
Del	Bagagerums klap
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

9




Sted	Bagklap
Del	Lygte, Højre
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

10




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

11




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

11A




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

12




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter

13



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter


13A



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter




14




Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

15



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

15A




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

16



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

17




Sted	Interiør
Del	Dør beklædning, Venstre For
Type	Hul

17A




Sted	Interiør
Del	Dør beklædning, Venstre For
Type	Hul

18




Sted	Interiør
Del	Midter konsol
Type	Hul

19



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Hul


20




Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, flere
Type	Plettet




20A  
 Sted Interiør  
 Del Sædebetræk, flere  
 Type Plettet



21  
 Sted Interiør  
 Del Dør beklædning, Venstre Bag  
 Type Hul



22  
 Sted Tag  
 Del Tagramme, Venstre  
 Type Rust plet



22A  
 Sted Tag  
 Del Tagramme, Venstre  
 Type Rust plet

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl