

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CN40579	Stelnummer	WDB9106231P155528	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	SPRINTER	Version	214 CDI KSV A2 FWD Man
Karosseritype		Farve		Reg. dato	23-10-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	283137	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Træbund i varerum	Ablagefach oberhalb Frontscheibe	Styringskode Omstilling WLTP
Donkraft	Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	Modelgeneration 0
Hel adskillelse, med lastmulighed under	Anhängersteckdose 13-polig	Landeversion EU - EFTA
Lysassistent	Außenspiegel elektr. anklappbar	Produktion Düsseldorf
MBUX Multimediesystem, 7" touchskærm	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Registrering N1
Mercedes-Benz nødopkaldssystem	Batterietrennschalter 1-polig	Rygerpakke
Regnsensor	Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	Vægtsvariant 3.190 kg
Skydedør i højre side	Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I	KASSEVOGN
Stænklapper for	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Lydforanstaltninger
TEMPMATIC, semiautomatisk aircondition	Holzfussboden im Laderaum	Anhängertræk, til øget anhängervægt 3,5 t
El-indstill./opvarmede sidespejle	Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)	Anhängerstikdåse 13-polet
Hylde under instrumentpanelet	Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	Anhängertræk, til øget anhängervægt 3,5 t
Indstillelig ratstamme	Leitungskanal an Heckportal	Außenspiegel el. einstell- und beheizbar
Kabelkanaler side	Leitungskanal an Seitenwand	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Multifunktionsrat	Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	Fahrlichtassistent
Airbag i førersiden	Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")	Adaptives bremselys
Stænklapper bag	Raucher-Paket	3. bremselys
Elektrisk sammenklappelige sidespejle	Reserverad in Fahrbereifung	Regnsensor
Fartpilot	Reserveradhalter unter Rahmenende inkl. Wagenheber	WET WIPER SYSTEM
Kabel kanaler bagerst	Rückfahrkamera	Mudguard foran
MAGIC VISION CONTROL	Scheibenwischer mit Regensensor	Mudguard bag
Reservehjul	Schmutzfänger hinten	Mercedes-Benz nødhjælpssystem
Sidevinds assistent	Schmutzfänger vorn	MBUX multimediesystem med 7 tommer touchscreen
Fralægningshylde over forruden	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Klemstribе til elforbindelse

Stålfølge 6,5 J x 16	Sitze im Fahrerhaus: Fahrsitz Komfort	Kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester
Dobbelt passagersæde	Sitze im Fahrerhaus: Fahrsitz mit Armlehne	Udsigter
El-forberedt for montering af anhængertræk	Verkleidung Rückwand	TEMPOMAT
Højt tag	Vlies-Batterie 92 Ah	Airbag chauffør
Oliefyr med timer	Wagenheber	Opbevaring under instrumentbræt
Selealarm for førersæde	Zusatzheizung (Warmwasser)	Skillevæg gennemgående
Komfort førersæde	Model: 214 KA 4X2 3924	Trægulv
Bakhjælp (kamera bag)	DAENEMARK	Håndtag Indgang Bagdør skydedør i skærm
Bortfald højt tag	LACKFARVE ARKTIKWEISS MB 9147	Beklædning bagvæg
Armlæn til førersæde	Styringskode Navbremsekonfiguration 2	Varmtvandsvarmer
3. Bremsleuchte	BAUREIHE 910 SPRINTER Q	SEMI- AUTOMATISERET REGULERET KLIMAANLÆG TEMPMATIC
Adaptives Bremslicht	MBConnect - 5	Stof Maturin sort
Airbag Fahrerseite	Forberedelse til kontaktpanel	Passagersæde tosæder
Anti-Blockier-System (ABS)	Forberedelse til el, parametrerbar specialmodul	Komfort førersæde
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Starthjælp - Kontakt	Passagersæde tosæder
Antriebsart: Frontantrieb	Tøjknage i førerhus	Armlæn til førersæde
Anzeige für Waschwasserstand	BAUREIHE 910 SPRINTER Q	Passagersæde tosæder
Außentemperaturanzeige	KASSEVOGN	Armlæn til førersæde
Dachverkleidung im Fahrerhaus	Klimazone 1 (kold/komfort)	Skydedør til højre
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Baureihe C907 / C910 Sprinter	Sikkerhedsselealarm til førersædet
Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand	Baureihe C910 VS30 FWD	Opbevaring over forruden
Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)	Standard	Donkraft
Elektron. Stabilitäts- Programm (ESP)	Basic	Lederkanal på sidevæg
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Headunit ECE/RoW	Lederkanal ved bagportal
Fensterheber elektrisch 2-fach	Komplet køretøj	Bakkamera

Getriebe 6-Gang - FSG	Eksportkode	Styringskode hydraulisk aggregatvariant 1
Hecktür (Öffnungswinkel 180 Grad)	Venstrestyret	Aktiv bremseassistent
Karosserie/Aufbau: Kasten	3,0 ton	Pannesloganagement
Keyless-Start	Tachometer km/t	Stabiliseringstrin I
Kindersicherung	Skiftpunktindikator	Stålhjul 6,5 J x 16
Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	Startløbsstrækning vedligeholdelsesinterval 40.000 km	Akselafstand 3924 mm
Kraftstofftank: Haupttank 65 Ltr.	Udstødningsgeneration WLTP	Hjulfabrik vejlede hjul
Laderaumtrennwand durchgehend	VENSTRETYRET	Dæk 225/65 R16 C
Leuchtweitenregelung	Fjernelse af parklys	Reservering af reservehjul under rammeenden
LKW-Zulassung	Europa	Reservering af reservehjul under rammeenden
Mercedes-Benz Notrufsystem	Efficient Power Control (EPC)	Reservering af reservehjul
Motor 2,1 Ltr. - 105 kW CDI KAT	HU Freshup 3	Reservering af reservehjul
Partikelfilter	Langsparafilvention	Multifunktionsrat
Radstand 3924 mm	Dækfabrikat Continental (10)	Rat i hældning og højde justerbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Ganzjahresreifen	Sidenhjælpsassistent
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Spændingsforsyning GZE	Fleecebatteri 12 V 92 Ah
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Sædebesættelsesgenkendelse førersæde	Fleecebatteri 12 V 92 Ah
Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	Styringskode værksted	Batterislukker enpolig
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Styringskode værksted	Generator 14 V / 230 A
Stahlfelgen 6,5x16	Styringskode værksted	6-trins gearkasse
Start/Stop-Anlage Motor	Styringskode værksted	Udstødningsrengøring SCR Generation 3
Tagfahrlicht	Skilte / Driftsmaterialer dansk	Emissionsklasse Euro 6c N1 GR.III/N2
Wartungsintervall-Anzeige Assyst	COC-papirer	Hovedbeholder 65 liter
Wegfahrsperre	Ændringsår '9 - I	ECO Start-Stop-funktion
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Mercedes-Benz MobiloVan med DSB og GgD	Motor OM 651 DE 22 LA 105 kW (143 hk) 3800/min
Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	Styringskode - BZM Prøve	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Braum	225/65-16	07 mm	Helårs
Venstre, Bag	Hankook	225/65-16	05 mm	Helårs
Højre, Bag	Hankook	225/65-16	05 mm	Helårs
Højre, For	Braum	225/65-16	07 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K4
#2	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Tag	Tagplade	Rust plet	K4
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Løs	K4
#4	V. fordør	Dør	Afskrabning	K4
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Bulet/Ridset	K4
#6	V. fordør	Dørkant	Bulet/Ridset	K4
#7	V. bagskærm	Sidevæg	Bule(r)	K3
#8	Bagklap	Fløjdør Venstre	Hul	K5
#9	Bagklap	Fløjdør Højre	Bulet/Ridset	K4
#10	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#11	H. panel	Panel liste	Afskrabning	K4
#12	H. bagdør	Skydedør	Bulet/Ridset	K4




1
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



1A
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



1B
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



1C
Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



2
Sted Motorhjelms
Del Hjelms
Type Stenslag flere



2A
Sted Motorhjelms
Del Hjelms
Type Stenslag flere



3
Sted Front
Del Forkofanger
Type Løs



3A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Løs



4
Sted V. fordør
Del Dør
Type Afskrabning



4A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Afskrabning



5
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset



5A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset



5B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset



6
Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Bulet/Ridset




6A
Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Bulet/Ridset



7
Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)



7A
Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)



8
Sted Bagklap
Del Fløjddør Venstre
Type Hul



8A
Sted Bagklap
Del Fløjdør Venstre
Type Hul



8B
Sted Bagklap
Del Fløjdør Venstre
Type Hul



9
Sted Bagklap
Del Fløjdør Højre
Type Bulet/Ridset



9A
Sted Bagklap
Del Fløjdør Højre
Type Bulet/Ridset



9B
Sted Bagklap
Del Fløjdør Højre
Type Bulet/Ridset



10
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



10A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



11
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Afskrabning



11A
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Afskrabning



12
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



12A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



12B
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



12C
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl