




TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DE90304	Stelnummer	TMBJR6NJ2JZ186314	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	SKODA	Model	FABIA	Version	1.0 TSI 110 Combi DSG
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	07-06-2018
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	135807	Antal nøgler	3	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Nej				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

XDS+	Uden køleboks / handskerumskøling	Højre sidespejl, konveks
ESC	Fabriksmonteret standardbenzin	Sidespejlhus og diverse tilbehørsdele i bilens farve
Frontassistent	Uden overførselsudstyr	Sidespejlhus og diverse tilbehørsdele i bilens farve
6 airbags	Tankdæksel med isskraber	Tagbøjler (sort)
Dynamisk fartpilot	Uden ekstra dæk	Forlygte H7 + LED kørellys, venstrestyret
Metallak - Sort Magi	Uden skillevæg	Lysområdejustering
3-Punkt sikkerhedsseler på bagsædet	Midterkonsol (satin sort til Monte Carlo)	Tågelygter
6 højttalere	Uden bagagerumsbund	Tågelygter
Opbevaringsrum til paraply	Uden nakkestødemekanisme for forsæderne	Tågebaglygte, højrekørsel
Passagerairbag kan slukkes	Højdejusterbare nakkestøtter til forsæderne	LED nummerpladebelysning
Fører-/passagerairbag	Uden særlige foranstaltninger	Opvarmede sprinklerdyser, foran
Anti-blokeringsystem (ABS)	Akustik-pakke Standard	Bagrudevasker-vaskesystem med intervallægning
Trækkontrolsystem (ASR)	Uden opbevaringsrum	Udvendig sort tagstol, udførelse 2
Audiosystem Swing (MP3-kompatibel SD-kort interface)	Tre-punkts automatiske sikkerhedsseler til ydersæderne på bagsædet med ECE-mærkning	Sideruder og bagrude i varmeisoleret glas
Udstyrs Pakke: Green tec	Dør og sideskørt panel	Sideruder og bagrude i varmeisoleret glas
El-justerbare og opvarmede sidespejle	Uden sidebeskyttelsesliste	Sideruder og bagrude i varmeisoleret glas
Boardcomputer	Modul til baggrund, bagudførelse 4	Tagsok og diversitetsrudeantenne
Bremseassistent	Make-up spejl, venstre	Forrude i varmeisoleret glas
Bremseenergigenvinding	Make-up spejl, højre (udførelse 2)	Tagsok og diversitetsrudeantenne
Brillefach	Opbevaringsrum bagtil (dør eller sidepanel)	Sideruder og bagrude i varmeisoleret glas
Elektronisk tværlåsning (XDS)	Handskerumsklap med lys (uden låsecylinder)	Betjeningsenhed til radio og telefon
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Bærebølgefrequens 433,92 til 434,42 MHz	Komforttelefoni uden udvendig antenne
Førerassistent: Kollisionsadvarselssystem med City-Nødbremsfunktion (Front radarassistent)	Uden bagspoiler	USB medie-stik eksternt med Apple Connectit

Førerassistent: Bakkestartassistent (Hill-Holder)	Transportskærmbeskyttelse med yderligere transportsikringsforanstaltninger	Funktion "SMART LINK +"
Førerassistent: Automatisk tænding af kørelys (Kørelysassistent)	Sammenklappelige greb i tagrammen	"MAXI DOT"
Førerassistent: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Uden brandslukker	Uden navigationsanlæg
Elektriske vinduer foran	Uden yderligere sideskørte dæksler (stenbeskyttelse)	Parksensorer bag
Fjernbetjening til centrallås	Uden dekorfilmer / emblem	Dæktrykkontrol
Bagagerumsafdækning / rullegardin	Uden bagagenet	Dekorindlæg "DARK BRUSHED"
Gearkasse 7-trins - Dobbeltkoblingsgearkasse DSG	Uden mudguards	Airbag FS og BFS, uden knæairbag, med BFS-deaktivering
Bagrudevisker	Formdelet gede	Sideairbag foran, med hovedairbag
Interiør: Indlægsdele antracit - Børstet	Gearstangskappe for automatgear	Sideairbag foran, med hovedairbag
Kabinefilter: Støv- og pollentfilter	Uden varmelager / ekstra varme	Airbag FS og BFS, uden knæairbag, med BFS-deaktivering
Isofix monteringspunkter til børnesæde	Uden beskyttelsesfilm til indstigning på dørene	Midterarm læn foran
Karosseri: 5-dørs	Uden lændestøtte i sæderyggen	Bagagerumsafdækning, skydbar
Klimaanlæg	Platformgruppeklasse 3	Opbevaringsrum i bagagerummet
Hoved-Airbag-System	Uden CD / DVD til navigation	Climatronic med stiluftregulering, FCKW-fri
Hovedstøtter bag	Køretøjsklassedifferentiering -6VA-	Climatronic med stiluftregulering, FCKW-fri
Hovedstøtter foran	Uden 2. batteri	Kølemiddel R1234yf
Ratstamme (rat) justerbar (lodret / vandret)	"EASY LIGHT ASSISTANT" - automatisk lyskontrol, "Komme / Gå hjem", for kørelys	Fresh air intake with activated charcoal filter
Læselampe	Vinduesviskerintervalljustering med potentiometer (4-trins)	Fresh air intake with activated charcoal filter
Midterarm læn foran	2 sammenklappelige nøgler med fjernbetjening	Fresh air intake with activated charcoal filter
Motor 1,0 Ltr. - 81 kW TSI	SBBR-lamper, normal udførelse (Udf.2)	Fresh air intake with activated charcoal filter
Multifunktionsdisplay	"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" (for DQ)	Sædevarme til forsæderne separat regulerbart
Tågelygter	Uden vandstandsangvisning til vinduesvask	Stof betræk
Nødopkaldssystem	Uden lygtevaskesystem	Stof betræk
Ryger-pakke	Bagagerumsbelysning	Højdejustering, manuel, til forsæderne
Dækreparationskit	Interiørbelysning (Udf.1)	Taskeophæng på bagsædebetræk
Dæktrykskontrollsystem	Uden yderligere fejlindikation	Bagsæde-/ryglæn, opdelt, nedfældbart

Nedklapbare bagsæder 1/3-2/3	Sikkerhedsspyt, opt.u.akust., E-kontakt	Nakkestøtter bagtil (3 stk.)
Lavt forureningsniveau i henhold til udstødningsstandard Euro 6	Kategori 2	Elektriske vinduer foran og bagved
Sideairbag foran	Luksusudstyr	Elektriske vinduer foran og bagved
Servostyring	Typeprøveland Danmark	"EASY START" uden SAFE funktion
Sæde foran venstre justerbar i højden	Komponentkit uden landspecifik bygningsbestemmelse	Sidespejlhus og diverse tilbehørsdele i bilens farve
Sæde foran højre justerbar i højden	Sort/grå	Tre-punkts automatiksikkerhedsseler foran med seleremmere (elektriske) og højdejustering
Sædevarme foran	Køretøjstilladelse supplement	Tre-punkts automatikseler for den midterste bagsæde
Solskærm til venstre med spejl	3-cylindret benzinmotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor er: TJ4/TC5	Tre-punkts automatiksikkerhedsseler foran med seleremmere (elektriske) og højdejustering
Solskærm til højre med spejl	Ingen handlingsudførelse	Automatisk nedblændbart sikkerhedsbakkenspejl
Start-stop-knap (Start/Stop-anlæg uden nøgle)	Uden tilknytningsgaranti	Elektronisk startspærre
Start/Stop-anlæg	Uden online service	Dobbelt lydsignalhorn
Stikdåse (12V-stik) i bagagerummet	Regionskode "ECE" til radio	12 Volt-stikdåse i bagagerummet
LED kørellys	Ingen specialbil, standard udførelse	Gearstangsknap/-greb i læder
Tekstil gulvmåtter	Standard maling	Gulvmåtter foran og bagved
Dørhåndtag i bilens farve	Uden individuel installation	ISOFIX-system
Tonede ruder	Dæmpning foran	Uden tagindsats (fuld tag)
Advarsel for sikkerhedsseler, fører- /passagerside	Radio "BOLERO" / "AMUNDSEN"	Brilleopbevaring/holder
Startspærre	Uden holder	Med paraply
Centrallås	Variant / Avant	Skivebremses bagtil
Tagbøjle	Uden kamera- og sensorsystemer	Skivebremses foran
Førerassistent: Automatisk afstandsregulering (ACC) med Front radarassistent (op til 160 km/t)	Fjederområde 39 kun installation af styresystem ingen prognose for behov	Skivebremses foran
Førerassistent: Træthedsregistrering	Uden grundtrækkertøj	Skivebremses bagtil

Elektriske vinduer bag	Uden ringefunktion	Skivebremses bagtil
LM-fælg 7x16 (Rock)	SKODA AUTO a.s., Mlada Boleslav	Håndbremssegreb i læder
Perlemaledede	Komfortsæder foran	"FRONT ASSIST" til ACC
Sædebetræk / polstring: Stof Style Beige	Uden stemmestyring	"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" - adaptiv fartpilot
SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay og Android Auto)	Uden TV modtagelse / digital radiomodtagelse	Dæmpning bagpå, Basis 1
Stabilisator foran	Region	"DRIVER ALERT" - Træthedsregistrering
Akselafstand	3-cylindret benzinmotor 1,0L Aggr. 04C.D	Letmetalfælg "ROCK" 7J x 16" - 4 stk.
Differentiering for gearkasse "DQ 200" - Autoteile - Standard produktionsproces	Instrumentdisplay med omdrejningstæller Ur og hastighedsmåler i KM/H	Dæk 215/45 R16 86H
Uden klistermærker og emblem	Dæk uden fastlæggelse af dækfabrikant	Nødreparationskit
Bagaksel "Standard"	Fodløfteværk "Standard"	3-eger Multi-Funktions læderrat med krom, blænde "Piano sort"
Udstødningsrør bag (Standard)	Omlægning af Fabia Style (DK)	3-eger Multi-Funktions læderrat med krom, blænde "Piano sort"
Uden sæt med bogstaver	Venstrestyret	"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" - adaptiv fartpilot
Uden tændings- / låsesystem for farveafhængige dele	Vedligeholdelsesintervalforlængelse	Servostyring, hastighedsafhængig (Servotronic)
Bordslitteratur på dansk	Serviceindikator 30000 km eller 2 år (variabel)	Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
Vægtområde 10 kun installation af styresystem ingen prognose for behov	"ADAPTIVE CRUISE CONTROL" - adaptiv fartpilot	Bakkehjælp
Brændstofsysteem Otto-direkteindsprøjtning (FSI)	Soundpakke	Batteri 320A (59Ah)
Frostsikker ned til -25 grader Celsius Tolerance ned til -30 grader C	Krompakke	Vekselstrømsgenerator 110 A
Uden anhængertræk	Ikke ryger udførelse	7-trins automatgearkasse
Aktivt kulfilter	4 døre	Emissionsklasse EU6
Speciel typeplade til EG til M1-biler	Udvidede fodgængerbeskyttelsesforanstaltninger	Start/Stop-anlæg med rekuperation
Afdækning til letmetalfælg	Sort-magi perlemaledede	Ikke varmt klima
Standard hjulbolte	Sort-magi perlemaledede	Standard klimazoner
Uden rattungemasse	Kølgitter med kromliste	Yderligere udvendig støjdæmpning
Uden værktøj til bilen og donkraft	El-justerbare og opvarmede sidespejle	CHZC
	El-justerbare og opvarmede sidespejle	Beskrivelse ikke fundet

Uden ekstra motorskjold

Venstre sidespejl, konveks

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/45-16	03 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	215/45-16	03 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	215/45-16	03 mm	Sommer
Højre, For	Continental	215/45-16	03 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede




Ikke relevant

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	4 stk.	Hak	K3
#2	Forrude	Rude	Revne	K5
#3	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#4	Front	Forlygter, Højre	Utæt	K2
#5	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#6	V. fordør	Spejl hus	Ridser	K3
#7	V. fordør	Dør	Ridser	K3
#8	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#9	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4

1



Sted	Fælge
Del	4 stk.
Type	Hak

1A



Sted	Fælge
Del	4 stk.
Type	Hak

1B




Sted	Fælge
Del	4 stk.
Type	Hak




Sted	Følge
Del	4 stk.
Type	Hak




Sted	Følge
Del	4 stk.
Type	Hak




Sted	Følge
Del	4 stk.
Type	Hak




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne




Sted	Motorhjeml
Del	Hjeml
Type	Stenslag flere




Sted	Motorhjeml
Del	Hjeml
Type	Stenslag flere



Sted	Motorhjeml
Del	Hjeml
Type	Stenslag flere



Sted	Front
Del	Forlygter, Højre
Type	Utæt



Sted	Front
Del	Forlygter, Højre
Type	Utæt

5




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

5A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

6



Sted V. fordør
Del Spejl hus
Type Ridser

6A



Sted V. fordør
Del Spejl hus
Type Ridser

7



Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser

8



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

9



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
