


# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	BV79578	Stelnummer	W0V7D9EG5L4015089	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	OPEL	Model	Crossland X	Version	1.5 CDTi 102 HK MPV
Karosseritype		Farve		Reg. dato	07-11-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	138310	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Ja				

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Airbag til fører/passagerside	Børnesikring	Airbag foran side hoved
Anti-blokeringsystem (ABS)	Styringsystem-nøgler	Airbag foran side hoved
Drivetype: Forhjulstræk	STOF NIVEAU RATTET V2	Afrimningssystem T/J/N/i=Quick Heat
Lydstyring på rat	TYPEGODKENDELSE 07	Automatisk klimaanlæg
Audiosystem R 4.0 IntelliLink	Selestrammer bag	Automatisk klimaanlæg
Boardcomputer	BiHalog. forlygter/Halog. forlygter	Kølemiddel
Bremseassistent	Stof Peanut sort	Luftfilter indvendigt/udvendigt
Tag i bilens farve	Mærkat "ECOTEC D" bagtil	Varme i gulvet/Dyser bagtil
Automatisk lyskontrol	Signalhorn/Enkelhorn	Afrimningssystem T/J/N/i=Quick Heat
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Omdrejningstæller - Kilometertæller	Vinterpakke
Førerassistance-system: Bakkestartsassistent (HSA, Hill Start Assist)	Instrumentdisplay lille	Sædevarme foran
Førerassistance-system: Vognbaneadvarsel	KØRETØJETS ERKLÆRING EU	Indstilling af førersæde
Førerassistance-system: Trafikskiltegenkendelse	Styringsystemnøgler Europa	Delbart/nedklappeligt bagsæde 60:40
Elruder foran og bag, One-Touch-funktion	Styringskode	Delbart/nedklappeligt bagsæde 60:40
Fartpilot	V.A. ASM COCKPIT	Nakkestøtter bag i midten
Gearkasse 6-trins	V.A. ASM RATSTAMME	Elruder elektriske for passageren
Karrosseri: 5-dørs	V.A. ASM TAGSKYGGING	Elrude elektriske bagtil
Hoved-airbagsystem	V.A. ASM FORAKSEL HORIZONTAL	Elrude elektriske bagtil
Rat (Læder 3-eget)	V.A. ASM FORAKSEL VERTICAL	Nøgler der kan klappes sammen
Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF	V.A. ASM BAGAKSEL	Dørhåndtag i bilens farve
Akselafstand 2604 mm	V.A. ASM DÆK & HJUL	Trepunkts-sikkerhedssele bag
Dæktrykskontrollsystem	Afskaffelse af skrift på siden	Selealarm for føreren
Partikelfilter	Styringskode	Selealarm bagtil
Delbart/nedklappeligt bagsæde	VIN MODELÅR 2020	Selealarm for passageren

	Mærkat OPEL	
Lavt udslip i henhold til udstødningsnorm Euro 6d-TEMP		Selestrammer for fører og passager
Side-airbag foran	Synsudstyr/IntelliLux	Selestrammer for fører og passager
Start/Stop-system	Synspakke/Indvendig spejl med afblænding	Indvendig- og læselamper bagtil
LED-kørelys	Tag i bilens farve	Synspakke/Indvendig spejl med afblænding
Startspærre	SneHvid/SummitWhite/Arctic	Solvisir/Makeup-spejlbelysning
Elektrisk hurtigopvarmning (Quickheat)	Aktiv frontkølergrill	12V-stik i midterkonsollen
Klapnøgler til begge biler	Frontgrill med tværstang i krom	ABS
Klimaanlæg med 2 zoner	Tagantenne kort	Frontkamera med skilt/vejbaneassistent
Nakkestøtter bag (3-stykker)	El-sidespejle manuelt indklappelige	Stålhjul 6 1/2J x 16
Parkeringssensorer foran og bag	El-sidespejle i bilens farve eller tagfarve	Stålhjul 6 5 J x 16
Synspakke	Manuel justering af forlygter	DÆK 195/60R16-SL89H BW HW1
Sædevarme foran	Automatisk nedblænding af lys i tunneler	Dækreparationskit
Særlig lak i Sne-hvid	Sensor til genkendelse af trafikskilte	Dækreparationskit
Stålfølge 6,5x16	LED-kørelys	Vinterpakke
Model: CROSS X ENJOY D15DT MT6 S/S	Regnsensor	Ratvarme
Reservehjul: Ingen	Vinduebeklædninger/Tagsignatur i sort	Læderrat/Lædersportsrat
Indstillinger til højre for forsædet	Hækspoiler/Tagspoiler	Justerbar/løftbar ratstamme
Passagerhovedstøtte foran F+BF	Varmeisolerende og mørkt tonet glas	Servostyring med hastighedsføler
Elruder med klemmebeskyttelse	Solrefleksionsbeskyttelse	Servostyring med hastighedsføler
Køretøj til passagerer	Radio R 4.0 IntelliLink	ESC (elektronisk stabilitetskontrol)
Belysning foran	Fjernbetjening af infotainmentsystem	Bakkestartsassistent (HSA)
Danmark - Obligatorisk	Højtalere: 6	Batteri LN3 70 AH
Konsol-telefon/midterkonsol foran	USB-interface	Generator 150 A
Sorte instrumenter med kromringe	USB-interface	6-trins manuel gearkasse 189MM MB6 PSA
Diesel E10-kompatibilitet	Boardcomputer	Udstødningsnorm EURO 6D-TEMP
Akseloverførsel - 3 95 (V)	Parkeringssensorer foran og bag	Brændstoffilter lav kvalitet
Movano Edition/K0: Udstyrsniveau 2	Parkeringssensorer foran og bag	Start/Stop-system

STOF BEKLÆDNING NIVEAU 2 JET BLACK	Dæktrykskontrolsystem	Kold-vejr-pakke
BYGGEÅR 2020	Dæktrykskontrolsystem	MOTOR 4 CYL 1.5L TURBO DV5RE
Venstrestyret	Indvendig farve: Sort	MOTOR 4 CYL 1.5L TURBO DV5RE
Gearkassens komponent	Intelligent hastighedsregulering	Start/Stop-system
Udførelse i Den Europæiske Union	Airbag foran side hoved	Start/Stop-system

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	195/60-16	04 mm	Helårs
Venstre, Bag	Michelin	195/60-16	04 mm	Helårs
Højre, Bag	Michelin	195/60-16	03 mm	Helårs
Højre, For	Michelin	195/60-16	04 mm	Helårs

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#2	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5
#3	Udvendig vask	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	K1



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret




Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Tag	Antenne	Defekt	K5
#2	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#3	H. fordør	Dør	Rids	K4
#4	H. fordør	Side spejl	Rids	K4
#5	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#6	H. forskærm	Skærnkant	Ridser	K5
#7	Følge	Hjulkapsel, 3 stk.		K5
#8	Interiør	Rat	Skadet	K5



1  
 Sted Tag  
 Del Antenne  
 Type Defekt




2  
 Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Bulet/Ridset




2A  
 Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Bulet/Ridset




3  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids



3A  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids




4  
 Sted H. fordør  
 Del Side spejl  
 Type Rids




4A  
 Sted H. fordør  
 Del Side spejl  
 Type Rids



5  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Ridser



5A  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Ridser



6  
 Sted H. forskærm  
 Del Skærmkant  
 Type Ridser



6A  
 Sted H. forskærm  
 Del Skærmkant  
 Type Ridser




6B  
 Sted H. forskærm  
 Del Skærmkant  
 Type Ridser



7  
 Sted Fælge  
 Del Hjulkapsel, 3 stk.  
 Type



7A  
 Sted Fælge  
 Del Hjulkapsel, 3 stk.  
 Type



7B  
 Sted Fælge  
 Del Hjulkapsel, 3 stk.  
 Type





Sted	Interiør
Del	Rat
Type	Skadet

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---