

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	BJ21576	Stelnummer	WF0SXXWPGSGK70761	Reg. Attest	Nej
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD Manuel
Karosseritype		Farve		Reg. dato	01-12-2016
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	208269	Antal nøgler	1	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato	19-02-2025		

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

16" stålfølge med hjulkapsel	Uden bagsidevindue på 3. række, venstre	12V ekstra strømstik i handskerum
Karrosserifarvet forkofanger	Uden bagrude	12V ekstra strømstik bagtil
Nødtrækkrog for og bag	Uden opvarmet bagrude	Opbevaringsrum - Tag 1
12 Volt stik bag	Uden tagkonsol - Bagsæde	Uden automatisk forlygter
Auto Start/Stop	Med handskerumsklap	Tågelyglondheimstætning i bilens farve
Højtmonteret stoplygte	Uden tagkonsol - Midterkonsol	Med halogenforlygter
Skydedør i højre side	Opdelt opbevaringsrum under passagersæde	Mindre forlygter - viskeraktiveret
Varerums bund i plast	Indvendig farve - Kulsort	Uden læselamperbag kabinen
Heldækkende hjulkapsler	Indvendig farve - Kulsort	Uden handskerumslýskilde
Kabinelys med 2 kort lamper	Med komplet bagpanel i hårdt materiale	Med bagagerumsbelysning
Radio m/SYNC	Uden gulvmåtter, foran	Uden kabelharnes
6 vejs el førersæde	Uden gulvmåtter, bagtil	Uden ekstrastikplade
Opvarmet forrude	Med opbevaringsrum - Instrumentbræt	Uden parkeringshjælp bagtil
Tågelygter bag	Højresolskjold uden spejl	Uden særlig udstyrsæt
Tågeforlygter	Med sorte dørhåndtag	ICE-fartøjssystemkomp.
Karrosserifarvede lygtekrans til tågeforlygter	Med dørpaneler, trin 2	ICE Nedr. Audio (0C)
Kørelýs	Uden greb til indhold bagtil	Uden diversityantenne
Adskillelse med rude	Uden bagkrog til tøj	Uden navigationsystem
Dobbelt passagersæde	PVC-dørarm-læn	Uden kamera
Sidebeskyttelseslister	Uden bagsidekonsol til opbevaring	Uden lysregulator - Forlygter
Aircondition	Uden bagagerumsbagagenet-sæt	Uden blændvinkel advarselssystem
Bagdøre u/ruder	Uden bagagerumsnet - Bagagerum	Uden temperaturstyring - Passagersæde
Elspejle + fjernbetjent centrallås	Uden førstehjælpkassefastgørelse	Uden sporholdassistent
Tripcomputer	Uden bagagerumshylde	Uden lavhastighedssikkerhedssystem
Connect - Race Red	Håndtag indvendigt - foran	Uden parkeringshjælp foran
Connect - Sædepakke 4	Uden indervægsskile	Rear retention device package 1
Connect - Airbags, fører og passager gardinairbags. Inkl. Passager airbag og sideairbag	Uden opbevaring - Loftshimmel - Fører	Koldstart -25 grader C

Connect - Dæk, mud+snow	Uden adgangsstige	Brændstofbesparelspakker 4
Connect - Anhængertræk inkl. Trailer sway	Uden tagbagagebærer	Race Red
Connect - Fartpilot med justerbar hastighedsbegrænsere	Med bredt formstykke - Karosseri	Race Red
3. Bremsleuchte	Mindre bagrudebeskytter	Aktiv kølerjalousi
Opbevaring i loft i førerhus	Langt varevogn med lang akselafstand	Med forskelligfarvet kølergrill nr. 1
Airbag førerside	Med sidespejle i bilens farve	Med trækkrog
Anti-Blokeringsystem (ABS)	Stort kabinet - Ryglænspejle	Med trailerstabilitetskontrol (TSC)
Antispinregulering (ASR)	Uden lomme i førersædets ryglæn	Dobbelt, elektrisk, opvarmede sidespejle
Drivetype: Forhjulstræk	Uden lomme i passagersædet ryglæn	Med tågelygter
El-sidespejle, justerbare og opvarmede	Uden førersædearmstøtter	Med tågelygter
Batteri 60 Ah	Uden passagersædearmstøtter	Med tågelygter
Køre-/forbrugscomputer	Med 2-vejs justerbar knæstøtte til føreren	Med kørellys
Elektronisk bremsekraftfordeling	Med drejjustering af førersæderyglæn	Med sorte lygteskærme
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden passagersæde	Med tågebaglygter
Ekstra forhøjet nyttelast	Uden bord - Førersæde	Med ekstra bremselys
Førerassistent-system: Bakkestartsassistent (Hill-Holder)	Uden midterarmle - Bagsæde	Med kørellys
Førerassistent-system: Nødbremsningsassistent	Uden lændestøtte på passagersæder	Kun for fremskridtsforrudeviser - justerbar
Elektriske vinduer foran	Uden opbevaringsrum under førersædet	Med opvarmet sprinklerdyse
Gearkasse 5-trins - Type: MTX 75	Selepåmindelse - Førersæde	Med farvede forlygter, foran - karosserifarve
Kopholdere foran	Uden bagsæde i 2. række	Med tonede ruder - standard
Gummimåtter i passager-/varerum	Uden trækkrog	Uden infrarødreflekt. Forrudeskjold
Selestrammer	Uden trækkrog	Kun for opvarmet forrude
Bagdøre uden ruder	Uden forberedelse til slæbtøj	Multimediesystemudstyr 3
Luftfilter: Støv- og pollenfilter	Ydre dørhåndtag - Bilens farve	Med skæremodul til mediedata
Karosseri/opbygning: Kasse	Med anden farvehåndtag - Bagklap	Mikrofon
Ladbund i plastik (sprøjtestøbning)	Tændingsnøglesæt udstyrskombination 1	Nødopkaldsknap
Ladindsats	Med urteknologisk gearknop	Med A/V-socket
Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbar	Med børnesikring	Medieforbindelse 1XUSB
Læselampe foran	Uden flåde nøgle	Med kørecomputer

Lastbil-registrering	Uden ensnøglemuligheder	Med kørecomputer
Motor 1,5 Ltr. - 74 kW TDCi KAT	Med automatisk dørlås - Aktiveret	Multifunktionsdisplay Matrix
Tågelygter	Mindre konfigurerbar oplåsning	Fartregulering og ASLD
Akselafstand 3062 mm	Frekvens 433 MHz	Fartregulering og ASLD
Dækreparationskit	Uden elektrisk låseenhed	Med førerairbag
Partikelfilter	Uden Ford nøglefri system	Med passagerairbag
Miljøvenlig i henhold til udstødningsnorm Euro 6	Uden vinduesvisker & dyse til bagrude	Med førerairbag
Skiftpunktviser	Uden underplade korrosionsbeskyttelse	Med passagerairbag
Højre skydedør	Mindre stødfangeroverstøbning - Bag	Med sideairbag - førerside
Elektrisk servostyring	Endekapper - Stødfanger bag, karrosserifarve	Med sideairbag - passagerside
Sædepakke 18	Stødfanger bag, karrosserifarve	Med deaktivering af passagerairbag
Stålfælge 6,5x16	Uden nummerpladeholder, foran	Adskillelse med lasteluge og vindue
Start/Stop system	Mindre termoplastisk knæbolstersystem	Bagagerumsmåtteformdel
Starterpakke	Sideairbag venstre, trin 4	Delbelægning - Kunststofindsæt - delvis
Læs-/opbevaringsrum under passagersæde foran til højre	Sideairbag højre, trin 4	Manuel styring - klimaanlæg
Stikdåse (12V stik) i bagagerum/varerum	Uden sideairbag bagtil	Pollenfilter uden kulfilter
Stødfangere i bilens farve	Med selestrammer foran	Programmerbar brændstof-tilføjelsesvarmemodul
Kørelys	Uden sikkerhedssele bagtil	Med opvarmet førersæde
Omluftsknap betjent elektrisk	Uden Isofix-montering	Med manuel 4-vejs-justering, førersæde
Ruder mørktonede	Med manuel justering af sikkerhedssele	Med manuel 4-vejs-justering, førersæde
Central lås med fjernbetjening	Uden dæktryksovervågning	Passagersæde folding/skydning/forskydning
Airbagpakke	Valgfri dækfabrikant	Med manuel lændestøtte-forlystelse, førersæde
Trækkrog	Med luksus hjulkapsel	Uden tredje sæde i 3. række
Audiosystem: Radio/CD-afspiller med Ford SYNC (Monochrom / grafikkompatibel)	Hjulbolte uden fælgslås	Forstol for én hurtig strøm efter første brug
Economy-pakke	Mindre motorblokvarmer	Med centrallås
Hastighedsbegrænseranlæg	Uden motoromdrejningsregulator	Med centrallås
Fartpilot	Uden fjernstartenhed	Med fjernbetjening - døråbning
Bagagerumsadskillelse med gennemgående åbning og vindue	Enkeltmassesvinghjul	Med fjernbetjening - døråbning

Forlygter-assistent med dag-/nat-sensor	Akseludveksling 3,56	Med centrallås
Motorvarmer	Mindre infodisplay - FIA	Med bagdøre
Route/Max / Charcoal Black	Uden follow-up system - FIA	Med sideindlæsningsdøre sideblok
Uden underskærm	Frontlæbespoiler - FIA	Med tagmonteret indvendige/kortlys
Uden tagombygning	Uden gulvmåtter - FIA	Uden inderspejl
Uden åbning - Tagkabel	Mindre fjernstart - FIA	Solskærm førerens spejl/flap/lomme
Med frontkofanger - Trin 2	3.72/2.04/1.25/.919/.738/0.622	Cupholder (2) - række 1
Uden mudderskærme, foran	Uden automatisk skiftegear	Spændingsudgang
Med 180° bagdørstopper	Uden trykrør bagtil	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
Fastgørelseskroge - Varerum, indvendigt	Uden sensor - Luftrensningssenhed	Skivebremser foran og bagpå
(-) Version Pakker	Uden klimakontrol - Bagagerummet	Skivebremser foran og bagpå
Ingen speciel formålsskøretøj	Med elektrisk varmelegeme	Elektronisk nødbremsningshjælp
Bygget på Valencia-fabrikken	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	Max.-Lastpakke
Fuldt komplet køretøj	Med diesel-skift-egenskab	Max.-Lastpakke
Beregnet GVW eller Vælg FRM-tabel	Uden forberedelse - gasbetjente køretøjer	6.5 X 16" Stålhjul
Uden Ausr.-Marketingforberedelse	Med stationære pedaler	205/60R16
Uden speciellakering	Med kombiinstrument med førerinformationssystem	Med M- & S-dækmønster foran
Uden SVO-applikation/mærkat	Med reaktion - instrumentpanel	Med M- & S-dækmønster bag
Uden funktionsopdateringspakke	Med hastighedsmeter (km/t)	Dækreparationskit
Marketing-trin 1	Elektrisk to-tone horn	Uden reservehjul
Uden udstyr RSO	Uden dæktryksovervågning	Læder rat (4 eger)
Uden SIP	Mindre kompasdisplay	Læder rat (4 eger)
Udendørs lakering i en farve	Uden navigationsdata	Med manuel justering af ratstamme
2013 Job nr. 1 Programkontrol	Uden vognbaneskiftadvarselssystem	Med manuel justering af ratstamme
Uden SVO minus pakker	Uden førervarselssystem for krænkelser	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
Uden klistermærke - VP-applikation	Uden hastighedsskiltgenkendelse	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
Uden vandgennemgangsudstyr	Uden tyverialarm	LHD FWD
Uden bagagenet til bagagerummet	Med tyverialarm (PATS)	Med startassistent
Uden rundom-auto-låsefunktion	Højtydende batteri	5-trins manuel gearkasse MTX75
Uden bagrude	Uden omformer	Udstødningsstandard Euro VI, LNFZ2

Frontgrill - Lodret stang ellipse, nedre farve	Med 4 højttalere - kun foran	Brændstofbesparelspakke 4
Uden bagsidevindue på 2. række, højre	Uden radiokontrolfunktioner - Rat	Starter - Stop/Start-system
Uden bagsidevindue på 2. række, venstre	MFD-betjeningsknapper på rattet	1,5L SOHC DI TC DSL DV5FD B
Uden bagsidevindue på 3. række, højre	Uden rygerpakke	(-) SVP

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit




Rep. kit tilstede

Findes ikke

Reservehjul tilstede

Nej

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#3	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K4
#4	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#5	Ekstra rengøring	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4

5



Sted

Ekstra rengøring

Del

Bil indvendigt/udvendigt

Type

Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Venstre, For	Ridset	K5
#2	Fælge	Venstre, Bag	Ridset	K5
#3	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K5
#4	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#5	Motorhjelm	Hjelm	Bulet/Ridset	K3
#6	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3

#7	V. panel	Indstigning Venstre For	Bulet/Ridset	K4
#8	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#9	V. panel	Panel liste	Ridser	K3
#10	Bagklap	Lygte, Venstre	Revnet	K5
#11	Bagklap	Lygte, Højre	Revnet	K5
#12	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K5
#13	Bagkofanger	Refleks, Højre	Defekt	K5
#14	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#15	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#16	H. bagskærm	Dæksel	Mangler	K5
#17	H. bagdør	Skydedør	Bulet/Ridset	K4
#18	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#19	Tag	Tagplade	Lak fejl	K3
#20	Interiør	Gulv beklædning	Hul	K5
#21	Interiør	Himmel	Defekt	K5



Sted	Fælge
Del	Venstre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Venstre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Venstre, Bag
Type	Ridset



2A
Sted Fælge
Del Venstre, Bag
Type Ridset




3
Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset



3A
Sted Fælge
Del Højre, Bag
Type Ridset



4
Sted Førrude
Del Rude
Type Stenslag



4A
Sted Førrude
Del Rude
Type Stenslag



4B
Sted Førrude
Del Rude
Type Stenslag



4C
Sted Førrude
Del Rude
Type Stenslag




4D
Sted Førrude
Del Rude
Type Stenslag



4E
Sted Førrude
Del Rude
Type Stenslag




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere




6A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



7
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset



7A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset



7B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset




7C
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bulet/Ridset



8
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



8A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



8B
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



8C
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



9

Sted V. panel
Del Panel liste
Type Ridser




9A

Sted V. panel
Del Panel liste
Type Ridser



10

Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet




10A

Sted Bagklap
Del Lygte, Venstre
Type Revnet




11

Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet



11A

Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Revnet



12

Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset



12A

Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset



13


Sted Bagkofanger
Del Refleks, Højre
Type Defekt




13A
Sted Bagkofanger
Del Refleks, Højre
Type Defekt



14
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



14A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



15
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




15A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



15B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



15C
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




15D
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



16
Sted H. bagskærm
Del Dækssel
Type Mangler



16A
Sted H. bagskærm
Del Dæksel
Type Mangler



17
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset




17A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset




17B
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



17C
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset




18
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



18A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




18B
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




18C
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



19
Sted Tag
Del Tagplade
Type Lak fejl



19A
Sted Tag
Del Tagplade
Type Lak fejl




20
Sted Interiør
Del Gulv beklædning
Type Hul



20A
Sted Interiør
Del Gulv beklædning
Type Hul



21
Sted Interiør
Del Himmel
Type Defekt



21A
Sted Interiør
Del Himmel
Type Defekt



21B
Sted Interiør
Del Himmel
Type Defekt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Mangler olie skift.