

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH39732	Stelnummer	WF0YXXTTGYJA81303	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (105 HK) Kassevogn FWD M6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	13-02-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Manuel
KM. stand	124034	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Nej				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Trend	Indvendige håndtag - 2	Uden ledningsføring til taglygte
Frossen Hvid	Uden støjbekyttelsessæt	Uden ekstra stikkontaktfelt
LED-lys i varerummet	Uden opbevaring - Loftsf. - Fører	Uden intelligent sikringsboks
Auto-Start-Stop	Uden adgangsstige	Frost White
Trailertræk med trailerstabiliseringskontrol	Uden trinbrætter	Fremstillingsværk Otosan (Tyrkiet)
Udsynspakke	Med udvendig farvepakke 2	Uden kamera
Airbag* - passagerside	Grill - 3 lameller, helt farvede	Uden vognbaneskitteadvarselssystem
Kurvelygter i forlygterne	Uden tagbagagebærer	Uden mediedatabrugsgrensesnitmodul
Airbag førerside	Beklædningskarroseri - Grå	Uden blindspot informationsafviklingssystem
Anti-blokeringsystem (ABS)	Mindre bagrudebeskytter	Programmering brændstoftilskudsvarme
Drivmiddelstype: Forhjulstrukket	Uden spoilere	Koldstart -29 grader C
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth håndfri	Uden automatisk spejlningsfunktion	Med god synligheds pakke
Blinklys integreret i sidespejlene	Uden armlæn på passagersædet	Siddepakke 15
Gulvbelægning: Vinyl i last-/passagerummet	Med 2-trins justerbar knæstøtte, foran	Mindre specialværdipakker
Boardcomputer	Bord - forstol	Med lavt tag
Elektrisk bremsekraftfordeling (EBD)	Uden nakkestøtter, bagpå	Standard varevogn
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden midterarm læn - bagsæde	Standard varevogn
Elektronisk trækkontrol	Uden bagsædelændeforstilling	Med lavt tag
Kørehjælpesystem: Bakkestartassistent	Uden lændestøtte i passagersædet	Med anhængertræk
Kørehjælpesystem: Nødstopassistent	Selepåmindelse - Førersæde	Med trailerstabiliseringskontrol (TSC)
Kørehjælpesystem: Sidevindsassistent	Uden bagsæde i 2. række	Med anhængertræk
Elruder	Uden bagsæde i 4. række	Dobbelt. el. foldbare udvendige spejle
Generator 220 A	Førersæde 4-vejs justerbar sædeskionsvinkel	Med karosserifarvede sidespejle
Fartpilot	Uden bagsædepakker	Halogenprojektionsforlygter
Gearkasse 6-trins	Uden udstyrsdock	Med forlygtejustering foran
Handskerum med lås	Uden udstyrspakke til brændstofbesparelse	Med automatisk forlygteregulering
Bagklapper uden ruder (åbningsvinkel 180 grader)	Sort udvendigt dørgreb	Dagtimerlys niveau 2
Kabinefilter: Pollenfilter	Bagklap/bagagerumshåndtag udv. mat sort	Med automatisk forlygter

Karosseri/opbygning: Kasse	Med polypropylensskifteinstrumentknop	Med ekstra bremselys
Karosserivariant: Normalt tag	Uden flådeknop	Med vinduesvisker, forrude automatisk.
Aircondition	Med auto. dørlås - aktiveret	Med stænklapper, foran
Rat (rat) højde- /længdejusterbart	Mindre Zonal-modsat dørgenlåsning	Med stænklapper, bagpå
Lastbilregistrering	Konfigurerbar oplåsning - Conf 1	Med farvede stødere, for - karrosserifarve
Modelopdatering	Power Lock Group-Hastighedsafhængig	Stødfanger bag delvis karrosserifarve
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Advarselslampe - Sprinklervæskniveau	Med tonede ruder, standard
Parkeringsensorer	Uden to-tone karrosserilakering	Med tonede ruder, standard
Parkeringsensorer foran og bagpå	Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	Kun for opvarmede forruder
Akselafstand 2933 mm	Uden dekorative striber - Karrosseriside	Med multimediesystempakke 12
Reservedæk i kørende udførelse	Uden motorhjulm, accentstriber	Med radiofjernbetjeningsknapper - rat
Partikelfilter	Uden hovedbeskyttelsesairbag	Radio højtalersæt-2 bas/2 diskant
Lavemissionsklasse ifølge Euro 6-udslipnorm	Uden hovedbeskyttelsesairbag til højre	Med bordcomputer
Vinduesviskere med intervalfunktion, justerbar	Med justerbart sikkerhedsseler foran	Med parkeringshjælp bag
Forlygter H4	Uden sikkerhedsseler bagpå	Med parkeringshjælp foran
Skydedør last-/passagerum til højre	Sikkerhedsselen - sort	Med parkeringshjælp bagpå
Mudflaps foran og bagpå	Uden Isofix-montering	Med fartpilot
Kørselsbeskyttelseslister	Sikkerhedsseler strammere fører-/passagersæde	Med førerairbag
Synspakke 2	Uden sidesideairbage fører/passager	Med passagerairbag
Stålfælg 6,5x16	Reserveradsfjernelse	Med passagerairbag
Start/Stop-system	Uden dæktryksfølere	Med deaktivering af passagerairbag
Stødfangere delvist lakeret	215/65R15 H BSW Dæk	Grill - bagvæg/skillevæg
Stylefarvepakke	Hjulmøtrikker uden hjullokeringsanordning	Skillevæg med lastklap+Vindue
Dagtimerlys LED	Med standardprofil - Hver producent	Gulvbelægning - Kunststofindsatser - delvis
Trend	Uden motorhastighedsstyring	Læsserumsbeklædning - Formdel
Udrustning i last-/passagerum: Halv højde	Med standardophæng	Med låsbar handskerumslåg
Surveysøjler (8)	Med støvbeskyttelsesflap - bremse	Læsserumsbeklædning - Formdel
Lettonet varmeisoleret glas	Akseludveksling 3,94/2,864	Dørpaneler - Side/bag - Trin 1
Fjernlåsning med fjernbetjening	Med mekanisk håndbremse	Dørpaneler - Side/bag - Trin 1
Airbag passagerside	Uden kollisionforhindringssystem	Programmering brændstofftilskudsvarme

Trækstang: Fast kuglehoved	Uden premiumbremser	Manuel regulering - Klimaanlæg
Armlæn foran	Uden klimakontrol - bagsæde	Med pollenfilter
Ladelys LED	Uden ventilationssystem	Med omløbsopvarmning
Høj skillevæg bag fører og passager, med vindue og mulighed for gennemlæsning nederst	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	Programmering brændstoftilskudsvarme
Sædepakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbart) - Passagersæde med dobbelt sæde inklusive sædevarme, stof	Uden ekstra brændstofpåfyldningsposter	Programmering brændstoftilskudsvarme
Standvarmer	Med enkelt brændstoftank	Programmering brændstoftilskudsvarme
Capitol/City Ebony	Brændstofindløb uden lås uden låg	Med opvarmet førersæde
Uden undervognsbeskyttelse	Med diesel-skiftning af tankmulighed	Med opvarmet passagersæde
Uden lastindretning	Brændstofindløbstudse med lås	Med man. 2-trins passager.-sædejust.
Tilbehør 1 USB-port-1 fjernbetjeningsport	Elektrisk hastighedsbegrænser	Med førerens enkeltsæde/passagersæde n/r
Med ubegrænset sideåbningsdør	Uden afstandssensor – hastighedsregulering	Med manuel lændestøtte-førersæde
Uden foldbar trinstjernestige til stål-ladeturen	Uden bagsædevarme	Med førersædearmstøtter
Uden bagklap	Med kombiinstrument simple model	Uden bagsæde i 3. række
Med standard godkendt totalvægt	Med hastighedsmåler (km/t)	Med central låsning
Uden særligt udstyr	Uden kørebog	Med central låsning
Fuldt køretøj	Elektrisk dual-tone horn	Fjernbetjening døretré - 2 fjed
Uden udstyrs-markedsføringsforberedelse	Uden multifunktionsdisplay	To-trins indtastningssystem - Dør
Uden speciallakering	Uden navigationssystem	To-trins indtastningssystem - Dør
Uden SVO-brug/anvendelse	Uden nødhjælpssystem i køretøj	Fjernbetjening døretré - 2 fjed
Mindre diagnosticeringsvedligeholdelsesmonitor	Uden advarsler/bakkontrol	Med 180° ladetursfjedre
Uden RSO-udstyr	Uden førerforstyrrelseseftersyn	Med bagdøre
Unifarvet eksteriørlak	Uden vognbaneassistent	Uden bagrude
Uden SVO ud over pakker	Uden hastighedsskiltgenkendelse	Uden visker-/vask til bagrude
Uden etiketter - Venezia-anvendelse	Uden tyverialarmanlæg	Med bagdøre
Uden certificeringsmærkater	Uden køretøjsnakkerkendelse	Med sideruder ladetürer fortovsside
Uden brandslukkerbeslag	Uden lateral parkeringshjælp	Læsseområdebelysning - LED
Med værktøjsæt	Uden automatisk parkeringshjælp	Uden indvendigt bakspejl
Uden sæt	Mindre batterier til dybdeladning	Ulyst solskærm - Førerside
Uden dækreparationskit	Med standard ydelses tri-fase dynamo	Ulyst solbrilleholdere spejl
Fremdrivning foran, 1-trins gearstyring efter kørsel	Uden A/V-tilslutning	8 fastgørelsesstreng - læsseområde

Uden sidespejl i 2. række, højre	Audio/navigationstrin 3	8 fastgørelsesstreng - læsseområde
Uden sidespejl i 2. række, venstre	Uden integreret kontrolenhed	Med antiblokeringsystem & ESP+
Uden sidespejl i 3. række, højre	Uden mobiltelefonschnittstelle	6 1/2J x 15 Stålhjul
Uden sidespejl i 3. række, venstre	Mikrofon	Med fuld hjulkapsel
Uden opvarmet bagrude	Spændingsudgang	Med stålreserverad
Uden midterkonsol-askebæger	Uden stikkontakt	Med læderbetrukket rat
Med lille tagkonsol	Uden stikkontakt - bagpå	Med man. Justering - ratstamme
Indvendig farve Dark Palazzo Grey	Uden sikkerhedsboks	Med antiblokeringsystem & ESP+
Indvendig farve - Ebony	Med firkantede forlygter	LHD FWD
Uden opbevaring - loftbetræk	Tåglygter - Kurvelys	Højtydende batteri
Interiørudstyrspakke B	Advarselsreflektorer hjørne bagdør	Højtydende batteri
Uden solskærme	Uden lyspakker	Højtydende batteri
Med delvis loftsbeklædning	Uden indvendige lys	6-trins manuelgearkasse - VMT6
Uden bagklædeknaver	Med bundlygter	Med dieselpartikelfilter
Uden håndtag - B-stolpe	Med tagmonterede indvendige/kortlys	Udslipklasse Trin VI, LNFZ 3
Uden tagopbevaringsrum bagpå	Uden overdækslæselamper bag	Starter - Stop/start-system
Uden lastbagnetnetssæt	Uden tagmonterede blinklys	2.0 EcoBlue A
Uden håndtag - førstehjælpskasse	Uden programmerbar kontrolmodul	Uden motorhastighedsregulering
Uden bagagerumsbeskyttelsessæt	Uden batteriabrydelsesrelæ	Marketing-fase 4
Uden lastreol	Uden ledningsnet	Med anhængertræk

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	BF Goodrich	215/65-15	08 mm	Helårs
Venstre, Bag	BF Goodrich	215/65-15	08 mm	Helårs
Højre, Bag	BF Goodrich	215/65-15	08 mm	Helårs
Højre, For	BF Goodrich	215/65-15	08 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede

Ikke relevant

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Instruktionsbog	Instruktionsbog	Ikke tilstede	K5
#2	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#3	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#2	Bagklap	Fløjddør Begge	Bule(r)	K4



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser



Sted	Bagklap
Del	Fløjddør Begge
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	Fløjdør Begge
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	Fløjdør Begge
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl