

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS49805	Stelnummer	WMA11VUY0L9010352	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	MAN	Model	TGE	Version	2.0 180 hk van RWD man
Karosseritype		Farve		Reg. dato	30-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	186155	Antal nøgler	1	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Airbag førersiden	Uden differentialespærre	Ikke varmtland
Antiblokeringsystem (ABS)	Uden tagindtræk	Brændstofsysteem Diesel
Drivetype: Baghjulstræk	Uden konstant omdrejningstal	Uden ekstra drift fra gearkassen
Konvekse sidespejle, venstre	Uden sæder på 4. sæderække	Uden navigationssystem
Konvekse sidespejle, højre	Uden trin bagpå	Uden tågeforlygter
Batteri 70 Ah	Elektronisk startspærre	Uden online tjenester
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden parkeringshjælp	Lyddæmper
Førerstøtte-system: Bakkestartassistent	Indstigningsgreb på bagstolperne	Uden manuel regeneration af dieselpartikelfilter
Gearkasse 6-trins	Uden batterihovedafbryder	Hjulkapsel midt på med MAN-logo
Karosseri/opbygning: Skuffe	Uden sæder på 2. sæderække	4 stålfølge 6 1/2 J x 16, med 1.200 kg lasteevne, i sølv
Brændstoftank: 75 Ltr.	1 USB-stik (kompatibelt med iPod/iPhone/iPad), AUX-IN-multimediestik og elektrisk stik	MAN Media Van Advanced
Lysjustering	Uden tachograf	Bagaksel "Standard"
Longlife-service	Uden brandslukker	12-V-stikdåse og 2 kopholder i instrumentbrættet
Akselafstand 3640 mm	MAN mærke- / klasse-specifikke funktioner	Regionskode "ECE" for radio
Dæk 235/65 R16C 115/113 R	Kørelys	Uden dæktryksovervågningssystem
Skydedør til last-/passagerum til højre	Uden elektrisk klemstykke og uden KFG	Dæk 235/65 R 16 C 115/113 R, med lav rullemodstand
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Ikke specialkøretøj, standardudgave	Dæk uden angivelse af dækfabrikat
Sædebetræk / polstring: Stof	Uden hastighedsbegrænsning	Dækreparationskit: 12V-kompressor og dæktætningsmiddel
Stålfølge 6,5x16	Lyddæmpningsforanstaltninger Premium i kabinen	Gummibånd hele året
Kofanger foran i grå med indsats i bilens farve	Trefaset generator 140 A	Trepunktssikkerhedssele med automatik og elektriske strammere foran
Tilladt totalvægt 3,50 t	Uden fastlæggelse af vægtklasse for bagaksel	Uden roterende varsellys
Uden ændring af tilladt totalvægt	Vægtklasse for foraksel Vægtområde 1	Uden nødopkaldssystem
Hjulbolte uden sikring	4-cyl. dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.D	Uden sideairbags
Køretøjklassedifferentiering -7C0-	Fartpilot med hastighedsbegrænser	Hængsler til bagdøre
Bakkestartassistent	Uden hastighedsadvarsel	Transporttilstand aktiv
Udstødningskoncept, EU6 CI	Handskerum med låsbart låg, oplyst	Sideruder foran og bagpå samt bagrude i termoruder

Forankringsøje foran	Bagdøre uden vinduesudskæringer	To 12V-stikdåser i førerhuset (i instrumentbrættet)
Fast trækkrog (inkl. trækstang.)	Uden bagrude	Serviceindikator 50.000 km eller 2 år (variabel)
Airbag til både fører og passager med deaktivering af passager-airbag	Indstigningsgreb på skillevæggen i lastrummet	Uden servicekontrakt
Uden opbevaringspakke/opbevaringsboks	Aircondition "Climatic" i førerhuset	Sæde "Comfort" venstre
Uden opbevaringsskuffe i loftet	Uden sidevinduesåbning i lastrummet, bagtil til venstre	Passagersædebænk højre, med opbevaringsrum og klappelig midterstoleryg
Solvisirer, foldbare og sidevendende	Uden sidevinduesåbning i lastrummet, bagtil til højre	Selerkontrol, E-kontakt i selerlås, førersæde
Sidespejle, elektrisk justerbare og opvarmede	Halogen-forlygter	Sædebetræk i robust stof "Marathon"
Uden tilslutningsgaranti	Piktogrammer uden landegruppe	Sædevarme, venstre og højre, individuelt regulerbare, i 1. sæderække BFDobbeltkabine kun venstre sæde med varme
Gulv i lastrummet	LED-interiørbelysningskoncept i passager-/lastrummet	Uden sideindvendigt beklædning i passager-/lastrummet
Venstre sidespejl, konveks, med integreret LED-blinklys og vidvinkelområde	Instrumentpanel med hastighedsvisning i km/t	Uden sidepositionslamper og elektrisk tilslutning
Højre sidespejl, konveks, med integreret LED-blinklys og vidvinkelområde	Instrumentbræt	2 fjernbetjeneringer
Uden akustisk advarselsanordning for baggear	Uden sikkerhedsindvendigt bakspejl	Godkendt som 3,5t
Nødbremsesystem	Varevogn	Uden sidevinduesåbning i lastrummet, midt til venstre
Batteri 420 A (70 Ah)	Uden børnesikring i passagerområdet	Uden sidevinduesåbning i lastrummet, midt til højre
Gummibelægning i førerhuset	Standard klimazoner	Start-stop-system med energiindvinding fra bremses
Uden gulvbelægning i passager-/lastrum	Uden kølemiddelkompressor / uden forberedelse	Uden vognbaneassistent
Håndbremsehåndtag, standard	Uden trafikskiltinformation	Uden stikdåser - i passager-/lastrummet
Batteri og generator	Brændstofudfyldning ved levering med 7 l	Standard motordrift
Komponentkit uden landespecifik byggeforskrift	Kategori 5	Sidevindassistent
Værktøjssæt	Bakkamera "Rear View"	Uden forlygrengøringsanlæg
ESP med elektronisk differentialespærre, antispin-regulering (ASR) og ABS	Kølerbeskyttelsesgitter, sort med kromliste	Vinduesviskere med intervalfunktion
Instruktionsbog på dansk	Kølemiddel R134a	Mudderklapsæt foran og bagpå
Driftsspænding 12 V	Transportsikkerhedsforanstaltninger uden overfladebeskyttelsesfolie	Let nyttekøretøj-udgave med op til 3 sæder
Sprinklerdyser foran	Venstrestyret	Typetegn for type, lastvægt og hk
Uden læsserampe	Tomvægtsområde 1	Fjernlåsning med fjernbetjening og intern betjening

Uden CD/DVD/SD-kort til navigation	Uden fjernlysassistent	Uden skydedør til venstre (lukket sidevæg)
Uden C-spor i lastrummet	Multifunktionsrat (3-eget)	Skydedør til højre
Uden EfficientLine (ingen CO2-optimering)	Højrestyring	Typetest Danmark
Tilladelsesbilag C22	4 højtalere: 2 diskant, 2 bas	Frekvensbånd 433,92 til 434,42 MHz
Fjedring/dæmpning Basis og Stabilisering Basis	Uden armlæn, ydre venstre og ydre højre, på alle eksisterende sæderækker i passagerområdet	Skillevæg, med beklædning
Uden tagrails/tagbagagebærer	MAN SmartLink	Uden trinstige-belysning
Uden tagblinklys	Multifunktionsdisplay "Plus"	Uden digital radiomodtagelse (DAB+) og uden tv-mo
Uden tagventilator i passager-/lastrum	Træthedsregistrering	The translation may not be perfect, so please verify with a professional if needed.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/65-16	06 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	235/65-16	06 mm	Helårs
Højre, Bag	Continental	235/65-16	06 mm	Helårs
Højre, For	Continental	235/65-16	06 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	Hours
#3	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#4	Aftageligt træk	Aftageligt træk		K5
#5	Udvendig vask	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	Hours
#6	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	Hours



2	
Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



2A	
Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



2B	
Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



4	
Sted	Aftageligt træk
Del	Aftageligt træk
Type	



4A	
Sted	Aftageligt træk
Del	Aftageligt træk
Type	



5	
Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted Vask og Støvsugning
Del Bil indvendigt/udvendigt
Type Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#4	V. fordør	Hængsel	Ridser	K4
#5	V. bagskærm	Sidevæg	Bulet/Ridset	K4
#6	Bagklap	Højre bagdør	Bulet/Ridset	K4
#7	Bagklap	Venstre bagdør	Bulet/Ridset	K4
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K2
#9	H. bagskærm	D-stolpe	Ridser	K4
#10	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#11	H. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K5
#12	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#13	H. panel	Indstigning Højre For	Bulet/Ridset	K4
#14	H. panel	Indstigning Højre Bag	Bulet/Ridset	K4
#15	H. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#16	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#17	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K2

1




Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

2




Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere

3




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

3A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

3B




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4




Sted V. fordør
Del Hængsel
Type Ridser

4A




Sted V. fordør
Del Hængsel
Type Ridser

5



Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bulet/Ridset

5A



Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bulet/Ridset

6



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset

6A



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset

6B



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset

6C



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset

6D




Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset

7




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

7A



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

7B



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

8




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

9



Sted H. bagskærm
Del D-stolpe
Type Ridser

9A




Sted H. bagskærm
Del D-stolpe
Type Ridser

10



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

10A




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

11



Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)

11A



Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bule(r)

12



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12A



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12B



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

13



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Bulet/Ridset

13A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Bulet/Ridset

14




Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset

14A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset

15



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

15A




Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

16



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

16A



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

17



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
