

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR85939	Stelnummer	WV1ZZZ7HZLX008091	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORTER	Version	2.0 TDI BMT 110 KASSEVOGN KORT
Karosseritype		Farve		Reg. dato	07-02-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	84422	Antal nøgler	1	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder

Fabriksudstyr

Uden siderude i venstre side af varerum	Uden tagræling / tagbærer	Uden sidevindueåbninger i passager-/lastrummet, højre
Airbag Beifahrer abschaltbar	Uden bagagerumsafdækning	Uden børnesikring i passagerområdet
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Uden ekstra indvendig støjdæmpning	Rygning ikke tilladt
Anti-Blockier-System (ABS)	Uden solbeskyttelsesrulle	Uden sæder i 3. sæderække
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Uden vinduer (lukket sidevæg) i lastrummet, foran og bagpå venstre	Lys & syn
Antriebsart: Frontantrieb	Uden bagrude	Tilladt totalvægt 3.000 kg
Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)	Instrumentbord Standard (nederdel i farven palladium)	Normalt tag (med monteringspunkter til tagbærersystemer: 8 ved kort akselafstand, 10 ved lang akselafstand)
Außenspiegel konvex, links	Uden sideskørter, foran	Varebil
Außenspiegel konvex, rechts	Uden tagskinne og Stuv-/Værdiboks	Normalt tag (med monteringspunkter til tagbærersystemer: 8 ved kort akselafstand, 10 ved lang akselafstand)
Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	Uden foliebeklædning	Normalt tag (med monteringspunkter til tagbærersystemer: 8 ved kort akselafstand, 10 ved lang akselafstand)
Bordwerkzeug	Uden gulvbelægning i passager-/lastrummet med beklædning til låsemekanismen på bagklap/bagtøjfløjede døre	Candy White
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe	Uden særlige karosseriforanstaltninger	Kølerskærm, umalede, med to kromlister
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	Komfortablehimmel i førerhus, tagbeklædning af hårdfiber i passager-/lastrummet	Trækstang, fast (inkl. stabilitet ved træk)
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Bærerfrekvens 433,92 til 434,42 MHz	Udvendige spejle, elektrisk indstillelige, opvarmelige og foldbare, inkluderer foldningsfunktion via køretøjsnøgle
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Uden ekstra hylder i førerhuset	Udvendigt spejl til venstre, konveks
Fensterheber elektrisch	Uden gardiner	Udvendigt spejl til højre, konveks
Frontscheibe Verbundglas	Transportbeskyttelsesforanstaltninger uden overfladebeskyttelsesfilm	Udvendig spejlkasse og dørhåndtag i sort
Funkschlüssel (2) klappbar	Håndtag på tagrammen, foldbart	H7-Halogen dobbeltforlygte
Getriebe 5-Gang	Uden dekorbånd og dekorlister	Lysjustering

Handschuhfach abschließbar	Hængsler til bagdøre/-klap i normaludførelse	Kørelys med automatisk lysskift (automatisk), "Leaving home" -funktion og manuel "Coming home" -funktion
Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	Uden bageste opvarmningskanal / ventilation	Vinduesvisker-intervalregulering med regnsensor til forrudevisker
Innenraumfilter: Pollenfilter	Solbeskyttelsesklapper med billetlomme på førersiden samt airbag-mærkat på passagersolbeskyttelsesklap	Mærke "Transporter" på skærm og bagende
Karosserie/Aufbau: Kasten	Uden C-spor	Varmebeskyttelsesglas (grønt)
Karosserievariante: Normaldach	Uden splash guards	Bundglasfrontsæde i varmeisoleringsglas
Kraftstofftank: 70 Ltr.	Uden ekstra støvforsglingspakninger udenfor	4 højttalere: 2 diskant, 2 bas
Kühlergrill mit Chromleisten	Håndtag til trin ved indgangen til A-søjle	Nødopkaldssystem eCall
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Uden stikkontakt	2 USB-grænseflader (Type C) i instrumentbrættet
Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI	Køretøjsklasser-differentiering -7EP-	Forberedt til "We Connect" og "We Connect Plus"
Nebelschlussleuchte	Uden navigationssystem	App-forbindelse
Nichtraucher-Paket	Instrumentbelysning, dæmpbar	Multifunktionsdisplay "Plus" med træthedsgenkendelse
Radstand 3000 mm	Sporholdassistent "Lane Assist"	ParkPilot i for- og bagområdet
Reifen-Reparaturkit	Uden 2. batteri	Dæktryksadvarsel (efter EU-typprøvning)
Rußpartikelfilter	Uden lysassistent	Fartpilot inklusive hastighedsbegrænser
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Baglygter i standardudførelse	Airbags til fører og passager med deaktivering af passagerairbag
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Uden sprinkleranlæg og uden opvarmede vinduesvaskedyser	Brændselsstyring, høj
Servolenkung elektro-mechanisch	Uden tågeforlygter	Høj skillevæg uden vindue samt 8 øjebolte til lastsikring
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	En-ton-signalhorn	Gummibundbelægning i førerhuset
Stahlfelgen 7x17	Uden tagblinklys	Sidelåse af hårdfiberplader i passager-/lastrummet (halvhøj med vinduesåbninger)
Start/Stop-Anlage Motor	Uden ekstra funktionsfejldikation	Vandtilførselsvarmer med programmerbar varmeapparatfunktion
Tagfahrlicht	Uden genkendelseslys	Klimaanlæg i førerhuset med elektronisk styring
Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)	Uden roterende lys	Kølemiddel R134a
Wärmeschutzverglasung	Uden trinbelysning	Støv- og pollenfilter
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	Uden tachograf	Sædevarme til sæde i førerhus til venstre, justerbar
Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	Multifunktionsdisplay "Plus" med sort-hvid display	Sædeovertræk i stof, mønster "Dobbelt gitter"

Ausstattungs-Paket Licht + Sicht	Driftsspænding 12 V	Højdeindstilling for venstre enkeltstol i førerhuset
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	Mobiltelefon-interface	Sæde til venstre, i 1. sæderække
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	Transportbil	Passagersædebank til højre, med underlæsning
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Uden opbevaringsrum	Lændestøtte til venstre enkeltstol i 1. sæderække (manuelt justerbar)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	Komponentpakke uden landsspecifik bygningsinstruks	Armlæn til venstre sæde i førerhuset
Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum	Følgeordrer	Uden sæder i 2. sæderække
Heckflügeltüren ohne Verglasung	4-cyl.Turbodieselmotor 2,0 L/81 KW(4V) TDI Common Rail Base Engine: TS1/TR1/TI9/T0P/T0N/T37/T29	Uden sæder i 4. sæderække
Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)	Ingen handling	Nakkestøtter, foran og bagpå, højdejusterbare
Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster	Online-tjeneste, med OCU, uden hovedenhedskodning, uden WFS-sammenslutning	Central lås med fjernbetjening og intern betjening
LKW-Zulassung	Træthedsgenkendelse	Lukning af bagklap med åbningsfunktion indefra
Multifunktionsanzeige Plus	Regionalkode " ECE " for radio	2 Fjernbetjente klapsleutler
Reifenkontroll-Anzeige	1 12-volts stikkontakt på instrumentbrættet	Bagklap uden vinduesåbninger
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	Ikke en specialbil, Standard-udgave	Bagklap uden vindue
Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	Grundlæggende udstyrsvariant	Skydedør til venstre, i last-/passagerområdet
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Durchlademöglichkeit unten	Godkendelse med op til 3 sædepladser	Skydedør til højre, i last-/passagerområdet
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	Radio "Composition Colour" med 16,51 cm (6,5 tommer) berøringsskærm i farver	Tre-punkts automatiksikkerhedsseler, højdejusterbare på ydersæderne i førerhuset, med elektrisk selestrammer
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	Leergewichtsbereich 1	Advarselslyd og -lys for ikke-monteret førersikkerhedssele
Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	ingen hoogalkohol	Indvendig belysning med LED-teknik i last-/passagerområdet
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch	Forakselvægt Standard	Handskerum med belysning
Verzurrösen verstärkt	Bagakselvægt Standard	Sikkerhedsindvendig spejl, automatisk nedblændende
Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	ingen elektronisk samlemøtrik og ingen funktionsstyringsenhed	Startspærre (elektronisk)
Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion programmierbar	Uden kameraer/systemer/omgivelsessensorik	Øjer med remme til lastsmg forstærket (ISO 27956)
Fertigungsablauf Polen	Uden markise	Bordværktøj
Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 4	Uden logoer (indvendigt)	Forholdsovervågningssystem "Front Assist" med City-Nødstopfunktion
Ohne Fußmatten	Batteri/generator	16" -Fjedringsenhed med 16" -Bremseanlæg

Bordliteratur på dansk	Volkswagen Poznan Sp. z o.o., Poznan	4 stålhjul 6,5 J x 16 i 20-hullet design
Gewichtsbereich 2 kun installasjonskontroll ingen behovsprognose	Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/Schwarz	Kort akselafstand
Fjæring og demping, Standard	Ingen børnestol	Gennemgående hjul 215/65 R 16 C 106/104 T, rullemodstandsoptimeret
Typeplade for erhvervskøretøj med EU-typegodkendelse, med vægtoplysninger, med COC-papirer	Uden opbevaringspakke	Gennemgående hjul 215/65 R 16 C 106/104 T, rullemodstandsoptimeret
Advarselsskilte uden landsgruppe	Ingen stemmestyring	Tire Mobility Set: 12-volts kompressor og dækslebevæske
Normalluftfilter	Uden krom-pakke	Elektrisk-mekanisk servostyring, hastighedsafhængigt reguleret, ratstamme højde- og længdejusterbar
Rat	Ingen trafikskimsidentifikation	Elektrisk-mekanisk servostyring, hastighedsafhængigt reguleret, ratstamme højde- og længdejusterbar
Hjulkapsel Midten	Ingen tv-modtagelse/digital radiomodtagelse	Elektronisk stabilitetsprogram, ABS, ASR, EDS, bjergstartassistent, bremseassistent
Hjulbolte uden fælgelåse	Fleet Order	Sidevindassistent
Uden forbindelsesmateriale og advarselstrekant	4-cyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.G	Sporholdassistent "Lane Assist"
Uden isoleringsboks og uden køling af handskerum	Instrumentpanel (km/h); Display til hastighed, samlet/daglig afstand, omdrejninger, brændstofbeholdning og tidspunkt	Bjergstartassistent
Uden mekanisk differentialespærre for bagaksel	Dæk uden fastlæggelse af dækmærke	Batteri 520A (92Ah)
Højere brændstofinitialfyldning (14 l)	Beskrivelse ikke fundet	Trefaset generator 180 A
Transporttilstand aktiveret	Markedsorienteret prisstyring	5-trins manuel gearkasse
Uden "drive select"	Radio "Composition Colour"	Udledningsstandard Euro 6d TEMP-EVAP-ISC
Kofangere i grå	Højrestyring	Brændstoftank med 70 L tankvolumen
Standardstøjdæmpningsforanstaltninger	Venstrestyring	Ingen hot country
Læsskantsbeskyttelse (indvendig) i plastik	Godkendelse som lastbil	Standard klimazoner
Uden modulær sædebeslag	Vedligeholdelsesintervalforlængelse	Start-stop-system med bremseenergigenvinding
Uden ekstra dækmontering	Serviceindikator 40000 km eller 2 år (variabel)	CXHC
Uden ekstra barnestole fastspænding ISOFIX og Top Tether	Uden sæder i 2. sæderække	Typegodkendelsesland Danmark
Uden glasskyde-/udstillingstag i førerhus	Uden sæder i 3. sæderække	Danmark

Dørbeklædningspanel ubelagt

Uden bord (ved Multivan LR med to skydedøre: med styreskiner i gulvet til et multifunktionelt bord

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-16	03 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	215/65-16	09 mm	Helårs
Højre, Bag	Continental	215/65-16	09 mm	Helårs
Højre, For	Continental	215/65-16	03 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Ikke relevant

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5
#3	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret




Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret




Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. bagdør	Skydedør	Bule(r)	K4
#2	Bagklap	Fløjdør Højre	Bule(r)	K3
#3	Bagkofanger	Refleks, Højre	Revnet	K5
#4	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3



Sted	V. bagdør
Del	Skydedør
Type	Bule(r)



Sted	V. bagdør
Del	Skydedør
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	Fløjdør Højre
Type	Bule(r)



Sted	Bagklap
Del	Fløjdør Højre
Type	Bule(r)




Sted	Bagkofanger
Del	Refleks, Højre
Type	Revnet



Sted	Bagkofanger
Del	Refleks, Højre
Type	Revnet



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl