

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DG78614	Stelnummer	3MVDM6WGA0E214871	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	MAZDA	Model	Mazda CX-30	Version	2.0 SKYACTIV-G 150 HK 5-dørs aut.
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	22-02-2022
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	48549	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

8,8" TFT farvedisplay	Bakkamera	Elektrisk betjent bagklap
LED-forlygter (Nær og Fjernlys)	El-justerbare forsæder m. hukommelse i førersiden	Elektronisk Parkeringsbremse (EPB)
Vejbaneassistent	Smart nøgle, nøglefri adgang	HMI commander
Bluetooth	BOSE-audiosystem	Fjernlys kontrol
Vinduesvisker Deicer	Navigation	LED baglygter
7 airbags	TYVERIALARM	Vejafgangsadvarel (LDW)
Apple CarPlay / Android Auto	2-zoners klimaanlæg	Læderindtræk (sort)
DAB-radio	Parkeringsensor bag	Projiceret Head-Up-Display
Smart Brake Support (SBS)	Startknap (nøglefri start)	Smart City Brake Support (SCBS)
18" aluminiumsfælge	Trafikskiltgenkendelse	Bakspejl med automatisk nedblænding
Parkeringsensorer for og bag	integrerede sprinklerdyser	El-spejle m/varme og el-foldefunktion
Varme i rattet	Avanceret Blind Spot Monitoring System (BSMS)	Læderrat (3-eget)
Adaptiv fartpilot	Automatisk dørlukning	
Automatisk nedblændelige sidespejle	Føreradvarselssystem	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Yokohama	215/65-16	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Yokohama	215/65-16	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Yokohama	215/65-16	06 mm	Vinter
Højre, For	Yokohama	215/65-16	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	H. fordør	Dør	Ridser	K3



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl