

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	AY71070	Stelnummer	WDB9062331N647247	Reg. Attest	Nej
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	SPRINTER	Version	316 CDI Dobbeltkabine Standard
Karosseritype		Farve		Reg. dato	17-11-2015
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	197694	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Elektronisk
Instruktionsbog tilstede	Nej	Afleveringsdato	20-02-2025		

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

- Uden bagrude i venstre side af lasterummet	- Fleece-batteri 95 Ah	- LAKFARVE FIRE RED MB 3534
- Turbo	- Foraksel forstærket	- Elektrik til trailerstik
- Adaptivt bremselys	- Ekstra varmelegeme (varmt vand)	- Opvarmede og elektrisk justerbare sidespejle
- Airbag førerside	- Model: 316 DOKA 4X2 3665	- Adaptivt bremselys
- Anti-blokeringsystem (ABS)	- Danmark	- Audio 10
- Baghjulstræk	- Akseloverførsel i = 4,727	- 2-vejs højttalere foran
- Advarsel for vinduesviskervæskestand	- Elektronisk stabilitetsprogram (ESP9i)	- Klemrække til elektrisk tilslutning
- El-justerbare og opvarmede sidespejle	- Senkning af køretøj	- Serviceintervalindikator ASSYST
- Sidespejle med integreret blinklys	- Bagfjedre tottrins	- UDETEMPERATURMÅLER
- Batteri 74 Ah	- Serie 906	- Fartpilot
- Bremseassistent	- Undervogn til brug C	- Airbag fører
- Bremssystem med ABS+ASR	- Forstærket fjeder og støddæmper foran	- Låsbart handskerum
- Loftsbeklædning i førerhus	- Vibrationsdæmper	- Beklædning af bagvæg
- Elektronisk stabilitetskontrol (ESP)	- BATTERISTYRING	- Varmtvands-ekstravarmner
- Elektriske vinduer foran	- Bufferbatteri til startprocessen	- Halvautomatisk reguleret TEMPOMATIC klimaanlæg
- 6-trins gearkasse - TSG (Eco Gear)	- Forberedelse til elektrisk, parameteriserbart speciellmodul	- Tankmåler til ekstra varmelegeme
- Låsbart handskerum	- Starthjælp - kontakt	- Stof Tunja sort
- Ladkasse med dobbelt kabine	- Serie 906 - TRANSPORTER NCV3	- Komfortaffjedret førersæde
- Brændstoftank: Hovedtank på 75 L	- Tøj krog i passagerkabinen	- Justerbart passagersæde
- Justerbare forlygter	- Dobbeltkabine	- Armlæn til førersæde
- Modelopdatering	- Ekstra lang spejlholder	- Lavmonteret førersædetræ
- Motor 2,1 L - 120 kW CDI KAT	- Klimazone 1 (kold/komfort)	- Armlæn til førersæde
- Partikelfilter	- Sprinter Standard	- Sædepasningsenhed til førersædet
- Akselafstand på 3665 mm	- Eksportkode	- Opbevaring over forruden
- Rygerpakke	- Region EU/EFTA	- Hydraulisk domkraft
- Lavt udslip i henhold til Euro 5 emissionssnorm	- Ensfarvet lak med klarlak	- Bakspejl
- Servostyring	- 3,5 ton	- Foraksel med øget belastning

- Sikkerhedsseler med advarselssystem (førerside)	- Hastighedsmåler km/t	- Foraksel med øget belastning
- Stof betræk	- Skiftpunktindikator	- Forstærket stabilisator på forakse
- Sæder i førerhus: Passagersæde med armlæn	- Brændstofpumpe, elektronisk reguleret, trin 2	- Stabilisator bagakse forstærket under ramme
- Sæder i førerhus: Justerbart passagersæde	- VENSTRE-STYRING	- Stålhjul 6,5 J x 16
- Sæder i førerhus: Førersæde med armlæn	- Fravælgelse af parklys	- Akselafstand på 3665 mm
- Stålfælge 6,5x16	- Forberedelse til sidesignallygter	- Dæk 235/65 R16 C
- Vedligeholdelsesinterval indikator Assyst	- Kørelys	- Reservehjulsholder under rammeenden
- Startspærre	- Europa	- Reservehjulsholder under rammeenden
- Varmeisolerende glas	- Generator til brændstoføkonomi	- Reservehjul
- Fjernbetjent centrallås	- Generatorstyring Plus	- Reservehjul
- Tilladt totalvægt 3,50 t	- Kølemiddelkompressor (KMV) med magnetkobling	- ECO styrehjælpepumpe
- Bakkestartshjælp (bakkestartsassistent)	- Kundesupportforanstaltning Diesel Udløsning 1	- Bakkestartshjælp
- Audiosystem Audio 10 (Radio med CD-afspiller)	- Kundesupportforanstaltning Diesel Udløsning 4	- Sidevindsassistent
- Udetemperaturmåler	- Skruet tværtravers	- Bakkestartshjælp
- Ekstra batteri	- Køretøjsforberedelse til AH-last op til 3500 kg	- Ekstra batteri til eftermonterede forbrugere
- Batteriafbryder 1-polet	- Continental dækfabrikat (10)	- Fleecebatteri 12 V 92 Ah
- BlueEfficiency-pakke	- M+S dæk	- Fleecebatteri 12 V 92 Ah
- Fartpilot	- Kronprinz hjulfabrikat	- Ekstra batteri til eftermonterede forbrugere
- Reguleret klimaanlæg (Tempmatik)	- Værkstedskode	- Relæ til ekstra batteri
- Reservehjul	- Skilte/trysager på dansk	- En-polet hovedafbryder for batteri
- Reservehjulsholder inkl. donkraft	- COC-dokumenter, ufuldstændige	- Generator 14 V/200 A
- Bakspejl	- Mercedes-Benz MobiloVan med DSB og GgD	- 6-trins manuel gearkasse ECO Gear 360
- Bagvæg med vindue	- Fabrikskode - BZM inspektion	- Udstødningsklasse Euro 5b+ N1 GR.III/N2
- Sæder i førerhus: Behageligt affjedret førersæde	- Modelgeneration 1	- Brændstoffilter med vandudskillingsfunktion
- Forstærket bagstabilisator	- Godkendelse som lastbil	- Udstødning lige bagud
- Forstærket forstabilisator	- Modelopdatering	- ECO start-stop-funktion

- Tankmåler til ekstra varmelegeme	- BlueEFFICIENCY-pakke	- Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 hk) 3800/min
- Relæ til ekstra batteri	- Bagvindue	
- Bagvæg beklædning	- Modelopdatering	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	235/65-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	235/65-16	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	235/65-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Firestone	235/65-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit


Rep. kit tilstede

Findes ikke

Reservehjul tilstede

Ja

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Instruktionsbog	Ikke tilstede	Ikke tilstede	K5
#3	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5
#4	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#2	Forrude	Rude	Revne	K5
#3	Motorhjelm	Hjelm	Ridser	K4
#4	Front	Forlygter, Højre	Ridser	K5
#5	Front	Forkofanger	Bule(r)	K5
#6	V. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#7	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#8	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K3
#9	V. bagdør	Dør	Ridser	K3
#10	V. bagskærm	D-stolpe	Ridser	K3
#11	Bagklap	Lad bagpå	Bulet/Ridset	K3
#12	H. fordør	Dør	Ridser	K3
#13	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K3
#14	H. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4



1A
Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul




2
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne



2A
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne



2B
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne



3
Sted Motorhjelme
Del Hjelme
Type Ridser



4
Sted Front
Del Forlygter, Højre
Type Ridser



5
Sted Front
Del Forkofanger
Type Bule(r)



5A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Bule(r)




5B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Bule(r)




6

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




6A

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset




6B

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



7

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



7A

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



7B

Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



8

Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser



8A

Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser




8B

Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser



9

Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser



9A

Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser



10

Sted V. bagskærm
Del D-stolpe
Type Ridser



10A

Sted V. bagskærm
Del D-stolpe
Type Ridser



10B

Sted V. bagskærm
Del D-stolpe
Type Ridser



11

Sted Bagklap
Del Lad bagpå
Type Bulet/Ridset



11A

Sted Bagklap
Del Lad bagpå
Type Bulet/Ridset



11B

Sted Bagklap
Del Lad bagpå
Type Bulet/Ridset




11C

Sted Bagklap
Del Lad bagpå
Type Bulet/Ridset



12	
Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



12A	
Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser




12B	
Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



13	
Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Ridser




13A	
Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Ridser




14	
Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



14A	
Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



14B	
Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



14C	
Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
