

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP67830	Stelnummer	WBA6W9101L5R17447		
Mærke	BMW	Model	2-Serie	Version	218d Gran Tourer Steptronic
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	24-02-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	140893	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1023284

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Here is the translation of the full list into Danish:	Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.	ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
Teleservice	Heckklappenbetätigung automatisch	UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL
Fartpilot med bremsefunktion	Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black	DAENISCH / BORDLITERATUR
Klima automatik	Isifix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	SPRACHVERSION DAENISCH
SOS opkald	Karosserie: 5-türig	FAHRGESTELLSNUMMER,V.AUSSEN SICHTBAR
Advarselstrekant	Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft- Control	VERSANDSCHUTZPAKET
Armlæn, for	Kopf-Airbag-System hinten	MODELLJAHRESCODE
Dæktryk monitor	Kopf-Airbag-System vorn	AUSSENHAUTSCHUTZ
Model Advantage	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	2.00L / 110kW
PDC, bag	Licht- und Regensensor	OELWARTUNGSINT. 25.000KM/24MONATE
Regnsensor	Mittelarmlehne hinten	EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE
Sædevarme, for	Mittelarmlehne vorn	MODELL ADVANTAGE
ConnectedDrive Services (3 år)	Modellpflege	ABLAGENPAKET
DAB tuner	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel	AKTIVER FUSSGAENGERSCHUTZ.
Låsebolte	Multifunktion für Lenkrad	GLACIERSILBER METALLIC
Remote Services	Park-Distance-Control (PDC)	AUSSENSPIEGELPAKET
Sidespejlpakke	Parkbremse elektrisch	DACHREILING ALUMINIUM SATINIERT
Velourmåtter	Personalisierungssystem (Personal Profile)	LED-SCHEINWERFER
Alarm	Reifendruck- Kontrollsystem	REGENSENSOR
Automatisk bagklap	Rußpartikelfilter	DAB TUNER
De-aktivering airbag	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	MEDIA
LED-forlygter med udvidet indhold	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	CONNECTEDDRIVE SERVICES
Multifunktionsrat	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d- TEMP	INTELLIGENTER NOTRUF
Tagræling, satineret aluminium	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	TELESERVICES
Lændestøtte, for	Schaltpunktanzeige	PARK DISTANCE CONTROL (PDC), HINTEN

Navigation	SCR-System (AdBlue-Technologie)	NAVIGATION
Sportslæderrat	Seitenairbag hinten	REMOTE SERVICES
Metallak Glacier Silver	Seitenairbag vorn	REIFENDRUCKANZEIGE
3. sæderække	Service-System: ConnectedDrive Services	AKTIVE.GESCHW.REG.+STOP&GO FUNKT.
Driving Assistant Plus	Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	BEIFAHRERAIRBAG- DEAKTIVIERUNG
Ablage-Paket	Service-System: Remote Services	ARMAUFLAGE VORN
Advantage	Servolenkung Servotronic	FUSSMATTEN IN VELOURS
Airbag Beifahrerseite	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid	KLIMAAUTOMATIK
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Sitze hinten mechanisch verstellbar	KAELEMITTEL
Airbag Fahrer- /Beifahrerseite	Sitze vorn mechanisch verstellbar	SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
Airbag Fahrerseite	Start/Stop-Anlage (Funktion)	STOFF GRID ANTHRAZIT
Anti-Blockier-System (ABS)	Steckdose (12V- Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer- /Laderaum (4-fach)	INT.L. OXIDSILBER DUNKEL M. A.L.S.H
Auspuffanlage (1-Rohr- Anlage) mit Blende	Tagfahrlicht LED	LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER
Außenspiegel elektr. verstellbar	Wegfahrsperre	3.SITZREIHE
Außenspiegel Wagenfarbe	Wärmeschutzverglasung getönt	AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG
Außentemperaturanzeige	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	DIEBSTAHLSICHERUNG
Bordcomputer	3.Sitzreihe	ALARMANLAGE
Bremsassistent	Alarmanlage	WARNDREIECK
Check-Control-System	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	STAUASSISTENT
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Dachreling Aluminium satinert	DRIVING ASSISTANT PLUS
Dynamische Bremsleuchte	Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus	17"LM RAEDER V-SPEICHE 479
Dynamische Stabilitäts- Control (DSC)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	RADSCHRAUBENSICHERUNG
Dynamische Tractions Control (DTC)	Lenkrad (Sport/Leder)	SPORT-LEDERLENKRAD
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	LM-Felgen 7,5x17 (V- Speiche 479)	MULTIFUNKTION FUER LENKRAD
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits- Assistent	Metallic-Lackierung	PERFORMANCE CONTROL
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Navigationssystem: Navigation (USB)	AUTOMATIC GETRIEBE

Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle	Scheinwerfer LED	CO2 UMFANG
Fußmatten Velours	Sitzheizung vorn	KALTLAND-AUSFUEHRUNG
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Model: 218d (F46)	MODELL ADVANTAGE
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	KILOMETERTACHO	
Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)	AREA-CODE 2	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/55-17	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	205/55-17	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	205/55-17	07 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/55-17	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit


Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
----------	-------	-----------	----------

Reservehjul

/-

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Hundehår	Bil indvendigt	Bære præg af dyrehold	K5
#2	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K5
#3	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K5



1
 Sted Hundehår
 Del Bil indvendigt
 Type Bære præg af dyrehold




1A
 Sted Hundehår
 Del Bil indvendigt
 Type Bære præg af dyrehold




2
 Sted Vask og Støvsugning
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring



2A
 Sted Vask og Støvsugning
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring



3
 Sted Rens af sæder
 Del Sæder Alle
 Type Mangler rengøring



3A
 Sted Rens af sæder
 Del Sæder Alle
 Type Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Himmel	Hul	K5
#2	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#3	Front	Forkofanger	Bulet/Ridset	K5
#4	Front	Kølegitter	Revnet	K5
#5	Motorhjelm	Hjelm	Rids	K4
#6	Fælge	Venstre, For	Ridset	K5
#7	V. panel	B-stolpe	Ridser	K4
#8	V. fordør	Dørkant	Bule(r)	K4
#9	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#10	V. panel	C-stolpe	Bulet/Ridset	K4
#11	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#12	Bagklap	Bagklap	Ridser	K4
#13	Bagklap	Ekstra Bremselygte	Ridser	K5
#14	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K5
#15	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#16	H. panel	C-stolpe	Bulet/Ridset	K4
#17	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#18	H. panel	B-stolpe	Bule(r)	K4
#19	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#20	H. fordør	Spejl	Rids	K4
#21	Fælge	Højre, For	Ridset	K5
#22	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K5
#23	Fælge	Venstre, Bag	Ridset	K5
#24	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#25	V. fordør	Dørkant	Ridser	K4
#26	Interiør	Dør beklædning, Højre Bag	Rensning	K1



1

Sted Interiør
 Del Himmel
 Type Hul



1A

Sted Interiør
 Del Himmel
 Type Hul




2

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



2A

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



3

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



3A

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



3B

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



3C

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset




3D

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset




4

Sted Front
 Del Kølegitter
 Type Revnet



4A

Sted Front
 Del Kølegitter
 Type Revnet




4B

Sted Front
 Del Kølegitter
 Type Revnet



5

Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Rids



5A

Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Rids




6

Sted Fælge
 Del Venstre, For
 Type Ridset



6A

Sted Fælge
 Del Venstre, For
 Type Ridset



7

Sted V. panel
 Del B-stolpe
 Type Ridser



7A

Sted V. panel
 Del B-stolpe
 Type Ridser




8
 Sted V. fordør
 Del Dørkant
 Type Bule(r)




8A
 Sted V. fordør
 Del Dørkant
 Type Bule(r)




9
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)



9A
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)



10
 Sted V. panel
 Del C-stolpe
 Type Bulet/Ridset



10A
 Sted V. panel
 Del C-stolpe
 Type Bulet/Ridset



11
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



11A
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



11B
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



11C
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



11D
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



12
 Sted Bagklap
 Del Bagklap
 Type Ridser



12A
 Sted Bagklap
 Del Bagklap
 Type Ridser



12B
 Sted Bagklap
 Del Bagklap
 Type Ridser



12C
 Sted Bagklap
 Del Bagklap
 Type Ridser



13
 Sted Bagklap
 Del Ekstra Bremselygte
 Type Ridser




13A
 Sted Bagklap
 Del Ekstra Bremselygte
 Type Ridser




14
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset




14A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



14B
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



15
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



15A
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset




15B
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



16
 Sted H. panel
 Del C-stolpe
 Type Bulet/Ridset



16A
 Sted H. panel
 Del C-stolpe
 Type Bulet/Ridset



17
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



17A
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




18

Sted H. panel
 Del B-stolpe
 Type Bule(r)



18A

Sted H. panel
 Del B-stolpe
 Type Bule(r)



18B

Sted H. panel
 Del B-stolpe
 Type Bule(r)



19

Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



19A

Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



20

Sted H. fordør
 Del Spejl
 Type Rids



20A

Sted H. fordør
 Del Spejl
 Type Rids



21

Sted Fælge
 Del Højre, For
 Type Ridset



22

Sted Fælge
 Del Højre, Bag
 Type Ridset



23

Sted Fælge
 Del Venstre, Bag
 Type Ridset



24

Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)




24A

Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)




25

Sted V. fordør
 Del Dørkant
 Type Ridser



25A

Sted V. fordør
 Del Dørkant
 Type Ridser



26

Sted Interiør
 Del Dør beklædning, Højre Bag
 Type Rensning



26A

Sted Interiør
 Del Dør beklædning, Højre Bag
 Type Rensning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Motor lampe lyser