

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR44359	Stelnummer	W0V7H9EG0L4151909		
Mærke	OPEL	Model	Crossland X	Version	1.5 CDTi 102 HK MPV
Karosseritype		Farve		Reg. dato	30-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	187570	Antal nøgler	3	Kontraktnummer	1013172

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Airbag fører-/passagerside	Børnesikring	Airbags foran, side og hoved
Ambientebelysning midterkonsol	Kontrolnøgle	Airbags foran, side og hoved
Antiblokeringsystem (ABS)	TYPEGODKENDELSE 07	Midterkonsol foran armlæn
Drivmiddel: Forhjulstræk	LM-fælg 6,5 J x 16	Armlæn til førersæde
Audiobetjening på rat	Selestrammer bagtil	Opbevaringsrum i bagagerum
Boardcomputer	Emblem "ECOTEC D" bagest	Afrimningssystem T/J/N/i=Quick Heat
Bremseassistent	Horn/signalhorn	Klima anlæg automatisk
Tag i bilens farve	Omdrejningstæller - kilometer aflæsning	Klima anlæg automatisk
Tag, designudførelse (krom)	KØRETØJSERKLÆRING EU	Kølemiddel
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Kontrolnøgle Europa	Luftfilter til indendørs-/udendørs luft
Førerstøttesystem: Bakkestartsassistent (HSA, Hill Start Assist)	Kontrolkode	Fodvarme/dyser bagtil
Førerstøttesystem: Vognbaneassistent	V.A. ASM COCKPIT	Afrimningssystem T/J/N/i=Quick Heat
Førerstøttesystem: Genkendelse af trafikskilte	V.A. ASM RATSTAMME	Vinterpakke
Nøgler til køretøjet (2), begge sammenklappelige	V.A. ASM TAGBEKLÆDNING	Sædevarme foran
Elruder foran og bagpå, one-touch-funktion	V.A. ASM FOR HORIZONTAL AFFJ.,	Stof Florey/Morrocana sort
Bagagerumsbund justerbar i højden FlexFloor	V.A. ASM FOR VERTIKAL AFFJ.	AGR-sæder / JäDescriptor: Siddepakke
Fartpilot	V.A. ASM BAGAFFJEDRING	Sæde-Ko-Pak.2/ P/j= AGR Passager
Gearkasse 6-trins	V.A. ASM DÆK OG FÆLGE	Sæde-Ko-Pak.2/ P/j= AGR Passager
Baglygter LED	Fjernelse af skrift på siden	Justerbart lårbenspudef BF
Karosseri: 5-dørs	Kontrolkode	Justerbart lårbenspudef til fører
Klima anlæg 2-zoner	VIN-MODELÅR 2020	Lændestøtte til førersæde
Hoved-airbagsystem	Emblem OPEL	Lændestøtte til passagersæde
Rat (læder, 3-eget)	T=Belysningspakke/Lydpakke	Forsæder skubbes/lænes 40:60
Læselamper foran (2)	D:Familiepa.1 G/H/Z:Funktion.pakke	Hovedstøtter bag midten
Motor 1,5 L - 75 kW CDTI DPF	T=Belysningspakke/Lydpakke	Elruder elektriske foran

Tågelygter	Synsudstyr/IntelliLux	Elrunder elektriske bagtil
Akselafstand 2604 mm	Synspakke/Indvendigt spejl med automatisk nedblænding	Elrunder elektriske bagtil
Dæktrykskontrollsystem	8-vejs førersæde/T:Sæde-Ko-Pa.1	Sammenklappelig nøgle
Partikelfilter	Sæde-Ko-Pak.2/ P/j= AGR Passager	Dørhåndtag i bilens farve
Bagsæde opdelt / nedklappelig	Sæde-Ko-Pak.2/ P/j= AGR Passager	Tre-punkts sikkerhedssele bagtil
Lav emission i henhold til udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	T=Belysningspakke/Lydpakke	Selealarm fører
Forlygter LED Eco	D:Familiepa.1 G/H/Z:Funktion.pakke	Selealarm bagtil
Sideairbag foran	Tagdesign i krom	Selealarm passager
Synspakke	Tag i bilens farve	Selelåssystem for fører og passager
Start/Stop-system	SneHvid/SummitWhite/Arktis	Selelåssystem for fører og passager
Kørellys LED	Beskyttelsespladeoptik foran/bagpå Sølv	Indvendig belysning/læselampe
Beskyttelsespladeoptik, foran og bagpå (sølv)	Aktiv kølergrillstyret luftindtag	Indvendig og læselampe(r) bagtil
Startspærre	Frontgrill med tværstang i krom	Synspakke/Indvendigt spejl med automatisk nedblænding
Armlæn foran til venstre	Tags antenne kort	Solvisir/makeupspejlbelysning
Audio-navigationssystem 5.0 IntelliLink	El- og manuelt foldbare sidespejle	Stikkontakt i midterkonsol bagtil
Tagræling sølv	Sidespejle i bilens farve eller tagfarve	12V-stikkontakt i frontkonsol
Elektrisk hurtigopvarmning (Quickheat)	Tagræling Sølv	Opbevaringsrum i bagagerum
Ergonomisæde foran venstre/højre	Tagdesignlinie i krom	ABS
Funktionspakke	LED-forlygter	Frontkamera med skilt-/sporassistent
Bagagerumsbund dobbelt	Manuel justering af lysstyrke	Hjul 7JX16-38 alu
LM-fælge 6,5x16 (4-dobbelt eger)	Tågelygter	LM 6 1/2Jx16 4-dobbelt eger sølv
Parkeringssystem foran og bagved	Automatisk fjernlys i tunneler	DÆK 195/60R16-SL89H BW HW1
Sædevarme foran	Sensor for genkendelse af trafikskilte	Dækreparationskit
Særlig lak Snow-White	LED-kørellys	Dækreparationskit
Tonede ruder bagtil (Solar-Protect)	Regnsensor	Vinterpakke
WS-IC: 0	Tagdesignlinie i krom	Ratvarme
Model: CROSSL X INNOV D15DT MT6 S/S	Bagvinge/Tagvinge	Læderrat/sportslæderrat
Interiørfarve Sort/Lysgrå	Bagvinge/Tagvinge	Justerbar/udtrækkelig ratstamme

RESERVEHJUL INGENTING	Beskyttelsespladeoptik foran/bagpå Sølv	Servostyring med variabel hastighed
Passagerhovedstøtte foran F+BF	Tonede ruder bagtil	Servostyring med variabel hastighed
Holdepunkt vindue 4	Tonede reflekterende vinduesbeskyttere	Elektronisk stabilitetsprogram (ESP/ESC)
Elruder med sikkerhedsfunktion	Fjernbetjening til infotainmentsystem	Bakkestartsassistent (HSA)
Personbil	Højttalere 6 stk.	Batteri L3 EF 12V 70AH 720 ENCCA
Danmark - obligatorisk	2 USB-porte	Generator 150 A
Sort instrumentering med kromringe	Boardcomputer	Manuel 6-trins gearkasse 189MM MB6 PSA
Net/lomme bag på forsæde	Parkeringsensorer foran og bagved	Udstødningsnorm EURO 6D-TEMP
Diesel E10-kompatibilitet	Parkeringsensorer foran og bagved	Brændstoffilter af lav kvalitet
Akseloverførsel - 3,95 (V)	Dæktrykskontrolsystem	Start/stop-system
PAKKE UDSTYRSNIVEAU 4	Dæktrykskontrolsystem	Koldt vejr-pakke
BEKLÆDNING STOF NIVEAU 4 JET BLACK	Førerinstrumentdisplay	MOTOR-4 CYL 1,5L TURBO DV5RE
INGENIØRAAR 2020	Navi900/Navi5.0/Multi.Nav.Pro	MOTOR-4 CYL 1,5L TURBO DV5RE
Venstrestyret	Navi900/Navi5.0/Multi.Nav.Pro	Start/stop-system
Gearkasseudstyr	Intelligent hastighedsregulering	Start/stop-system
Udførelse i EU	Airbags foran, side og hoved	LED-lys/IntelliLux/ Kurvelys

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	195/60-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	195/60-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	195/60-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Continental	185/60-15	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Spoile	Ridser	K4
#2	V. fordør	Dør	Ridser	K3
#3	V. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#4	Bagklap	Bagagerums klap	Ridser	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#6	Bagkofanger	Pynteliste	Ridser	K4
#7	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#8	H. fordør	Side spejl		K4
#9	H. A-stolpe	Stolpe	Ridser	K4




1
 Sted Front
 Del Spoile
 Type Ridser



1A
 Sted Front
 Del Spoile
 Type Ridser



2
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



2A
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



3
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



3A
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



3B
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



3C
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



3D
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



4
 Sted Bagklap
 Del Bagagerums klap
 Type Ridser



4A
 Sted Bagklap
 Del Bagagerums klap
 Type Ridser



5
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser




Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset




Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	



Sted	H. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Ridser



Sted	H. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Kan ikke starte eller køre. Knækket kædeled.