

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CK25152	Stelnummer	WF0YXXTTGYKD10897	Reg. Attest	Del I
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	10-05-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	219331	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Elektronisk
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato	25-02-2025		

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Trend	Indvendige håndtag – 2	Uden programmerbar styreenhed
Frossen Hvid	Uden støjreduktionspakker	Uden batteri-afbryderrelæ
Topdæksel bagklap uden rude	Uden opbevar.dk. - Tagh.-Fører	Uden ledningsnet
Auto-Start-Stop	Uden adgangsstige	Uden kabelføring for taglygte
Radio med SYNC 3	Uden trinbrædder	Uden ekstra stikdosefelt
150 W / 230V stik	Med udvendigt pakke i bilfarve 2	Uden intell. sikringsboks
Airbag* - passager	Grill - 3 ribber, fuldt farvet	Frost-hvid
Svinglys i forlygte	Uden tagbagagebærer	Produktionsværk Ootosan (Tyrkiet)
Airbag førerside	Br. karosseri-detalle - Grå	Uden kamera
Anti-blokeringsystem (ABS)	Mindre bagrudebeskytter	Uden sporvekslingsadvarselssystem
Drivetrain: Front-wheel drive	Uden spoiler	Uden blindvinkelsinfosystem
Blinklys integreret i sidespejl	Uden bagstødsstøddæmper	Program. brændstoffyring
Gulvbelægning: Vinyl i last-/passagerkabine	Uden automatisk spejlvippesystem	Koldstart -29 grader C
Boardcomputer	Uden passagersæde-armstøtter	Med synlighedspakke basis
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Med 2-vejs justerbart knæstøtte, foran	Sædepakke 15
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Bord - forsæde	Mindre specielle merværdipakker
Elektronisk trækkontrol	Uden nakkestøtter, bag	Med lavt tag
Førerassistance-system: Bakkestartassistent	Uden midterarm læn - bagsæder	Standard-kassevogn
Førerassistance-system: Nødbremseassistent	Uden bagsædedækningjustering	Standard-kassevogn
Førerassistance-system: Sidevindsassistent	Uden lændestøtte passagersæde	Med lavt tag
Elektriske vinduer	Sikkerhedssele - chaufførsæde	Med karosserifarvet sidespejl
Generator 220 A	Uden bagsæde i 2. række	Halogen-projektionsforlygter
Fartpilot	Uden bagsæde i 4. række	Med forlygtejustering foran
Gearkasse 6-trins	Førersæde 4-vejs justerbar sædehynde	Begge sider elektrisk justerbare udv. spejle m. Varm
Handskerum låsbart	Uden bagsædepakker	Dagkørelys trin 2
Interiørfilter: Pollenfilter	Uden trailer-træk-monteringer	Med automatiske forlygter
Karosseri/opbygning: Kasse	Mindre Trailer Sway Control (TSC)	Med ekstra bremselys
Karosserivariation: Normaltag	Uden enhedsdocking	Kun til intervallvisker forrude - Justerbar
Aircondition	Uden tablet-holder	Med mudguards, foran

Rat (længde-/højdejusterbar)	Best. equip. pakke f. brændstoføk.	Med mudguards, bag
Lastbilregistrering	Sort udvendigt dørhåndtag	M. farvede støddæmpere, for-Karos.-farve
Modelopgradering	Bagklap-/bagagerumshåndtag ude schw	Stødfor. højbag - delvis Karosserifarve
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Med plastgearknop	Med tonede ruder, Standard
Parkeringsensor	Uden firmasau	Med tonede ruder, Standard
Parkeringsensor foran og bag	Med auto. dørlås - Aktiveret	Kun for opvarmet forrude
Akselafstand 2933 mm	Mindre Zonal modstående dørlås	Sync III
Reservehjul med køretejsdæk	Konfigurerbar oplåsning - Konf 1	ICE Multimediesystem Ausr. 20
Partikelfilter	Power Lock Group-Hastighedsafhængig	Radio Højttaler-2 bas-/2 diskant
Lavtudelningsklasse i overensstemmelse med Euro 6 emission standard	Advarselslys - Vaskevæskeskd.	MFD TFT touchskærm
Vinduesviskere med intervalfunktion, justerbar	Uden to-tone karosserilak	ICE Multimediesystem Ausr. 20
Forlygter H4	Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	Sync III
Skydedør last-/passagerkabine højre	Uden dekorationsstriber - karosseriside	Med bordcomputer
Mudguards foran og bag	Uden motorhjelms, accentstriber	Med parkeringshjælp bag
Sidelister	Uden hovedbeskyttelses-airbag	Med parkeringshjælp foran
Synspakke 2	Uden hovedbeskyttelses-airbag højre	Med parkeringshjælp bag
Stålfælg 6,5x16	Med rullesele foran	Med fartpilot
Start/Stop-system	Uden sikkerhedsseler bag	Med fører-airbag
Stødfangere delvis lakeret	Sikkerhedssele - sort	Med passager-airbag
Style farvepakke	Uden Isofix-montering	Med passager-airbag
LED kørellys	Selerulle chauffør-/passagersæde	Med deaktivering af passagerairbag
Trend	Uden sideairbag chauffør/passager	Grill - Bagvæg/Trennwand
Beklædning i last-/FG-rum: halvhøj	Reservehjulentriegel	Trennw m. Ladeklappen+Fenster
Surround-løkker (8)	Uden dæktrykssensorer	Bod.bel. - Kunststoffeins. - teilw
Let tonet varmebeskyttelsesrude	215/65R15 H BSW-dæk	Laderaumverkl.-Formteil
Central lås med fjernbetjening	Hjulmøtrikker uden hjulbolte	Med aflåselig handskeboks.
Airbag passagerside	Med standardprofil - Enhver producent	Laderaumverkl.-Formteil
Armlæn foran	Uden motoromdrejningsantalstyring	Türverkl. - Seite/hinten - Stufe 1
Ford SYNC 3	Med standardophæng - Hver producent	Türverkl. - Seite/hinten - Stufe 1
Bagklap uden glas	Med støvbeskyttelsesskjold - Bremse	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung

LED lastrumsbelysning	Akseoverførsel 3,94/2,864	Manuelle Regelung - Klimaanlage
Høj lastrumsskillevæg bag fører- og passagersæder, med vindue og mulighed for gennemlastning nederst	Med mekanisk håndbremse	Med Pollenfilter
Sædepakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbart) - Passagersæde med varme, stof	Uden kollisionsundgåelsessystem	Med Umlaufheizung
Motorvarmer	Uden premium-bremser	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung
Stikkontakt 230V / 150 Watt	Uden klimakontrol - bagsæde	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung
Capitol/City sort	Uden ventilationssystem	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung
Uden undervognsbeskyttelse	Kølemiddel - Klima anlæg R134A	Med beheizbarem Fahrersitz
Uden ombygning af tag	Uden ekstra brændstofdæksler	Med beheizbarem Beifahrersitz
Uden lastrumsværktøj	Med enkel brændstoftank	Med Man. 2fach. Beif.-Sitzverst.
Mini-Media-Hub (2XUSB) Adp BSL+BT	Kraftst.einf. o. Verr. uden låg	M. Fahrer-Einz.s/Beif.-Dopp.s n/R
Uden lastrumsdør-stopper	Med dieselskiftmulighed	Med man. Lendenwirbelstütze-Fahrer
Med ubegrænset sideåbningsfring	Brændstofsindløbsstuds med lås	Med Fahrersitz-Armstützen
Uden klapbar stige-indgang – stål til lastrumsdør	Elektrisk hastighedsbegrænser	Uden bagsæde i 3. række
Med standard tilladt totalvægt	Uden udeluftssensor – Hastighedsregulering	Med central lås
Uden sikkerhedsforankring	Uden bagrumsvarme	Med central lås
Uden specialudstyrsæt	Med simpelt instrumentbræt	Fjernbetjening døroplåsning - 2 Fob
Fuldstændig køretøj	Med hastighedsmåler (km/t)	To-trins inputsystem - Dør
Uden udstyrs-markedsføringsforberedelse	Uden kørebog	To-trins inputsystem - Dør
Uden speciellak	Elektrisk to-tone horn	Fjernbetjening døroplåsning - 2 Fob
Uden SVO-applikation/mærkopmærkning	Uden navigationssystem	Uden bageste ruder
Mindre diagnostics vedligeholdelsesmonitor	Køretøjsnødssystem	Uden bagrudevisker-/vasker
Uden udstyr RSO	Uden advarsel/bakgear	Med Side. Laden. Baneside
Unifarvet udvendig lak	Uden overvågningsbeskeder	Med bagklap-ladeflapper
Uden SVO undtagen pakker	Mindre massesensorbevægelse	Med standard bagklap
Uden klistermærke - VP-applikation	Uden vognbaneholdningsassistent	Med lastrumslight
Uden certificeringsmærke	Uden hastighedsskiltgenkendelse	Uden bakspejl
Uden brandslukningsanordninger	Uden alarmsystem til tyveri	Unbel. Soltangent - Førerside
Med værktøjssæt	Uden køretøjsovervågning	Soltangent r unbeleucht Speil

Uden sats	Uden sideparkeringssensor	Med ekstra stikdåse
Uden dækreparationskit	Uden automatisk parkeringshjælp	Med ekstra stikdåse
Fe.-heb. v.1 hurtigbetjening l. fahrs.	Mindre batterier med dyb afladning	8 fastgørelsesløkker – lastrum
Uden siderude i 2. række, højre	Med standardeffekt-drejningsstrømgenerator	8 fastgørelsesløkker – lastrum
Uden siderude i 2. række, venstre	Uden A/V-stik	Med Antispin-bremser og ESP+
Uden siderude i 3. række, højre	ICE Lav lyd (0C)	6 1/2J x 15 stål fælge
Uden siderude i 3. række, venstre	ICP - Mini Elektronikblænde	Med fuld navkapsel
Uden opvarmet bagskærm	Uden mobiltelefoninterface	Med ståhjul
Uden midterkonsol-askebæger	Mikrofon	Med læderbetrukket rat
Med lille tagkonsol	Rd Control - Rat - Frnbd m. PTT	Med manuel styret - Ratstamme
Indvendig farve Mørk Palazzo Grå	Spændingsudgang	Med Antispin-bremser og ESP+
Indvendig farve - Sort	Uden stikkontakt – bag	LHD FWD
Uden opbevaring - tagbeklædning	Uden værdiboks	Højtydende batteri
Interiørakcentpakke B	Med fjerbloklys	Højtydende batteri
Uden solskærme	Tågelygter - Kurvebelysning	Højtydende batteri
Med deltagt himmel - formdel	Advarselsreflektorer Hjørne Bagdør	6-trins manuel VMT6
Uden bagklæde-knagerække	Uden lyspakker	Med partikelfilter
Uden håndtag - B-stolpe	Uden indvendige lygter	Udstødningsklasse Klasse VI, LNFZ 3
Uden tagopbevaringsrum bag	Med fodrumslamper	Start/stop-system
Uden lastrumsbagagenet	Med tagmonterede interiør-/kortlamper	2.0 EcoBlue B
Uden håndgreb - førstehjælpsæske	Uden overhead-læselamper bag	Uden motorturtallregulering
Uden bagagerumssikkerhedssæt	Uden tagmonterede blinklys	Marketing-stigning 4
Uden lastrumsreol	Uden justering - Forlygter	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-15	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/65-15	04 mm	Vinter

Højre, Bag	Continental	215/65-15	04 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-15	04 mm	Vinter

Ekstra hjul




Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#4	V. fordør	Side spejl	Ridser	K3
#5	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#6	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#7	Bagklap	Bagagerums klap	Ridser	K3
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#9	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#10	H. fordør	Side spejl	Ridser	K4
#11	Tag	Tagplade	Rust plet	K4



1

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1A

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1B

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1C

Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



2

Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere



2A

Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere



2B

Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere



3

Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



3A

Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



3B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere




4
Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Ridser



5
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



5A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



5B
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



6
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



6A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



6B
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



7
Sted Bagklap
Del Bagagerums klap
Type Ridser

7A



Sted Bagklap
Del Bagagerums klap
Type Ridser

7B



Sted Bagklap
Del Bagagerums klap
Type Ridser

8



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

8A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

8B



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

9



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

9A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

10



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Ridser

11



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Dårlig motorgang