


# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	DT84496	Stelnummer	VF1RJA00163129025		
Mærke	RENAULT	Model	CLIO	Version	dCi 85 5d
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	08-01-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	93179	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7001648

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Isofix beslag	Passagerairbag	Kørecomputer
Tågeforlygter	Radio med USB- og AUX-stik	Omdrejningstæller
ESP	12V stik i midterkonsol	Selekraftbegrænsere
Nødopkald: automatisk opkald i tilfælde af ulykke eller ved tryk på SOS-knap til opkald (112)	Højdejusterbart førersæde	3-punktsseler ved alle sæder
Selealarmer (3)	Indfarvede sidespejle	Nakkestøtter ved alle sæder
Splitbagsæde 60/40	Dækreparationssæt	Full Pure Vision LED-forlygter
EBD	Førerairbag	Lane keeping Assist
Elektronisk startspærre	Airbags foran og i siderne (hoved og bryst)	ABS-bremser
Forsæder med varme	Aktivt nødbremsesystem med registrering af fodgængere og cyklister "City brake"	BAS
15" stålfælge	Cruise control	El-ruder for
16" Flex-stålfælge	EASY LINK 7" Multimediesystem, smartphone-delning, Bluetooth, USB og AUX (kompatibel med Apple Carplay)	Indfarvede dørhåndtag
Aircondition	LED kørelys	Metallak, sort "Étoilé"
Lane Departure warning	Læderrat	Parkeringsensor bag
MediaNav navigation EVOLUTION inkl. kort over Skandinavien samt radio med MP3, USB, Bluetooth, AUX og DAB	Førersæder med antidykfunktion	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Bridgestone	185/65-15	05 mm	Vinter

Venstre, Bag	Bridgestone	185/65-15	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Bridgestone	185/65-15	05 mm	Vinter
Højre, For	Bridgestone	185/65-15	05 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede  Ja


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Mangler helt  Reservehjul tilstede  Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder




## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

## Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelms	Hjelm	Stenslag	K3
#2	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4

**1**




Sted	Motorhjelms
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2**



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

**2A**



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl