

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CY78382	Stelnummer	W1K1770141V095926		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	A-Klasse	Version	220 d Hatchback 8G-DCT
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	01-03-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	116546	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7010050

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Standardpakke	BETJENINGSVEJLEDNING OG SERVICEHÆFTE PÅ DANSK	SIDESPEJL VENSTRE OG HØJRE EL-INDFÆLDBARE
Aktiv Distance Assist DISTRONIC	KONNEKTIVITET	INDVENDIGT OG UDVENDIGT SPEJL AUTOMATISK NEDBLÆNDE
Nedfældbart anhængertræk med ESP trailer stabilisering	SKIFT FRA VERDENSPRODUCENT TIL MERCEDES-BENZ AG (ASF)	FORLYGTER LED STATISK FOR VENSTREKØRSEL
Opvarmet multifunktionsrat	FORBEREDELSE TIL 48V-TEKNOLOGIEN	REGNSENSOR
Airbag passagerside kan slås fra	SKIFT FRA VERDENSPRODUCENT TIL MERCEDES-BENZ AG	DIGITAL RADIO-STANDARD DAB (DIGITAL AUDIO BROADCAST.)
Airbag fører-/passagerside	PRODUKTIONSSTED FOR KØRETØJER VALMET	FORBEREDELSE TIL DIGITAL RADIO-STANDARD DAB
Anti-Blokeringsystem (ABS)	KOMMUNIKATIONSMODUL ECE-VERSION	FORBEREDELSE TIL EFTERNMONTERET NAVIGATION
El-justerbare og opvarmede sidespejle	KØRETØJSOVERVÅGNING	ECALL-NØDHJÆLPSSYSTEM (HERMES)
Bækkenairbag foran (Pelvisbag)	GUMMILEJET STYRTØJ	CONNECT 20 MID (NTG6)
DAB-tuner (digital radiomodtagelse)	MB-MOBIL MED DSB OG GGD	LIVE TRAFFIC-FUNKTION (HERMES)
Design- og udstyrslinje Progressive	STOF	HERMES KOMMUNIKATIONSMODUL LTE
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	SPROG KOMBINATIONINSTRUMENT / HU - DANSK	TOUCHPAD KUN
Førerassistent-system: Agility Select / Dynamic Select (køremodeskifter)	HU LANDSÆT TIL ECE/ROW	HASTIGHEDSTEGNGENNER
Førerassistentssystem: aktiv vognbaneassistent	3 ÅRS GRATIS OPDATERING AF KORTDATA	HARDDISK NAVIGATION
Førerassistentssystem: hastighedsbegrænsersassistent	DANMARK	AKTIV PARKERINGSASSISTENT
Bilopsætning (onlinetjenester / apps)	EUROPA	DÆKTRYKSKONTROL (RDK) HIGH LINE / MID LINE
Køretøjsovervågning (køretøjets placeringssystem)	NATTSORT UNILAK	CENTRALDISPLAY MID (9 TIL 11,5 TOMMER)
El-sideruder foran + bag	DISTRIBUTIONSKODE	KNÆBAG
Gearkasse 8-trins - Dobbeltkoblingsgearkasse DCT	WIPPS LANDSÆT WEU+COC	AFSTANDSHOLDDET FARTPILOT PRO "DISTRONIC PRO"
Karosseri: 5-dørs	AIRCONDITIONOMFANG TIL KOLDE LANDE	PASSENGERSÆDE MED VÆGTERKENDELSE
Keyless Go startsystem	PARKERINGSASSISTENT MED TVÆRFUNKTION (UN R79)	LUKKET RULLELÅS
Knæairbag førerside	SKIFT AF STYRING PÅ ASSISTENTSYSTEM	SORT STOFBETRUKNING AF HIMMEL
Kommunikationsmodul (LTE) til forberedelse af Mercedes me connect	COC-PAPIR EURO6 TECHNIK UDEN EGISTRERINGSATTEST DEL 2	VELOURGULVMÅTTER

Hovedairbag-system (Windowbag)	IDENTIFIKATIONSSKILT UNDER FORRUDEN	AUTOMATISK KLIMAAANLÆG
Multimediesystem MBUX (Digitalt multimediesystem)	UNDERVOGNSFORBEDRINGER TIL DÅRLIGT VEJR	ALTERNATIV KØLEMIDDEL
Regn-/lys-sensor	KULDEKOMPRIMEN MED MAGNETKOBLING	SÆDEVARME FØRERSÆDE VENSTRE OG HØJRE
Dæktryksovervågningssystem	DISTRIBUTIONSKODE	STOF - SORT / ANTRACIT
Partikelfilter	SERIE 177	INDLÆG - PLASTIK IMD KULSTOFOPTIK (2B48)
Lavt udledningsniveau iht. Euro 6d-udstødningsnorm	SEDAN	SÆDETYPEVERSION 2
Vinduesviskere med regnsensor	GEARKODE UDFØRELSE 03	BAGAGERUMSNET PÅ FØRERSÆDERNE VENSTRE OG HØJRE
Sideairbag foran	AUTOMATISK GEARKASSE	GÆLDEVEJ
Stemmestyringssystem Udvidede funktioner (MBUX)	BAGAKSEL	RØDESIGNAL FRA BAGAGERUMMET
Start/stop-anlæg	DISTRIBUTIONSKODE FOR SERVICEINTERVALL 25000 KM	INDE- OG UDVENDIGT SPEJL AUTOMATISK NEDBLÆNDE
LED-kørelys	VENSTRETYRET	INDE- OG UDVENDIGT SPEJL AUTOMATISK NEDBLÆNDE
Touchpad (midterkonsol)	SOFTWAREOPDATERING 4	SOLSKÆRM MED EKSTRAFUNKTION
USB-port bag	DISTRIBUTIONSKODE	SOLSKÆRM MED EKSTRAFUNKTION
Anhængertræk (svingbart kuglehoved)	DISTRIBUTIONSKODE	INDBRUDS- OG TYVERIVARSLINGSSYSTEM BASIS (EDW)
Tyverisikringspakke	DISTRIBUTIONSKODE	INDVENDIGSIKKERHED
Direkte styretøj med variabel styreassistance	SOMMERDÆK	INDVENDIGSIKKERHED
Førerassistentsystem: Trafikinformationssystem Live Traffic	FÆLGSTØRRELSE 17" RUNDT OM VARIANT 1	DUBBELT DRILLEKOPHOLDER
Velourgulvmåtter	HASTIGHEDS- + BELASTNINGSMÆRKE 91W	I-SIZE-MÆRKNING (ISOFIX-EFTERFØLGER)
Interiør: Karbonindlæg, mørk	FORAKSELHALVDEL VENSTRE	BAGKLAPKAMERA
Sort loftshimmel	FORAKSELHALVDEL HØJRE	VURDERING AF LANDSÆT EURO-NCAP
Klimaanlæg (Thermotronik)	AEJ 20/2	AVANTGARDE-/STANDARDKØRSEL.
Komfortundervogn sænket (Agility Control)	AEJ 20/1	AKTIV VOGNBANEASSISTENT (KAMERA)
Brændstoftank: forstørret	NØGELFRI UDLEJNING	LEGERINGSHJUL 5 DOBBELT TALJEDÆKSEL 17" RUNDT OM
Opvarmet rat	TYVERIBESKYTTESESPAKKE	TIREFIT
Media-Display	LYS- OG SYNPAKKE	OPVARMEDE RAT
Midterkonsol foran med rulle / opbevaring	SPEJLPARADIS	SPORTSRAT - LÆDER
Navigationsystem: Harddisknavigation	URBAN- / PROGRESSIVE-PAKKE	RATSKIFTEKNAPPER / RATSKIFTEPADLER LAKERET
Parkpakke	SÆDEKOMFORTE-PAKKE	PARAMETERSTYRING / VARIO-STYRETYRING

Dækreparationssæt (Tirefit)	DISTRIBUTIONSKODE	MULTI-ARM ACHSIAH
Delbart / nedfældbart bagsæde	PARKERINGS-PAKKE	KØREPROGRAMVÆLGER (AGILITY SELECT)
LED High Performance-forlygter	FODGÆNGERBESKYTTELSE - AKTIV MOTORHJELM	AUTOMATISK DOBBELTKOBLINGSGEARKASSE 8-GEAR
Sædekomfortpakke	DISTRIBUTIONSKODE FOR OMSTILLING WLTP MED RDE	DIESEL - UDSTØDNINGSRÅD BLUE-TEC SCR GENERATION 3
Sædevarme foran	AEJ 20/2	UDSTØDNINGSRÅD EURO 6 TEKNOLOGI
Spejlpakke	KØLERGITRE	BRÆNDSTOFFILTER MED STOR KAPACITET - VOLUMEN1
Fartpilot med afstandsregulering / DISTRONIC Plus med stop & go-funktion	KØLERGITRE ØVERST	UDSTØDNINGSSYSTEM MED DPF GENERATION 1.5
Forberedelse til biludlejning	TRÆKKROG	SLAGVOLYM 2,0 LITER
Model: Sedan A 220 d	GPS-ANTENNE	R4-DIESELMOTOR OM654

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	205/55-17	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	205/55-17	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	205/55-17	07 mm	Vinter
Højre, For	Hankook	205/55-17	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej


Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle			



Sted	Nøgle
Del	
Type	

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl