

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DP21108	Stelnummer	WF0YXXTTGYNP02435		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (170 HK) Kassevogn FWD A6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	20-12-2022
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	74769	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7017666

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Alarm - Perimeter	O. Sidedør i 3. række, venstre	Rd-Control - Rat øverst - Frnbd. m. PTT
Træktøj med trailer sling kontrol	Uden opvarmet bagrude	Spændingsudgang
Bakkamera (med billede på 4" eller 8" display)	Uden midterkonsol - askebæger	Uden stikkontakt
Radio med SYNC 3 + Navigation	Med lille tagkonsol	Uden stikkontakt - bagpå
Udsynspakke	Indvendig farve Mørk Palazzo Grey	Uden pengeskab
Fjernbetjening varmer	Indvendig farve - Ebony	Med firkantede forlygter
Højt tag	Med opbevaring - loftbeklædning	Tågelygter - kurvebelysning
LED lys i varerum	Interiøraccentpakke B	Advarselsreflektorer Hjørne bagdør
Race Red	Uden solskærme	Uden indendørs belysning
Svinglys i forlygterne	Med deltagendehimmel - formstykke	Med fodrumslys
Airbag førerside	Uden bagklæder	Monteret LED på taglys
Trailer Stabilitetsprogram (TSA)	Uden greb - B-stolpe	Uden forsinket indendørsbelysning
Anti-blokeringsystem (ABS)	Uden tagstofrum bag	Uden overhead læselamper bag
Fronttræk	Uden bagagebeskyttelsessæt	Uden tagmonterede blinklys
Audiosystem 13: Radio modtagelse Digital (DAB / DAB +) med 4" Multifunktionsdisplay	Uden lastrumsregal	Uden programmerbar modulsikring
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth håndfri	Indvendige håndtag - 2	Uden batterifranslukningsrelæ
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	Uden støjbeskyttelsespakker	Uden ledningsnet
Blinklys integreret i sidespejlet	O. Stauf. - Dachh. - Fahrer	Uden ledning til taglygte
Vinyl gulv i varerum / passagerområdet	Uden adgangsstige	Uden ekstra stikkontaktfelt
Bordcomputer	Uden fodskammel	Uden intelligent sikringskasse
Indstigningslys	Med udvendigt farvepakke 2	Race Red
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Grill - 3 ribber, helt farvet	Uden lastrumsstabling
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden tagbagagebærer	Færre flåde
Elektronisk trækkontrol	Br. karosseries. Formteil - Grå	MINDRE FORHANDLER TILBEHØR 18
Førerstøtte system: Hill Start Assist	Mindre bagrudebeskytter	Fabrik Otosan (Tyrkiet)
Førerassistent system: Nødbremseassistent	Uden spoiler	Uden vejskifte-advarselssystem
Førerstøttesystem: Sidevindsassistent	Uden bagklap	Uden Blind Spot Information System
Elektriske vinduer	Uden automatisk spejltilt-system	Med ekstra varme / programmerbar

Fartpilot	Uden armlæn på passagersædet	Med ekstra varme / programmerbar
Automatisk SelectShift-gearkasse (6-trins)	Med 2-vejs justerbar knæstøtte, Foran	Koldstart -29 grader C
Låsbart handskerum	Bord - Førersæde	Med High Visibility-pakke
Bagdøre uden vinduer (åbningsvinkel 180 grader)	Uden nakkestøtter, bagsiden	Sædepakke 15
Indvendige lys i førerhuset: Læselampe foran	Uden midterarm læn - bagsæde	Mindre specialværdipakker
Interiørfilter: Pollenfilter	Uden bagsæderyglænsindstilling	Standard Cargo Van
Karosseri / opbygning: Kasse høj tag	Uden lændestøtte passagersæde	Med højt tag
Karosserivariant: Medium høj tag	Med sikkerhedssnor advarsel fører / passager	Standard Cargo Van
Aircondition	Uden bageste sæde i 2. række	Med højt tag
Kølergrill sort / grå	Uden bageste sæde i 4. række	Med anhængertræk
Justerbar ratstamme (ratstamme) i højde og længde	Førers. 4-f. justerbar sæde pude	Med trailer sling kontrol (TSC)
Varebil registrering	Uden bagsædepakker	Med anhængertræk
Modelpleje	Uden enhedsdocking	Elektr. justerbare sidespejle med el. foldbare
Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT	Uden tablet holder	Med karrosserifarvede spejle
Parkeringsensor	O. udst.pakke for brændstofbesparelse	Halogenprojektionsforlygter
Parkeringsensor foran og bagpå	Sort udvendig dørhåndtag	Med forlygtejustering foran
Radio modtagelse Digital (DAB +)	Bagklap-/bagagerumgreb udvendigt sort	Med autom. lysstyring - forlygter
Akselafstand 3300 mm	Med plastgearskifteknop	Dagskørsel lysniveau 2
Reservehjul med køreegenskaber	Uden flåde nøgle	Med automatisk forlygter
Partikelfilter	Med auto. dørlås – Aktiv	Med ekstra stoplys
Lavt udslip ifølge udstødningsstandard Euro 6d	Færre zonale modsatte dørlåse	Med vinduesvisker automatisk forrude.
Vinduesvisker med interval funktion, justerbar	Konfigurerbar oplåsning - Konf 1	Med mudderklapper, foran
Forlygter H4	El-lås gruppe - hastighedsafhængig	Med mudderklapper, bagpå
Mudderklapper for og bag	Flerkanals fjernbetjening - dør	M. farvet stødfanger, for - karrosserifarve
Sidelister	Advarselslys - Vask væsketestand	Stødf. ht. delvist karrosserifarve
Stålfælge 6,5x16	Uden Tu-Tone karrosserilakering	Med tonede ruder, standard
Start / Stop-system	Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	Med tonede ruder, standard
Stødfangere delvist lakeret	Uden kontraststrimler - karrosseriside	Kun til opvarmet forrude
Stylefarvepakke	Uden motorhjelms, accentstrimler	Sync III
LED kørelys	Uden tilbageholds-systemer	Radio højttaler-2 bas / 2 diskant

Trend	Uden hovedkollisions-airbag	MFD TFT-touchscreen
Beklædning i varerum / FG-rum: Halv høj	Uden hovedkollisions-airbag højre	Sync III
Binderinge (8)	Med rullesele foran	Med bordcomputer
Tonede ruder let	Uden sikkerhedsseler bag	Med navigationssystem
Central lås med fjernbetjening	Uden passager-airbag	Med navigationssystem
Ekstra varme elektrisk	Sikkerhedssele - sort	Ice-Feature Pack 24
Trækkrog: Fast kuglehoved	Uden Isofix-montering	Med parkeringssensor bag
Armlæn foran	Selestrammer fører / passagersæde	Med parkeringssensor foran
Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 med AppLink og 8" Multifunktionsdisplay	Uden sideairbag fører / passagersæde	Med parkeringssensor bag
Batteriovervågning kan programmeres	Reservehjulslås	Med navigationssystem
Tyverialarm	Uden dæktryksensorer	Med fartpilot
Fjernbetjening til motor-/varmeapparat	215/65 R16C 109 T BSW	Med fører-airbag
Ford SYNC 3	Hjulbolte uden fælgslås	Med deaktivering af passagerairbag
Generator 240 A	Uden motorturneringskontrol	Fuldt beklædt bagvæg/fast glasvindue
LED lastrumlys	Med standardaffjedring	Fuldt beklædt bagvæg/fast glasvindue
Lastrumsvæg mellem fører / passager med vindue	Med støvbeskyttelsesskjold - Bremse	Grill - bagvæg/adskillelse
Bakkamera med farvedisplay	3.39	Fuldt beklædt bagvæg/fast glasvindue
Skydedør til last-/passagerum til højre	Med mekanisk håndbremse	Gulvbelægning - plasteins. - del
Synspakke 2	Uden kollisionssystem	Lastområde, trinpanelet
Sædepakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbar) - Passagersæde inkl. sædevarme, stof	Uden Premium bremses	Med låsbart handskerum dæksel
Motorvarmer	Uden klimastyring - bagsæde	Lastområde, trinpanelet
Capitol / City Ebony	Uden ventilationssystem	Dørforing - side/bageste - trin 1
Uden undervognsbeskyttelse	Kølemiddel - aircondition R134A	Dørforing - side/bageste - trin 1
Uden tagombygning	Uden yderligere tankningstuder	Manuel styring - klimaanlæg
Uden ladeforsegling	Med enkel brændstoftank	Med pollenfilter
Mini-Media-Hub (2XUSB) Adp BSL + BT	Kraftst.einf. u. Verr. u. Deckel	Med cirkulationsvarme
Med ubegrænset sideåbningsdør	Med dieselomskiftsmulighed	Med ekstra varme / programmerbar
Uden foldbar trinplade - stål. Døråbning	Brændstofindtagsspærre med omstillingsmulighed	Med ekstra varme / programmerbar
Uden bagklap	Uden elektrisk hastighedsbegrænsning	Med opvarmet førersæde
Færre surringskroge	Uden AFR-sensor - Hastighedsregulering	Med opvarmet passagersæde

Med standard tilmeldelsesmængde	Uden bagrumsvarmer	Med manuel 2-vejs passagersæde justering
Uden sikkerhedsforlåsning	Med enkel speedometerudgang	Med manuel lændestøttefunktion - førersæde
Uden specielt udstyrsæt	Med hastighedsmåler (km/t)	Med førersæde armlæn
Fuldt køretøj	Uden fartskriver	Uden 3. række bagsæde
Beregn samlet vægt eller pluk fra bordet	Elektrisk to-tone horn	Med central lås
Uden udstyrsforberedelse til markedsføring	Køretøj nødstop system	Med central lås
Uden speciallakering	Uden advarsel / bakgear	Dobbeltrins adgangssystem - dør
Uden SVO-applikation / klistermærker	Uden overvågning af førerindflydelse	Dobbeltrins adgangssystem - dør
Mindre diagnosticeringsvedligeholdelsesmonitor	Mindre massebevægelsessensor	Med 180 ° lastdør låse
Uden udstyr RSO	Uden vognbaneskit advarsel	Med bagdøre
Udvendig lak - ensfarvet	Uden fartskiltegenkendelse	Uden bagrude
Uden SVO undtagen pakker	Uden køretøjskrænkelsesgenkendelse	Uden bagrudevisker / -sprinkler
Uden klistermærke - VP-applikation	Uden sidespejl parkeringssensor	Med bagdøre
Uden certificeringsklistermærker	Uden automatisk parkeringsfunktion	Med siderude dør borgerlig side
Uden monteringsbeslag til brandslukker	Færre dybdeafledningsbatterier	Lastområde lys - LED
Med værktøjssæt	Uden A/V-stik	Uden indvendigt spejl
Uden sæt	MM-system Dual / 5. Kan./TMC/DAB/Pd	Ubeklagelig solskærm - førerside
Uden dækreparationskit	ICP - Minielektronikpanel	Solskærm r ubelyst spejl
Fe. Heb. v.1 Quick Bet. n. Fahrs.	Ikke til mobillkontorudstyr	Med ultralyds alarmsystem
O. Sidedør i 2. række, højre	Uden multimedie-/telematiksystem	8 fastgørelseselementer - lastrum
O. Sidedør i 2. række, venstre	Mobiltelefon interface - 4	8 fastgørelseselementer - lastrum
O. Sidedør i 3. række, højre	Mikrofon	Bakkamera, fast

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/65-16	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/65-16	08 mm	Vinter

Højre, For	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter
------------	-------------	-----------	-------	--------

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ikke relevant ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ja ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K4
#2	Udvendig vask	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	K4
#3	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K4

2



Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring

3



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K2
#3	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#4	Bagklap	Fløjdør Venstre	Bule(r)	
#5	Bagklap	Fløjdør Venstre	Bule(r)	K4
#6	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#7	Motorhjelm	Hjelm	Bule(r)	K3

1



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

1A



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

1B



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

2



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag

3



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

3A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

4



Sted Bagklap
Del Fløjdør Venstre
Type Bule(r)

4A



Sted Bagklap
Del Fløjdør Venstre
Type Bule(r)

4B



Sted Bagklap
Del Fløjdør Venstre
Type Bule(r)

5



Sted Bagklap
Del Fløjdør Venstre
Type Bule(r)

5A




Sted Bagklap
Del Fløjdør Venstre
Type Bule(r)

6



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

6A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

6B



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

7



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Bule(r)

7A



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
