

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DN55979	Stelnummer	SJNFAAJ11U2648028		
Mærke	NISSAN	Model	QASHQAI	Version	dCi 115 DCT
Karrosseritype	MPV	Farve	Sort	Reg. dato	31-07-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	153955	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7213391

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Metallic paint - Tekna

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-16	08 mm	Vinter
Venstre, Bag	Bridgestone	215/65-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Bridgestone	215/65-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/65-16	08 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K3



Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret




Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. fordør	Dørkant	Rids	K4
#2	V. panel	Indstigning Venstre For	Rids	K3
#3	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Rids	K3
#4	H. panel	Indstigning Højre Bag	Rids	K3
#5	H. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#6	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3



1
Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Rids




1A
Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Rids



1B
Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Rids



2
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rids




2A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rids



2B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rids



3
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids



3A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids



3B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids



4
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Rids




4A
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Rids



4B
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Rids



4C
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Rids




5
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



5A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



5B
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



6
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



6A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl