

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP95254	Stelnummer	VF3VFAHKKK7018641		
Mærke	PEUGEOT	Model	EXPERT	Version	2.0 BlueHDi 122 L2
Karosseritype		Farve		Reg. dato	29-01-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	103863	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7000904

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Liste oversat til dansk:	Reservehjul med køreklar dæk	BINDERING UDENDØRS SKIB
Airbag fører-/passagerside	Sideairbag foran	UDEN TALERSTYRING
Anti-blokeringsystem (ABS)	WS-IC: 0	STANDARD SIDEKOLLISION
Drivetype: Forhjulstrukket	Nyttelastbiler	UDEN JUSTERING AF PASSAGERE...
Passagersæde dobbelt	PEUGEOT	UDEN NEDFÆLDELIGT FØRERSÆDE
Boardcomputer	EKSPERT 4 (K0)	UDEN FORBEREDELSE TIL OMBYGNING
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP, Bosch)	VAREVOGN L2	UDEN LANDSADAPT...
Førerstøtte-system: Bakkestartsassistent	HOVEDINDEKS "0D"	STYRING TIL ADDITIVPUMPE VNZ
Elruder foran	UDEN VÆSENTLIGE ÆNDRINGER	UDEN KORTMATERIALE TIL NAVIGATION
Fartpilot inkl. fartbegrænser	-	DÆK KVALITET C2-C-CRR MELLEM 6,8 OG 8,0
Gearkasse 6-trins	UDEN	UDEN BATTERIOP...
Gummimåtter passager-/lastrum	UDEN	UDEN SIKKERHEDSS...
Bagklap uden ruder	UDEN SÆDE BAGPÅ	UDEN MAKE-UP SPEJL
Karosseri/opbygning: Varevogn	UDEN DRIFTSBATTERI	BETRÆK UDEN STOLSSSENSOR FOR PASSAGERSÆDET
Klimaanlæg	UDEN BAGAGERUMSDÆKS...	OLIENIVEAU +...
Lændestøtte for førersæde, justerbar	UDEN LASTMÆRKE	EKSPERT
Ratstamme (rat) justerbar	RULLENDE + ALARM PÅ S...	UDEN FORLYGTE...
Midterarmræn til førersæde	UDEN ASKEBÆGER	UDEN TILSLUTNING TIL KØRETØJS...
Motor 2,0 L - 90 kW Blue-HDI FAP	UDEN BØRNELÅS	BRÆNDSTOFTANK 70 LITER
Peugeot Connect-Box / nødkaldsknap	HASTIGHEDSSKALA I KM/T	UDEN EKSTRA-KLIMAANLÆG
Akselafstand 3275 mm	FORPASSAGERGREB FOR...	EFFEKT 90 KW 340 NM
Partikelfilter	AKSELDRIFT 15 X 67	NORMAL VEDLIGEHOLD
Lavt udslip iht. Euro 6d-TEMP emissionsstandard	VENSTRESTYRET	UDEN MULTIFUNKTIONS...
Skydedør til højre	UDEN OMBOLING	DÆK MICHELIN CONTINENTAL
SCR-system (AdBlue-teknologi)	UDEN BORD	UDEN TYVERISIKRINGSMØTRIKKER
Sidebeskyttelseslister farvede	UDEN KLÆBEKANT	UDEN HURTIG OPLA...

Synspakke	SKILT TYPE EUROPAE...	FORSTÆRKNING AF GEAR (A)
Sæde foran til venstre højdejusterbart	UDEN KLISTERMÆRKER	UDEN FODMÅTTE
Sæde foran til venstre højdejusterbart med lændestøtte og armlæn inkl. dobbeltsæde (stof/kunstlæder)	UDEN HASTIGHEDSMÅLER...	UDEN FORSINKELSE
Sædets betræk: Stof/kunstlæder	UDEN MIRROR LINK	UDEN ADVARSELSLYGTE FOR KØLEVÆSKE
Stålfølge 7x16	3 SÆDER	KNAK PU + SIDE...
Start/stop-system	OPBEVARINGSRUMSAR...	UDEN FODMÅTTE
Stikkontakt (12V) i bagagerum/metervare	UDEN BAGAGERUMSBELYSNING	UDEN SIDERUDE RÆKKE 3
Stikkontakt (12V) i midterkonsol	UDEN TRINBRÆT BELYSNING	VARIATIONER TIL STANDARD...
Fjernbetjening central lås	INSTRUMENTBRÆTTET MINI...	MONTAGE DEL...
Trækstang	BEKLÆDNING SIDE...	-
Parkeringsensor foran og bagpå	HØJRESTYRING	UDEN BØRNEOPSYNT...
Forøget nyttelast	UDEN TÆPPE	(Note: Some parts of the translation may vary slightly due to the complexity of technical terms and specific vehicle features.)
Bagagerumsadskillelse med vindue	2000 CM3	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-16	07 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	215/65-16	07 mm	Helårs
Højre, Bag	Continental	215/65-16	07 mm	Helårs
Højre, For	Continental	215/65-16	07 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede	Findes ikke	Reservehjul tilstede	Ja
-------------------	-------------	----------------------	----

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle			
#2	Mellem folie		Ikke afmonteret	

1



Sted Nøgle

Del

Type

2



Sted Mellem folie

Del

Type Ikke afmonteret

2A



Sted Mellem folie

Del

Type Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude		Stenslag	K5



1
Sted Forrude
Del
Type Stenslag



1A
Sted Forrude
Del
Type Stenslag




1B
Sted Forrude
Del
Type Stenslag



1C
Sted Forrude
Del
Type Stenslag



1D
Sted Forrude
Del
Type Stenslag



1E
Sted Forrude
Del
Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Service lampe lyser.