

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP94228	Stelnummer	WF0JXXWPCJLR08472		
Mærke	FORD	Model	S-MAX	Version	EcoBlue 2.0 (190HK) Varebil FWD A8
Karosseritype		Farve		Reg. dato	10-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	139670	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7001467

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Fuld liste](#)

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	235/55-17	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	235/55-17	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	235/55-17	05 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	235/55-17	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	


Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle			
#2	Lille folie		Ikke afmonteret	

1




Sted	Nøgle
Del	
Type	

2



Sted	Lille folie
Del	
Type	Ikke afmonteret


2A



Sted	Lille folie
Del	
Type	Ikke afmonteret

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude		Stenslag	K4
#2	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bule(r)	K4



1	
Sted	Forrude
Del	
Type	Stenslag



1A	
Sted	Forrude
Del	
Type	Stenslag



2	
Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Bule(r)



2A	
Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl