

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DV94803	Stelnummer	TMBJJ7NS7K8051553		
Mærke	SKODA	Model	KODIAQ	Version	2.0 TDI 150 DSG7
Karosseritype	Stationcar	Farve	Hvid	Reg. dato	08-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	200001	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7217288

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

ESC	Akselafstand	Krom-pakke
7 airbags	Stabilisator bag	Ikke-ryger udførelse
Metallak - Moon White	Dieselmotor	Måne-hvid metallak
Bakkamera	Standard produktionsprocedure	El-indklappelige sidespejle og elektrisk justerbare/opvarmede
3. bremselys	Tilpasning til gearkasse "DQ381" - køretøjsdele	Venstre sidespejl, konveks
8 højtalere	Uden alternativt fremdriftssystem	Højre sidespejl, konveks
Opbevaringslomme på forsædernes ryglæn	Uden klistermærker og emblemer	Sidespejlkappe og diverse tilbehør i bilens farve
Airbag i passagersiden	Køretøjsklassificering -55A-	Sidespejlkappe og diverse tilbehør i bilens farve
Airbag i passagersiden kan deaktiveres	Basisemblemer	Automatisk niveauregulering/dynamisk med kurvelys (AFS 1)
Airbag i førersiden	Med elektronisk ratlås (ELV)	Automatisk niveauregulering/dynamisk med kurvelys (AFS 1)
Antiblokeringsystem (ABS)	Brugsanvisning på dansk	Tågelygter og svinglys
Antispin (ASR)	Vægtgruppe 6 kun montering af komponenter, ingen behovsprognose	Fjernlysassistent
Drivhjul: Forhjulstræk	Specielt typeskilt til EG for M1-personbil	Tågelygter og svinglys
El-indklappelige sidespejle, alle spejle med automatisk nedblænding	B beskyttelse	Forlygtevaskere
El-justerbare og opvarmede sidespejle, begge	Klapbord i forsædernes ryglæn	Vandstandsansiver til sprinklervæske
Sidespejle i bilens farve	Standard brændstoftilføjelse	Vinduesvisker-interval med lys/regnsensor
Bremseassistent	Uden overførselsudstyr	Varmebehandlede sprinklerdyser, foran
Bremseenergiregenerering	Uden "drive select"	Variant
Brilleopbevaring	Standard forlygter	Forrude med varmedæmpningsglas
CargoFlex-system	Dansk-finsk-svenske klistermærker/skilte	Forrude med varmedæmpningsglas
Kromlister på sideruder	Tankdæksel	Forrude med varmedæmpningsglas
Tagræling i eloxeret finish	Uden ekstra dæk	Ruder på siderne i varmedæmpningsglas, fra B-stolpen og bagtil mørkt indfarvet
Gennemlæsningsmulighed (midterarm læn bag)	Uden skillevæg	DAB - Digital radiomodtagelse
Parkeringsensor foran og bag	Uden ISOFIX-tilslutning foran	8 højtalere (passiv)
Elektronisk differentialespærre (XDS)	Uden bagagerumsbund	8 højtalere (passiv)
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden frigørelse af forsæderne	Komforttelefoni med LTE og trådløs opladning

Førerassistentsystem: Kollisionsadvarselssystem med City- Nødbremsningsfunktion (Frontradar-Assistent)	Uden specielle foranstaltninger	Privat nødopkalds Emergency Call
Førerassistentsystem: Bakkestartsassistent (Hill- Holder)	Blanke tagbøjler	Funktion "SMART LINK"
Førerassistentsystem: Automatisk tænding af kørelys (Fjernlysassistent)	Speciel inderværnedssænkning	Multifunktionsdisplay/bordcomputer "Color"
Førerassistentsystem: Multikollisionsbremse	Uden gennemlæsningsmulighed	Ambiente belysning udførelse 1
Elruder foran + bag	Uden solskærm	Uden navigationssystem
Fjernbetjening til centrallås	Trepunktsautomatiksele til bagsædets yderpladser med ECE-mærke	Parkeringsensor foran og bag
Bagageafdækning	Læderbeklædning på dører og sidepaneler	Dæktryksovervågning
Hastighedsbegrænser	Uden sædeventilation/massagefunktion	Dekorindlæg
Fartpilot	Låsning af bagklap/låg bagtil udefra	Airbag førersiden og passagersiden, knæairbag på førersiden og passagersiden, med passagersidedeaktivering
Gearkasse 7-trins DSG	Blanke lister	Sidesairbag foran, med hovedairbag
Selestrammer bag	Uden specielle karosseriforanstaltninger	Sidesairbag foran, med hovedairbag
Baglygter med LED (krystalglas-optik)	Transmissionfrekvens 433,92 til 434,42 MHz	Midterarmræn foran
Bagrudevisker	Transportbeskyttelsesfolie med ekstra transportbeskyttelsesforanstaltninger	Bagagerumsaftækning, skydbar
Infotainment-pakke Bolero	Splitbagsæde/ryglæn, nedklappeligt	2 læselamper foran
Interiør: Dekorelementer Waves	Uden brandslukker	2 læselamper foran
Isofix-beslag til barnestol på bagsædet	Kølerskærm	Opbevaringsrum i bagagerummet
Karosseri: 5-dørs	Bagagerumsnet	Bagagerumsbundbelægning, nålefilt
Knæairbag i førersiden	Uden mudderklapsæt	Climatronic (3 zoner) med klimabetjeningsenhed bagtil
Hoved-Airbag-system	Udelstykker i himmelen er samlet	Kølemiddel R1234yf
Nakkestøtter på bagsædet	12 volt stik	Elektrisk lufttillægsvarmer
Nakkestøtter foran	Indstigningspaneler i døråbningerne	Sædevarme foran, separat regulerbar
Frigørelse af bagsæderyglæn i bagagerummet	Opbevaringsbakke i himlen	Sædebetræk i stof
Lændestøtte i venstre forsæde	Uden CD/DVD til navigation	Sædebetræk i stof
Lændestøtte i højre forsæde	Uden udvidet sikkerhedssystem	Sædebetræk i stof
Læderrat (Sport/Læder - 3- eget) med multifunktion og skiftefunktion	Uden vognbaneskifteassistent	Sædebetræk i stof
Justerbart rat (højde)	Uden ekstra batteri	Komfortsæder foran
Justerbart rat (længde)	LED-forlygter med kurvelys (specielt struktureret dagtimerlys)	Manuel højdejustering af forsæderne

Line-in-audioindgang i midterkonsol	Dagskørellys med assistanskørellys og Coming- Leaving-home-funktion manuel	Bagageposer på bagsædernes ryglæn
Maxi-DOT farvedisplay	Nøgle til låse- og startsystem med fjernbetjening	Lændestøtte, manuel justerbar i forsæder
Midterarm læn foran	SBBR-lys i LED-teknik	Frigørelse af bagsædet mekanisk
Motor 2.0 L - 110 kW TDI	Adaptiv fartpilot (med follow to stop) og hastighedsbegrænser	Nakkestøtter bag (3 styk)
Multifunktionsdisplay	Tågebaglygte	Nakkestøtter foran
Tågelygter	Antenne kun til FM-modtagelse, diversity	Centrallås "Keyless-Entry" uden sikkerhedslås
Nødopkaldssystem	Bagagerumsbelysning	Børnesikring, manuel
Digital radio (DAB+)	Uden yderligere fejlsignaler	Sidespejlkappe og diverse tilbehør i bilens farve
Akselafstand 2791 mm	Uden ekstra/standby-varme	Tre-punkts automatikseler i forreste midtersæde med selestrammer og højdejustering
Dækreparationskit	Selekontrol, optisk og akustisk, elektrisk kontakt	Tre-punkts automatiksikkerhedsselen til midtersæde bag
Dæktryksovervågningssystem	Driftsspænding 12 V	Tre-punkts automatikseler i forreste midtersæde med selestrammer og højdejustering
Partikelfilter	Kategori 1	Yderligere advarselsslamper (i døråbning) foran og ingen bagtil
Nedfældbart bagsæde 1/3-2/3	Sportudsyrt	Indvendigt lys i fodrum foran og bagtil
Miljøvenlig i henhold til udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Sort	Solskærme med spejl, belyst
Gearknop og håndtag i læder	Højretrafik	Automatisk nedblændeligt sikkerhedsbakspejl
Opvarmede sprinklerdyser	Typegodkendt i Danmark	Elektronisk startspærre
Aerodynamiske flikskiver	Komponentsæt uden landespecifikke byggebestemmelser	Dobbeltone-signalhorn
Vinduesvisker med regnsensor	Tillæg til typegodkendelse	Midterkonsol
LED forlygter med adaptiv lysfordeling (AFS)	4-cylindret turbodieselmotor 2,0 L / 110 KW (4V) TDI CR ; GM: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C	Gearknop og greb i læder
Forlygtevaskere	Ingen specialudførelse	Måtter foran og bagtil
Fjernbetjent låse- og startsystem	Uden ECO-funktion	Barnestolsfastgørelse til ISOFIX-børnesædet
Sideairbags foran	Care Connect	Uden tagindsats (fuldt tag)
Elektronisk servostyring (Servotronic)	Regionskode "ECE" til radio	Skuffer under forsæderne
Forsæde justerbart i højden (venstre)	Ingen specialudførelse	Med bagspejl kamera (Version 2)
Forsæde justerbart i højden (højre)	Standard lakfarve	BAGUDSIGTSKAMERA MID, LED SBBR High
El-justerbare forsæder (med hukommelse)	Dæmpning foran	Håndbremse
Sædevarme foran	Uden udvendige lydæssige foranstaltninger	Bagbremser
Forsol med spejl	Dæk 235/50 R19 99V (polymerbelægning)	Forbremser

Forsol med spejl	Radio "BOLERO" / Navigation "AMUNDSEN"	Frontassistent inkl. City ANB for ACC low
Start/stop-system	Uden holder	Træthedregistrering
12V-stik i bagagerummet	Batteri 420A (70Ah)	Alufælge 7J x 19 "TRIGLAV"
12V-stik i midterkonsol foran	Kort bagende	Værktøjsæt til nødreparation
Stoßfänger i bilens farve	Uden Head-Up Display	Hjulbolte
Udvendige dørhåndtag i bilens farve	Fjederområde 05 kun montering af komponenter, ingen behovsprognose	Læderrat med multifunktion og tiptronic
Indvendige dørhåndtag i krom	Uden adapter	Servostyring, hastighedsafhængig (Servotronic)
Ruder tonet	SKODA AUTO a.s., Kvasiny	ESC
Surreskinner i bagagerummet	Stemmestyring plus ICC (InCarCommunication)	Forhjulstræk
Advarselsanlæg for sikkerhedsseler, fører/passager	Uden multifunktionskamera	Bakkestartsassistent
Startspærre	Uden skiltgenkendelse	Trefaset generator 140 A
Centrallås	4-cylindret dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.A	7-trins automatgearkasse
Ambiente-belysning i LED	Instrumentpanel, visning i km/t	Uden aktivt kulfilter med SCR
Førerassistentsystem: Fjernlysassistent	Ekstern, USB Type-A, 1x USB-stik	Udstødningssystem, EU6 AG/H/I
Førerassistentsystem: Træthedsovervågning	Dæk uden specifikation af dækproducent	Start/Stop-system med rekuperation
Klimaanlæg Climatronic 3-zoner	Standard fodpedaler	Ikke varmeområde
Alufælge 7x19 (Triglav)	Fodgængerbeskyttelsesforanstaltninger udvidet og proaktiv	Standardklimazoner
Perleeffekt lak	Care Connect 1 år	Yderligere udvendig støjdæmpning
Bakkamera	Venstrestyret	DFGA
Mørktonede ruder bag og bagrude (SunSet)	Forlænget serviceinterval	Beskrivelse ikke fundet
Stabilisator foran	Serviceindikator 30000 km eller 2 år (variabel)	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-17	01 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-17	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-17	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-17	01 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Hattehylde / Bagagerumsdækken	Hattehylde / Bagagerumsdækken	Ikke tilstede	K5




Sted	Hattehylde / Bagagerumsdækken
Del	Hattehylde / Bagagerumsdækken
Type	Ikke tilstede

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Højre, Bag	Ridset	K2
#2	Fælge	Højre, For	Ridset	K2
#3	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#4	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#5	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#6	V. fordør	Spejl hus	Stenslag flere	K3
#7	V. fordør	Håndtag	Ridser	K3
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#9	H. bagdør	Dør	Ridser	K4
#10	H. fordør	Spejl hus	Ridser	K4

1




Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Ridset

1A




Sted	Fælge
Del	Højre, Bag
Type	Ridset

2




Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset

2A




Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset

3




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

3A




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

4




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

4A




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere


5




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




Sted V. fordør
Del Spejl hus
Type Stenslag flere




Sted V. fordør
Del Spejl hus
Type Stenslag flere




Sted V. fordør
Del Håndtag
Type Ridser




Sted V. fordør
Del Håndtag
Type Ridser




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




9

Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser




9A

Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser



10

Sted H. fordør
 Del Spejl hus
 Type Ridser



10A

Sted H. fordør
 Del Spejl hus
 Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl