

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH39846	Stelnummer	WF0YXXTTGYJA80997		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	29-01-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Manuel
KM. stand	171283	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7251746

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Trend	Uden bagagerumssæt	Uden batteriafbrydelsesrelæ
Visk / Vask - taske	Uden lastregal	Uden kabelsæt
Auto-Start-Stop	Håndtag indvendigt - 2	Uden ledning til tagkennelys
Airbag* - passager	Uden støjbeskyttelsespakker	Uden ekstra stikkontaktfelt
Ruder / -r i bagdøre / bagklap	O. bagage. - Dachh.- Fahrer	Uden intelligent sikringsboks
Sædepakke 2	Uden adgangsstige	Frost-Hvid
Frozen White	Uden løftekraner	Produktionsanlæg Otosan (Tyrkiet)
Abbiegelicht im Scheinwerfer	Med udvendigt farvepakke 2	Uden kamera
Airbag Fahrerseite	Kølgitter - 3 stænger, fuldt farvet	Uden vognbaneskift-advarselssystem
Anti-Blockier-System (ABS)	Uden tagbagagebærer	O. Skuldermodul f. mediendatabaser
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Br. karosseries. Formdel - grå	Uden Blind Spot Information System
Driftstype: Forhjulstræk	Mindre bagrudeværn	Program. brændstof-ekstravarmer
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth håndfri	Uden spoiler	Koldstart -29 grader C
Blinklys integreret i sidespejlet	Uden aut. spejlnivelleringsystem	Med synlighedsgrundpakke
Gulvbelægning: Vinyl i laste- / passagerum	Med 2-trins justerbar sidestøtte, foran	Mindre specialmerværdipakker
Bordcomputer	Uden bord - forsæde	Med lavt tag
Elektrisk bremsekraftfordeling (EBD)	Uden nakkestøtter, bag	Standard kassevogn
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden midterarm-læn - bagsæde	Standard kassevogn
Elektronisk trækkontrol	Uden bagsæderyglænjustering	Med lavt tag
Førerstøtte-system: Bakkestart-assistent	Uden lændestøtte passagersæde	Med karosserifarvet sidespejl
Førerstøtte-system: Sidesvind-assistent	Sikkerhedsselealarm - førersæde	Halogenprojektorforlygter
Elektriske vinduer	Uden bagsæde i 2. række	Med forlygteregulering foran
Generator 220 A	Uden bagsæde i 4. række	Beids. elektr. beh. udvendigt sp. M. bl.
Fartpilot	Førers. 4-f. justerbar sædehynde	Dagslyspakke niveau 2
Gearkasse 6-trins	Beif-sitz 4-f justerbar sædehynde	Med automatisk forlygter
Låsbart handskerum	Uden bagsædepakker	Med ekstra stoplys
Interiørfilter: Pollenfilter	Uden anhængertrækfæstninger	Kun for forrudeviskere med intervallængde - Justerbar
Karosseri / opbygning: High roof van	Mindre Trailer Sway Control (TSC)	M. fastgjort Heck-Wisch-/Waschanl.

Karosserivariant: Medium høj tag	Uden enhedsdock	Med mudflaps, Front
Aircondition	O. Ausr-paket f. brændstofbesparing	Med mudflaps, Bag
Ladrumsvæg høj bag fører og passager, uden vindue med gennemløbsmulighed nederst	Sort udvendig dørhåndtag	M. farv. Forf., v. - Karos.-farve
Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbar	Bagagerum-/bagklapgreb udv. schw	Stødafskærmninger delvist karosserifarve
Lastbil-licens	Med plastgearknop	Med tonede ruder, standard
Modelopdatering	Uden flådenøgle	Med tonede ruder, standard
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Med auto. Dørlås - Aktiveret	Kun til opvarmet forrude
Parkeringsystem	Mindre zonal modspejls dørogremittering	Med fast bagrude
Parkeringsystem foran og bagpå	Konfigurerbar låsning - Conf 1	Kun for opvarmet bagrude
Akselafstand 2933 mm	Power Lock Group - Hastighedsafhængig	Med fast bagrude
Reservehjul i køreudstyr	Advarselslampe - Vaskevæskestd.	Med multimedie-system-pakke 12
Partikelfilter	O. Tu-Tone karosserilakeret.	Med radio-kontrol-elementer - Rat
Lavt udslip ifølge Euro 6-udledningsstandard	Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	Radio højt.-2 bas-/2 diskantenhed
Gear / vælgeregreb læder	Uden dekorationer - karosseriside	Med bordcomputer
Vinduesviskere med intervalfunktion, justerbar	Uden motorhjul, accentbånd	Med parkeringshjælp bag
Forlygter H4	Uden hovedbeskyttelses-airbag	Med parkeringshjælp foran
Sidedør laste- / passagerum til højre	Uden hovedbeskyttelses-airbag højre	Med parkeringshjælp bag
Mudderklapsæt foran og bagpå	Med rullesele foran	Med fartpilot
Synspakke 2	Uden sikkerhedsseler bag	Med fører-airbag
Sædepakke 13: Førersæde (4-vejs justerbar) - Passagersæde, stof	Sikkerhedssæle - sort	Med passagerairbag
Sædepakke 25: Førersæde (4-vejs justerbar) - Passagersæde - i velour	Uden Isofix-fastgørelse	Med passagerairbag
Stålfølge 6,5x16	Sikkerhedssælestrammer fører-/passagersæde	Med deaktivere passagerairbag
Stødafskærmninger delvist lakerede	Uden sideairb. Fører/passagers.	Fuld stænkende væg / fast glasvindue
Stilfarve-pakke	Reservehjulentræk	Fuld stænkende væg / fast glasvindue
LED-kørellys	Uden dæktryksensorer	Kølgitter - Bagplade / adskillelse
Trend	Hjulmøtrikker uden hjulnøgler	Fuld stænkende væg / fast glasvindue
Tonet glas	Med standardprofil - Alle producenter	Gulvbelægning - Plastindsatser - delvist
Indvendig beklædning i laste- / FG-rum: halvhøj	Uden motorturtalstyring	Ladrumomklædning

Bøjeringe (8)	Med standard affjedring	Med låsbar handskerumsklæp
Startsperre	Med støvbeskyttelsesskjold - bremse	Ladrumsvæg - Formdel
Let tonet varmeisoleringsglas	Aftaksel 4,429/3,263	Dørtrimning - Side / bag - Trin 1
Centrallås med fjernbetjening	Med mekanisk håndbremse	Dørtrimning - Side / bag - Trin 1
Airbag passagerside	Uden kollisionssystem	Program. brændstof-ekstravarme
Armlæn foran	Uden premium-bremser	Manuel regulering - klimaanlæg
Bagklapper med glas (åbningsvinkel 180 grader)	Uden klimakontrol - bagsæde	Med pollenfilter
Bagrudesvisker	Uden ventilationssystem	Med omløbsvarme
Ladelampe LED	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	Program. brændstof-ekstravarme
Ladrumsvæg bag fører / passager med vindue	Uden ekstra brændstofstik	Program. brændstof-ekstravarme
Standvarmer	Med enkel brændstoftank	Program. brændstof-ekstravarme
Start / Stop-anlæg	Kraftst.einf. o. Verr. Uden låg	Med opvarmet førersæde
Tilskudsvarmer med tidsstyring	Med dieselomstilling	Med opvarmet passagersæde
Capitol / City Ebony	Brændstofindtagsdyse med lås	Standardsæde foran
Uden undervognsbeskyttelse	Elektrisk hastighedsbegrænser	Med man. justerbar lændestøtte fører
Uden laststangudstyr	Uden afkølingsføler - Hastighedsregulering	Med armstøtte førersæde
Tilbehør 1 USB-port-1 fjernbetjeningsport	Uden indvendig varme bagpå	Med armstøtte passagersæde
Med ubegrænset sideåbningsdør	Med enkel udtømningsinstr.	Uden bagsæde i 3. række
Uden foldbar trappetrin rustfrit stål. Lastluge	Med hastighedsmåler (km/t)	Med centrallås
Uden bagklap	Uden kørelog	Med centrallås
Med standard tilladt totalvægt	Elektrisk to-tone horn	Fjernbetjening indgangsdør - 2 nøgle
Uden særligt udstyrsæt	Uden multifunktionsdisplay	Tvost. Entr-system - Dør
Fuldstændig køretøj	Uden navigationssystem	Tvost. Entr-system - Dør
Uden udstyr til marketingforberedelse	Uden køretøjssikkerhedssystem	Fjernbetjening indgangsdør - 2 nøgle
Uden speciellakering	Uden advarsel / bakgear	Med 180 ° lastdørsstoppere
Uden SVO-applikation / klistermærke	Uden førerindflydelse-overvågning	Med bagdøre
Mindre diagnostisk vedligeholdelsesmonitor	Ohnr Lane keeping assistent	Med fast bagrude
Uden udrustning RSO	Uden hastighedstavleerkendelse	Med bagdøre
Fast lakering	Uden tyveri-advarselsanlæg	Med side lastdøre kantstanside
Uden SVO undtagen pakker	Uden køretøjshældning	Med bagagerumsbelysning

Uden mærkat - VP-applikation	Uden sideparkingshjælp	Afdæmpbar bakspejl
Uden certificeringsklistermærker	Uden automatisk parkeringshjælp	Ubel. Solskærm - Førerside
Uden brandslukningsanlægsbeslag	Mindre dybdeafladningsbatterier	Solskærm r unbeleucht spejl
Med værktøjssæt	Med normal effektdreven strømforsyning	8 fastspændingsøjne – Ladningrum
Uden sæt	Uden A/V-stik	8 fastspændingsøjne – Ladningrum
Uden dækreparationskit	Audio / navigationstrin 3	Med antiblokeringsystem & ESP+
Fe.-heb. v.1 Hurtig. n. kørsel.	Uden integreret betjeningsenhed	6,5 X 16" Stålhjul
O. Siderude i 2. række, højre	Uden mobiltelefon-interface	Med fuld hjulkapsel
O. Siderude i 2. række, venstre	Mikrofon	Med stålreserverad
O. Siderude i 3. række, højre	Spændingsudgang	Med læderbeklædt rat
O. Siderude i 3. række, venstre	Uden stikkontakt	Med man. justerbar styringsstang
Uden konsol-askerbakke	Uden stikkontakt – bag	Med antiblokeringsystem & ESP+
Med lille tagkonsol	Uden skrin	Venstrestyret Forhjulstræk
Indvendig farve Mørk Palazzo Grey	Med firehovedede forlygter	Højtydende batteri
Indvendig farve - Ebony	Nebelscheinwerfer - Kurveled	Højtydende batteri
Uden opbevaring - taghimmel	Advarselfleksorer Hjørne Bagdør	Højtydende batteri
Indvendige accent-pakke B	Uden lyspakker	6-trins manuel Tremek-gearkasse
Uden solskærme	Uden indvendige lys	Med dieselpartikelfilter
Med delhimme - formstykke	Med gulvlygter	Udstødningsstandard fase VI, LNFZ 3
Uden bagkrog	Med tagmonterede indvendige / kortlæsningslamper	Start / stop-system
Uden håndtag - B-stolpe	Uden overhead-læselamper bag	2.0 EcoBlue B
Uden loftopbevaring bagest	Uden tagmonterede blinklys	Uden manuel omdrejningskontrol
Uden lastnet til bagagerum	Uden regulering - forlygter	Marketingstadium 4
Uden håndtag - førstehjælpekasse	Uden programmeret moduleret skærm	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	08 mm	Vinter

Venstre, Bag	Goodyear	215/65-16	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	08 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	215/65-16	08 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K4
#3	Front	Forkofanger	Defekt	K4
#4	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#5	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#6	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#7	V. fordør	B-stolpe	Rids	K3
#8	V. bagskærm	Sidevæg	Stenslag	K3
#9	Bagklap	Venstre bagdør	Rust plet	K4
#10	Bagklap	Højre bagdør	Bulet/Ridset	K4
#11	H. bagskærm	Skærm	Stenslag	K3
#12	H. bagdør	Dør	Stenslag	K3
#13	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#14	H. panel	Indstigning Højre Bag	Stenslag	K3
#15	H. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#16	H. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#17	Tag	Tagplade	Rust plet	K4
#18	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K2

1




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1A




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

2




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2A




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2B




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2C




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2D




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2E




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

3




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt

3A




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt

3B




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt

3C




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt

3D




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt

3E




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Defekt

4



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

4A




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

4B




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

4C




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag



5

Sted V. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag




5A

Sted V. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag




6

Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




6A

Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




6B

Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



7

Sted V. fordør
 Del B-stolpe
 Type Rids




7A

Sted V. fordør
 Del B-stolpe
 Type Rids



8

Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Stenslag



8A

Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Stenslag



8B

Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Stenslag




8C

Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Stenslag




8D

Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Stenslag




8E

Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Stenslag



8F

Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Stenslag



8G

Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Stenslag




9

Sted Bagklap
 Del Venstre bagdør
 Type Rust plet




9A

Sted Bagklap
 Del Venstre bagdør
 Type Rust plet




9B

Sted Bagklap
 Del Venstre bagdør
 Type Rust plet




10

Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset



10A

Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset




10B

Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset




10C

Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset



10D

Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset




10E

Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset




10F

Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset



11

Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag



11A

Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

11B




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

11C




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

12




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Stenslag

12A




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Stenslag

12B




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Stenslag

12C




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Stenslag

12D




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Stenslag

12E




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Stenslag

13




Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

13A




Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

13B




Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

13C




Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

14




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Stenslag

14A




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Stenslag

14B




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Stenslag

14C




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Stenslag

14D




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Stenslag

15




Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

15A




Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

15B




Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

15C




Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

15D




Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

15E




Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

16




Sted	H. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

16A




Sted	H. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

16B




Sted	H. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

17




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

17A




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

17B




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

17C




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

18



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Defekt

18A



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Defekt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl