

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH14393	Stelnummer	W0VMRS601KB167992		
Mærke	OPEL	Model	MOVANO	Version	2.3CDTi 145HK Kassevogn
Karosseritype		Farve		Reg. dato	08-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	80934	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1004340

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Fuld liste

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/65-16	08 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	225/65-16	08 mm	Helårs
Højre, Bag	Continental	225/65-16	08 mm	Helårs
Højre, For	Continental	225/65-16	08 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K4



1

Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



1A

Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



1B

Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



1C

Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Revne	K5
#2	V. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K5
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#4	V. panel	Indstigning Venstre For	Afskrabning	K4
#5	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#6	Bagkofanger	Kofanger	Hak	K5
#7	Bagkofanger	Kofanger	Hak	K5
#8	Bagklap	Lygte, Højre	Hak	K5
#9	H. fordør	Side spejl	Ridser	K5
#10	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	

1



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Revne

1A



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Revne

2



Sted

Del

Type

V. forskærm

Skærm


Bulet/Ridset

2A



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

3




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

3A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Afscrabning

4A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Afscrabning

5



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

5A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

6



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Hak

6A




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Hak

7



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Hak

7A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Hak

8



Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Hak

8A



Sted Bagklap
Del Lygte, Højre
Type Hak

9



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Ridser

9A



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Ridser

10



Sted Interiør
Del Sædebetræk,
Venstre For
Type Hul

10A



Sted Interiør
Del Sædebetræk,
Venstre For
Type Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
