



TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH74340	Stelnummer	WF0VXXGCEVJG14432		
Mærke	FORD	Model	C-MAX	Version	1.5TDCi (120 HK) Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	01-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Manuel
KM. stand	99634	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1004844

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

C-MAX Forretning	Med selealarm fører/passagersæde	Med tågelygter
Parkpakke	Med man. 2-trins pas. sædejust.	Med sort blende - tågelygte
Trækforberedelsespakke	Uden anhængertræk	Med kørellys
Frozen White	Uden dæksler - døråls	Baglygter - Niveau 1
C-MAX Varevogn ombygning 18	Med børnesikring	Med ekstra bremselys
6 højttalere	Mindre dør automatisk låsning	Med kørellys
Anti-blokeringsystem (ABS)	Uden låsningssystem - dør	El. justerbar/opvarmet/lille indgangsllys-Sp.
Antispin (ASR)	Uden Ford Key Free-system	Med forlygtespulervaskesystem
Audio-navigationssystem Ford SD (med Ford SYNC)	Tankdæksel uden låg/lås	Kun til intervalvisker forrude - Justerbar
El-justerbare og opvarmede sidespejle	Uden opvarmet sprinklerdyse	M. intervalltvask./-visker, bag
Blinklys integreret i sidespejle	Uden soltag	Med tonede ruder, standard
Boardcomputer	Uden passagerkabineafdækning	Kun til opvarmet bagrude
Tagspoiler i bilens farve	Uden underkropsbeskyttelse mod korrosion	Med radio-kontrollementer - rat
Indstigningsskinner med modellogo	Uden sensor - stød af stød	Med 6 radiohøjttalere
Elektronisk bremsesystem	Stødfanger foran - lakeret i bilens farve	Køretøjsnødsystem
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Stødf. bag - lakeret i bilens farve	Sync III
Førerstøttesystem: Active City Stop	Uden restraintsystemer	Med boardcomputer
Førerstøttesystem: Bakkestartsassistent (Hill-Holder)	Mindre termoplastisk knæbolstersystem	Med boardcomputer
Førerstøttesystem: Nødbremsesystem	Hovedbeskyttelsesairbag venstre	MFD TFT Touch Screen med Nav.
Elektriske vinduer foran og bag med komfortlukning	Hovedbeskyttelsesairbag højre	Avanceret parkautomatik
Bagagerumsafdækning	Uden sideairbag bag	Avanceret parkautomatik
Gearkasse 6-trins - Type: B6	Uden sikkerhedssele bag	Med parkeringshjælp bag
Interiørfilter: Støv- og pollentfilter	Med oprulningssele foran	Med parkeringshjælp foran
Intelligent beskyttelsessystem (IPS)	Uddragelig 3-Pkt-Sich.-Gurt hi.	Med parkeringshjælp bag
Isofix-beslag til børnesæde	Uden deaktiv. - passagerairbag	Med navigationssystem
Karosseri: 5-dørs	Med man. just. sikkerh.gurtbef.,v.	Konvent. Instrumenter - Trin 3
Komfortsæder foran	Surringsøjer Stil 1	Dæksensorer - 433 Mhz
Justerbare nakkestøtter bag	Uden reservehjul	Dæktryksovervågning Version II

Lændestøtte på førersæde	Med standarddækmønster foran	Konvent. Instrumenter - Trin 3
Læderrat 3-eget	Med standarddækmønster - bag	Hastighedsregulering og ASLD
Justerbar ratstamme (rat) i højde/længde	Med navkapsler i plastik	Hastighedsregulering og ASLD
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT	Hjulmuttere uden fælgelås	Med førerairbag
My Key (2. programmerbar bilnøgle)	Hastighedssensor W/retning Regn	Med passagerairbag
Tågelygter	Blender 2. sæderække	Med førerairbag
Dækreparationskit	Med Kysor-kølerklap	Med passagerairbag
Dæktryksovervågningsystem	Dele kun til letvægtsruder	Med sideairbag - førerside
Partikelfilter	Uden rammemonteret brændstoffilter	Med sideairbag - passagerside
Miljøvenlig ifølge udstødningsnorm Euro 6	Med programmerbar maksimumshastighed	Midterkonsol m. Arml. (ges. bund)
Gear-/vælgerknop i læder	Koldstart -29 grader C	Med midterarm-læn - bagsæder
Elektrisk servostyring	Uden dykpumpevarmer	Midterkonsol m. Arml. (ges. bund)
Højdejusterbart førersæde	Uden fjernstartsystem	Med bagagerumsafdækning
Solskærmsrulle på bagdøre	3.61	Med solskærme
Specialudgave 2	Enkelt udstødning	Med bagagerumsmåtte
Start/stop-system	Uden håndbremsknop	Med lille tagkonsol
Stødfangere i bilens farve	Mekanisk håndbremse	Med velour-måtter foran
Stødfangergrill, kromramme	3.72/2.04/1.25/.919/.738/.619	Med velour-måtter foran
Dørhåndtag i bilens farve	Uden skiftegear med automatgear	Med velour-måtter foran
Tonede ruder	Uden sensor - luftrensning	2-Zone-klimaanl. m. auto. temp.reg
Startspærre (elektronisk)	Uden klimaanlæg	Kølemiddel - Klimaanlæg HF01234YF
Fjernbetjent centrallås	Brændstofindgang o. Verr. uden låg	Pollen-/kulfiltrer
Forberedelse til anhængertræk	Med diesel-skiftemulighed	Med cirkulationsvarme
Førerstøttesystem: Parkassistent (Active Park Assist)	Uden forberedelse - gasbet.J. køretøj	Med føring bag/søjle B
Velour måtter - foran	Med faste pedaler	Med ekstra varmlufter
Fartpilot	Standard-pedaldesign	Med ekstra varmlufter
Klimaanlæg med 2 zoner	Med uregelmæssighedskombiinstr.	Med varme i førersædet
LM-fælge 7x16 (10x2-eget)	Med hastighedsmåler (km/t)	Med varme i passagersædet
Forlygtevaskesystem (SRA)	Elektr. aktiveret horn, enkelt-tone	Standardstol foran
Sædevarme foran	Mindre kompasskærm	Med man. 4-vejs just., førers.

Speciallakering Frost-White	Med førerinformationssystem	Med man. 4-vejs just., førers.
Tetra/View / Charcoal Black	Uden navigationsdisc	Med man. lændestøtte- førersæde
Uden tagombygning	Uden navigationsdata	Anden sæderække - 3 separat sæder
Uden bagklap mudflaps	Uden vognbanevejledningssystem	Anden sæderække - 3 separat sæder
Uden lastrumsmatte	Uden overvågning førerforstyr. være	Uden tredje sæderække
Medieforbindelse 2XUSB+AU+slot	Uden hastighedsskilteovervågning	Med 2-vejs justerbar K.Støtte, Hi.
Uden stænklapper, foran	Uden tyveri advarselsanlæg	Med 2-vejs justerbar K.Støtte, Hi.
Bagdør, passagerside	Med tyveriadvarselsanlæg (PATS)	Med nakkestøtte Midterstbag
Uden regenerativt bremssystem	Normal ydelsesbatteri	Med nakkestøtte Midterstbag
Uden bagagecover	Spændingsregulator-12V stikkontakt	El. vinduer foran m. Tippunkt.
Manuelt bagklap	Uden ekstra cd-afspiller	El. vinduer bag Hebe-/Senkautom.
Mindre undergulvsskufferum	Uden lyd- /videoforbindelse	El. vinduer bag Hebe-/Senkautom.
Ingen specialformålsvogn	MM-system Dual-Tuner/5. Kan./TMC/Pd	El. vinduer bag Hebe-/Senkautom.
Uden sikkerhedsforsegling	ICE-Feature Pack 40	El. vinduer foran m. Tippunkt.
Ford firmalogo	ICP - Mini elektronikpanel	Med centrallås
Uden udrustningsmarkedsforberedelse	Ikke til mobilkontorudstyr	M. mellem individ. Zndsch. m. Schl.fbd.
Uden salgsmærke	Med radioantennestøj	Med centrallås
Uden speciallakering	Uden mobiltelefoninterface	Med fjernbetjening - døråbning
Uden SVO-applikation/klistermærke	Uden stikkontakt	Klappb. Zündschl. m. Schl.fbd.
Uden SIP	Uden stikkontakt	M. mellem-kabe. Zndsch. m. Schl.fbd.
Unifarvet udvendig lak	Uden stilpakke	Med fjernbetjening - døråbning
Med logo	Uden Homelink	Kun til fjernåbning - bagklap
Til tempererede klimazoner	Uden automatisk forlygter	Med centrallås
Uden SVO undtagen pakker	Med halogenspots	My Key
Uden klistermærke - VP-applikation	Uden indvendige lys	Karosserifarvet udendørs dørhåndtag
Uden bagklapsemlen	Uden fodrumslamper	Karosserifarve udendørs dørhåndtag
Uden udstyr til vandgennemkørsel	VR Individuel og HR kortlæser	Karosserifarvet udendørs dørhåndtag
MINDRE MARKEDSKOMFORTPAKKE	Uden læselamper over hovedet bag	Håndtag - bagklap i bilens farve
Mindre markedsføringsførerassistentpakke	Med handskerumlys	LED-lys foran og bagpå
Med total låsefunktion	Med bagagerumsbelysning	Afstumpet bakspejl

Grill øverst. Gitt. Eigenf./Einf. Chrom	Mindre aux-indvendigt lys	Lædergearstangsknap
Uden konsol-askeskål	Bygget på Saarlouis-fabrikken	Med Isofix-montering
Med sikkerhedsbeskyttelse - instrumentpanel	Uden opvarmet rat	Bremser TS/HLA/ESP/TC/ABS
Charcoal-Sort interiørfarve	Uden specialudstyrssæt	Bremser TS/HLA/ESP/TC/ABS
Indvendig farve - Charcoal-Sort	Uden opvarmet forrude	Med bageste skivebremser
Uden gulvmåtter i 3. sæderække	Uden afskærmning - forrudevarme	Elektronisk nødbremsehjælp
Uden bagmåtter	Uden forberedelsessæt - telefon	Bremser TS/HLA/ESP/TC/ABS
Med konventionelt loft	Uden kamera	Sikkerhedssystem lav hastighed
Solbrillerfach - tag - førerside	Uden regulering - forlygter	7 x 16" Letmetalhjul, ET 50mm Type 2
Grill nederst. Einfass. - farvet	Uden dødvinkelinfosystem	Dækreparationskit SVC
Uden tagbagagebærer	Uden dørtrinsbeskyttelse foran	Uden reservehjul
Med sort dørkarmforstærkerliste	Med standardaffjedring	Læderatt - 3 eger, læder
Uden udvendige dørkarmforstærkerlister	Uden vognbaneassist	Læderatt - 3 eger, læder
Uden ekstra tværværsel til tagbagagebærer	Uden kollisionsforhindringssystem	Med manuel justering - ratstamme
Uden spoiler	Standardstol foran	Med manuel justering - ratstamme
Uden nedfældeligt passagersæde foran	Sikkerhedssystem lav hastighed	Med elektrisk servostyring
Uden armlæn - forsæde	Minivan	Bremser TS/HLA/ESP/TC/ABS
Uden førersæde armlæn	Frost-White	Bremser TS/HLA/ESP/TC/ABS
Uden passagersæde armlæn	Med Trailer Sway Control (TSC)	LHD FWD
Med 2-trins Just. K.Støtte, Foran	Med forberedelse til bugsering	Med anfartsassistent
Med ryglænindst.Førers. Drejhjul	El. justerbar/opvarmet/lille indgangsslys-Sp.	Bremser TS/HLA/ESP/TC/ABS
Uden passagersæde	El. justerbar/opvarmet/lille indgangsslys-Sp.	Med standard dynamo
Uden specialsædeovertræk foran	Med bilens farve udvendigt sidespejl	6-trins manuelt gear-B6
Uden specialsædeovertræk bag	Uden udvendig udseendepakke	Udstødningsnorm Euro 6.2
Uden bord - forsæde	Med forlygtregulering foran	Starter - Stop/Start-system
Uden nedfældeligt bagsæde	Med tågelygter	1,5L SOHC-DI-TC-dieselmotor
Uden lændestøtte passagersæde	Med tågelygter	Forretningsudgave SVP

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/55-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/55-16	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/55-16	06 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/55-16	07 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede





Ja

Reservehjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle			
#2	Lille folie			



1

Sted Nøgle

Del

Type



2

Sted Lille folie

Del

Type



2A

Sted Lille folie

Del

Type

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl