

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR48734	Stelnummer	JMZBP6SE601123763		
Mærke	MAZDA	Model	MAZDA3	Version	2.0 SKYACTIV-G 122 HK 4-dørs man.
Karosseritype	Sedan	Farve	Sort	Reg. dato	11-03-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	78720	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7004167

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

8,8" TFT farvedisplay	Apple CarPlay / Android Auto	Driver Alert System
Bluetooth	Bakkamera	Elektronisk Parkeringsbremse (EPB)
Parkeringsensorer for og bag	Traffic Sign Recognition	HMI-commander
2-zoners klimaanlæg	Smart key, nøglefri adgang	High Beam Control
LED-forlygter (Nær og Fjernlys)	DAB-radio	LED baglygter
Vinduesvisker Deicer	Navigation	Lane Departure Warning (LDW)
Varme i rattet	integrede sprinklerdyser	Projiceret Head-Up-Display
Parkeringsensor bag	TYVERIALARM	Smart City Brake Support (SCBS)
Lane Keep Assist	Smart Brake Support (SBS)	Bakspejl med automatisk nedblænding
7 airbags	8 højttalere	El-spejle m/varme og el-foldefunktion
Adaptiv fartpilot	18" aluminiumsfælg	Læderrat (3-egget)
Startknap (nøglefri start)	Advanced Blind Spot Monitoring System (BSMS)	
Automatisk nedblændelige sidespejle	Automatisk dørløsning	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Bridgestone	215/45-18	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Bridgestone	215/45-18	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Bridgestone	215/45-18	07 mm	Sommer
Højre, For	Bridgestone	215/45-18	07 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Ja

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Emblem	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#2	Motorhjelm	Hjelm	Bulet/Ridset	K4
#3	Front	Forkofanger	Bulet/Ridset	K4
#4	V. fordør	B-stolpe	Bulet/Ridset	K4
#5	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#6	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#7	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K4
#8	Bagkofanger	Refleks, Venstre	Defekt	K5
#9	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#10	H. bagdør	Dørkant	Bulet/Ridset	K4
#11	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#12	H. fordør	Dørkant	Bulet/Ridset	K4
#13	Fælge	Venstre, For	Ridset	K4
#14	Fælge	Venstre, Bag	Ridset	K4
#15	Fælge	Højre, For	Ridset	K4



1
 Sted Motorhjem
 Del Emblem
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte



1A
 Sted Motorhjem
 Del Emblem
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte




1B
 Sted Motorhjem
 Del Emblem
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte



1C
 Sted Motorhjem
 Del Emblem
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte



2
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Bulet/Ridset



2A
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Bulet/Ridset




2B
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Bulet/Ridset




3
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



3A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



3B
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset




4
 Sted V. fordør
 Del B-stolpe
 Type Bulet/Ridset



4A
 Sted V. fordør
 Del B-stolpe
 Type Bulet/Ridset




5
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)



5A
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)




5B
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)




6
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bule(r)




6A
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bule(r)



7
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset




7B
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset




7C
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7D
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7E
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7F
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset




7G
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7H
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



7I
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



8	Sted	Bagkofanger
	Del	Refleks, Venstre
	Type	Defekt



8A	Sted	Bagkofanger
	Del	Refleks, Venstre
	Type	Defekt



9	Sted	H. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Bulet/Ridset




9A	Sted	H. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Bulet/Ridset



9B	Sted	H. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Bulet/Ridset



10	Sted	H. bagdør
	Del	Dørkant
	Type	Bulet/Ridset



10A	Sted	H. bagdør
	Del	Dørkant
	Type	Bulet/Ridset




11	Sted	H. bagdør
	Del	Dør
	Type	Bulet/Ridset




11A	Sted	H. bagdør
	Del	Dør
	Type	Bulet/Ridset




11B
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




11C
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



12
 Sted H. fordør
 Del Dørkant
 Type Bulet/Ridset



12A
 Sted H. fordør
 Del Dørkant
 Type Bulet/Ridset




13
 Sted Fælge
 Del Venstre, For
 Type Ridset




13A
 Sted Fælge
 Del Venstre, For
 Type Ridset



13B
 Sted Fælge
 Del Venstre, For
 Type Ridset



14
 Sted Fælge
 Del Venstre, Bag
 Type Ridset




14A
 Sted Fælge
 Del Venstre, Bag
 Type Ridset



14B

Sted Fælge
 Del Venstre, Bag
 Type Ridset



14C

Sted Fælge
 Del Venstre, Bag
 Type Ridset



15

Sted Fælge
 Del Højre, For
 Type Ridset




15A

Sted Fælge
 Del Højre, For
 Type Ridset



15B

Sted Fælge
 Del Højre, For
 Type Ridset



15C

Sted Fælge
 Del Højre, For
 Type Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl