

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DP87051	Stelnummer	KNACR811FP5023900		
Mærke	KIA	Model	Niro	Version	EL 5-dørs Aut. Reduktions Gear
Karosseritype	Stationcar	Farve	Hvid	Reg. dato	17-01-2023
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	24819	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/55-17	03 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	215/55-17	03 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	215/55-17	03 mm	Sommer
Højre, For	Continental	215/55-17	03 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Findes ikke

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K2

1



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

1A



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl