

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

|                     |         |              |                    |                |                                         |
|---------------------|---------|--------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------|
| Registreringsnummer | CW73521 | Stelnummer   | WF0YXXTTGYLL27869  |                |                                         |
| Mærke               | FORD    | Model        | Transit Custom Van | Version        | 2.0TDCi - FWD (185 HK) Kassevogn FWD A6 |
| Karosseritype       |         | Farve        |                    | Reg. dato      | 25-11-2020                              |
| Drivkraft           | Diesel  | Drivlinje    | Front wheel drive  | Geartype       | Automatisk                              |
| KM. stand           | 160472  | Antal nøgler | 2                  | Kontraktnummer |                                         |

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

| Sport                                                      | O. siderude i 3. række, venstre       | Sædepakke 21                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Fjernbetjening fyrtårn                                     | Uden opvarmet bagrude                 | Mindre spjældværdipakker               |
| Parkeringspakke                                            | Uden midterkonsol-askerbakke          | Marketing Niveau 6                     |
| Venstre skydedør                                           | Med lille tagkonsol                   | Med lavt tag                           |
| Radio med SYNC 3 + Navigation & Intelligent farttilpasning | Indvendig farve Mørk Palazzo Grå      | Standard varevogn                      |
| Sædepakke 7                                                | Indvendig farve - Ebony               | Standard varevogn                      |
| 150 W / 230V stik                                          | Uden lagerplads - himmel              | Med lavt tag                           |
| Agate Black Metallic                                       | Indvendige akcentpakke C              | Obsidian Black Metallic                |
| Fører assistancepakke                                      | Uden solskærme                        | Dobbelt. elvrst. Außspgl-El. einkl pb  |
| Cykelistrude                                               | Med delvis himmel - del               | Med karrosserifarvet sidespejl         |
| Svinglys i forlygte                                        | Uden bageste tøjophæng                | HID-lygter                             |
| Airbag passagerside                                        | Uden greb - B-stolpe                  | Med lysjustering foran                 |
| Airbag førerside                                           | Uden bagageomdrum bagpå               | Med tågeforlygter                      |
| Anti-Blockier-System (ABS)                                 | Uden bagagerumsbagagenet-sæt          | Med automatisk strg. - Forlygter       |
| Trækkraftkontrolsystem (ASR)                               | Uden greb - første hjælp-kasse        | Tagkørlys niveau 2                     |
| Trækkraft: Forhjulstræk                                    | Uden lastregal                        | Med automatisk forlygterne             |
| Blinklys integreret i sidespejl                            | Indvendige greb - 1                   | HID-lygter                             |
| Vinylgulv i last-/fahrgastraum                             | Uden støjbesskyttelsespakker          | HID-lygter                             |
| Bordcomputer                                               | Brilleboks - Tag - Førerside          | Lygter statisk drejbar                 |
| Indstigningslys                                            | Uden adgangsstige                     | Med ekstra bremselygte                 |
| Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)                     | Uden trinbræt                         | Med vinduesviskerautomatik             |
| Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)                       | Med udvendig farvepakke               | Motorhætte, accentstriber              |
| Elektronisk trækkontrol                                    | Grundgrill 3 Strb m eing/frb Strb     | Brede sideskørter i bilens farve       |
| Førerassistance-system: Bakkestartassistent                | Uden tagbagagebærer                   | Kar-Styling kit f. sp.-kassen -NLK     |
| Førerassistancesystem: Nødstopassistent                    | Mindre bagrudebeskytter               | M. farv. Stødfanger, f. - Karos.-farve |
| Førerassistent-System: Sidevindsassistent                  | Uden spoiler                          | Stoßf. bagpå - i Wagenf. lak.          |
| Elektriske vinduer                                         | Uden trinbræt                         | Med tonede ruder, standard             |
| Frontskørt                                                 | Uden automatisk spejljusteringssystem | Med tonede ruder, standard             |

|                                                                                                         |                                        |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Automatisk SelectShift-gearkasse - (6-trins)                                                            | Med 2-vejs justerbar. K.Stütze, Vorn   | Kun til opvarmet forrude                 |
| Håndtag foran                                                                                           | Uden bord - forsæde                    | Siderude - 2. Sæderække til højre        |
| Låsbart handskerum                                                                                      | Uden nakkestøtter, bag                 | Sync III                                 |
| Bagkofanger                                                                                             | Uden armlæn - bagsæde                  | Radio højttaler-2 dyb-/2 dome-højttalere |
| Interiørfilter: Pollenfilter                                                                            | Uden bagsæde-lændejustering            | MFD TFT Touch Screen                     |
| Karosseri / Opbygning: Kasse                                                                            | Selealarm - Førersæde                  | Sync III                                 |
| Karosserivariant: Normalt tag                                                                           | Uden bagsæde i 2. række                | Med bordcomputer                         |
| Aircondition                                                                                            | Uden bagsæde i 4. række                | Med navigationssystem                    |
| Skærmforøgelse                                                                                          | Med el. 10-vejs just.bart førersæde    | Med navigationssystem                    |
| Lastbeskyttelsespakke                                                                                   | Beif-sitz 4-f justering Sitzkissenneig | Multimedie-systemudstyr 25               |
| Bagagerumsskillevæggene høj bag fører- og passagersæde, uden vinduer med mulighed for gennemløb nederst | Uden bagsædepakker                     | Med parkautomatik                        |
| Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbar                                                                  | Uden anhængertrækbefæstelser           | Parkløsningsmåling (PSM)                 |
| Lastbilregistrering                                                                                     | Mindre trailer-svingstyring (TSC)      | Med parkeringshjælp bag                  |
| Letmetalhjul                                                                                            | Uden udstyrsdok                        | Med parkeringsstøtte foran               |
| Modelopdatering                                                                                         | Uden tablet-holder                     | Med parkeringshjælp bag                  |
| Motor 2,0 Ltr. - 136 kW TDCi KAT                                                                        | O. Ausr.paket f. Kraftstoffspar.       | Med navigationssystem                    |
| Parkeringsystem                                                                                         | Med plastgearstangs-knap               | TPMS H W/WBL/Fuld ICM-funktion           |
| Parkeringsystem foran og bag                                                                            | Uden flådenøgle                        | Intell. adaptiv hastighedsregulering     |
| Digital radiomodtagelse (DAB+)                                                                          | Med auto. dørlåsning – Aktivert        | Med fører-airbag                         |
| Forberedelse af radio, 4 højttalere                                                                     | Færre Zonal modstående dørrevning      | Med passager-airbag                      |
| Akselafstand 2933 mm                                                                                    | Konfigurerbar låsning - Conf 1         | Sideairbag - Førersæde/Passagersæde      |
| Dæktrykskontrollsystem                                                                                  | Power Lock-gruppe - Hastighedsafhængig | Hovedbeskyttelses-airbag venstre         |
| Reservehjul som nødhjul                                                                                 | Advarselslys - Vaskemiddel             | Hovedbeskyttelses-airbag højre           |
| Partikelfilter                                                                                          | Uden to-tone karosserilakering         | Med passager-airbag                      |
| Lavt påvirkende efter udledningsstandard Euro 6d-TEMP                                                   | Uden undervognskorrosionsbeskyttelse   | Med deaktivering af passager-airbag      |
| Gearskift-/vælgrip i læder                                                                              | Uden pyntestriber - karosseriside      | Fuldt forstykke/Fast glas                |
| Vinduesvisker med interval, justerbar                                                                   | Uden sikkerhedsseler                   | Fuldt forstykke/Fast glas                |
| Skydedør i last-/fahrgastraum til højre                                                                 | Med Opladningssløjfe foran             | Grill - Bagvæg/Skillevæg                 |
| Mudderklapper foran og bag                                                                              | Uden sikkerhedsseler bagpå             | Fuldt forstykke/Fast glas                |

|                                                                                           |                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sidebeskyttelseslister                                                                    | Sikkerhedsselen - sort                                | Kunststofguly - delvis              |
| Bred sidebeskyttelsesliste (sideforing)                                                   | Uden Isofix-montering                                 | Lastbeskyttelse-Formdel             |
| Sideskørter Sport-Design                                                                  | Selestrammer fører-/passagersæde                      | Med låsbar. Handsk Ilev dæk         |
| Sæder i last-/FG-rum: 1. række, 2-vejs justerbare                                         | Reservehjulslås                                       | Lastbeskyttelse-Formdel             |
| Særlig model Sport                                                                        | Stålnødhjul                                           | Med fuld bagklædning skiferplade    |
| Sport                                                                                     | 235/50R18 101LI Dæk                                   | Sæt, bagagerumsbeskyttelse 2        |
| Sport Styling Pack                                                                        | Uden hjulkapsler                                      | Med fuld bagklædning skiferplade    |
| Start/Stop-system                                                                         | Hjulbolte uden fælgelås                               | Manuel regulering - klimaanlæg      |
| Delvist lakeret stødfanger                                                                | Uden motordrejningsstyring                            | Med pollenfilter                    |
| Style Color Package                                                                       | Med standard-affjedring                               | Med omløbvarme                      |
| LED kørelys                                                                               | Med støvbeskyttelsesskjold - bremse                   | Med ekstra varme/programmerbar      |
| Tonede ruder                                                                              | 3.39                                                  | Med ekstra varme/programmerbar      |
| Beklædning i last-/FG-rum: Vinyl                                                          | Med mekanisk håndbremse                               | Med opvarmet førersæde              |
| Fastgørelsesøjer (8)                                                                      | Intell. Bremseassist. Kollision                       | Med opvarmet passagersæde           |
| Startspærre                                                                               | eccers.                                               | Standardsæde foran                  |
| Varmebeskyttelsesglas let tonet                                                           | Uden Premium-bremser                                  | Med manuel lændestøtte-førersæde    |
| Centrallås med fjernbetjening                                                             | Uden klimakontrol - bagsæde                           | Med manuel lændestøtte-passagersæde |
| Adaptiv fartpilot (fartpilot) med afstandsregulering ACC                                  | Uden ventilationssystem                               | Med førersædearmstøtter             |
| Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 med AppLink og 8" Multifunktionsdisplay | Kølemiddel - Klimaanlæg R134A                         | Med passagersædearmstøtter          |
| Bi-Xenon forlygter med svinglys                                                           | Uden ekstra brændstofslutninger                       | Uden bagsæde i 3. række             |
| Bi-Xenon forlygter med kurvelys                                                           | Med enkel brændstoftank                               | Med central lås                     |
| Førerassistent-System: Park-Assistent (Active Park Assist)                                | Brændstof tilført uden fejl uden låg                  | Med central lås                     |
| Førerassistent-System: Vognbaneassistent                                                  | Med diesel-switch-mulighed                            | Fjernbetjening døroplukning - 2 Fob |
| Rude i skydedør til højre, fast                                                           | Brændstofpåfyldningsgrænse med lås                    | To-trins Entr.system - Dør          |
| Fjernbetjening til motor-/tillægsvarme                                                    | Uden elektrisk hastighedsbegrænsning                  | To-trins Entr.system - Dør          |
| Ford SYNC 3                                                                               | Uden afstandsreguleringssensor – hastighedsregulering | Fjernbetjening døroplukning - 2 Fob |
| Generator 240 A                                                                           | Uden bagvarmeapparat                                  | Med 180° Lastdørsstopper            |
| Bagklapper med glas                                                                       | Kombiinstrument medium version                        | Med bagklapper                      |
| Koldstartpakke                                                                            | Med hastighedsmåler (km/t)                            | Uden bagrude                        |

| Bagagerumlys LED                                                                                 | Uden kørebog                                   | Uden viske-/vaskeanlæg til bagrude   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Bagagerumsskillevæggene bag fører/ passagersæde med vindue                                       | Elektrisk to-tone horn                         | Med bagklapper                       |
| LM-hjul 7,5x18 (Type 1)                                                                          | Køretøjernes nødsystem                         | Med dobbelt side. lastdøre           |
| Metallic lakering                                                                                | Uden advarsler/gearskiftebar                   | Med dobbelt side. lastdøre           |
| Parksensorer på siden                                                                            | Mindre massebevægelsessensor                   | Karrosserifarvet udvendig dørhåndtag |
| Skydedør i last-/fahrgastraum til venstre                                                        | Uden hastighedsskiltsregistrering              | Håndtag - Bagklap i bilens farve     |
| Synspakke 3                                                                                      | Uden tyverialarm                               | Bagagerumsbelysning - LED            |
| Synspakke Premium                                                                                | Uden køretøjsvedvarehedsgenkendelse            | Uden indvendigt spejl                |
| Sædepakke 21 / 11A / 8 Førersæde (5-vejs justerbar, elektrisk) - Passagersæde (4-vejs justerbar) | Mindre batteridechargebatterier                | Solskærm l. belyst spejl             |
| Spændingsomformer 230V (stikkontakt)                                                             | Uden A/V-stik                                  | Solskærm r. belyst spejl             |
| Motorvarmer                                                                                      | MM-System Dual/5. Kan./TMC/DAB/Pd              | Med ekstra stikkontakt               |
| Stikkontakt 230V / 150 Watt                                                                      | ICP - Mini elektronikpanel                     | Med ekstra stikkontakt               |
| Udvendige håndtag og bagklaphåndtag i karrosserifarve                                            | Ikke til mobilt kontorudstyr                   | 8 fastgørelsesløkker - lastrum       |
| Beklædning i last-/FG-rum: Træ                                                                   | Uden multimedie-/telematiksystem               | 8 fastgørelsesløkker - lastrum       |
| Dynamo/Salerno Ebony                                                                             | Uden mobiltelfon-interface                     | Bakkamera, fast                      |
| Uden undervognsbeskyttelse                                                                       | Mikrofon                                       | Bakkamera, fast                      |
| Uden tagombygning                                                                                | Rd-Bed. - Rattet - Frnbd. m. PTT               | Med antiblokeringsystem & ESP+       |
| Uden mudderklapper, bag                                                                          | Spændingsoutput                                | 7,5 x 18" (Typ 1) letmetalhjul       |
| Uden læsudstyransordning                                                                         | Uden stikkontakt – bag                         | Med læderbeklædt rat                 |
| Mini-Media-Hub (2XUSB) Adp. BSL+BT                                                               | Uden sikkerhedsboks                            | Med manuel lændestøtte - Rat         |
| Uden mudderklapper, foran                                                                        | Advarselsreflektorer Hjørne Bagdør             | Med antiblokeringsystem & ESP+       |
| Med ubegrænset sideåbning                                                                        | Uden indvendige lys                            | Vognbaneskitteadvarsel               |
| Uden klappb. Trinbræt i stål. Lastelåge                                                          | Med fodbelysning                               | Vognbaneassistent                    |
| Uden bagklap                                                                                     | Med tagmonteret indvendig/belysningskortlygter | Vognbaneskitteadvarsel               |
| Mindre fastspændingskroge                                                                        | Uden forsinket indvendig belysning             | Vognbaneassistent                    |
| Med standard totalvægt                                                                           | Uden overhængende læselamper bagpå             | Venstre styretøj                     |
| Uden sikkerhedslås                                                                               | Uden tagblinkere                               | Højtydende batteri                   |
| Uden specielt udstyr                                                                             | Uden programm. Schnittst.modul                 | Højtydende batteri                   |
| Fuldstændig køretøj                                                                              | Uden batteriafskærelserelæ                     | Højtydende batteri                   |

|                                        |                                    |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| Beregning GVW Eller Vælg Tabel Form    | Uden ledningsnet                   | M. Bes. Højtydelsesvekselstrømsgenerator |
| Uden udstyrsmarkedsføring              | Uden ledning til taglygter         | M. Bes. Højtydelsesvekselstrømsgenerator |
| Uden speciallakering                   | Uden ekstra stikkontaktfelt        | 6-trins-automatgearkasse 6F55            |
| Uden SVO-applikation/mærkat            | Uden intell. sikringsboks          | Med dieselpartikelfilter                 |
| Mindre diagnosevedligeholdelsesmonitor | Obsidian Black Metallic            | Udstødningsstandard 6.2                  |
| Udvendig lakeringsunik farve           | Mindre flåde                       | Start-Stop-system                        |
| Uden SVO undtagen pakker               | Produktionsanlæg Otosan (Tyrkiet)  | CVH 1.4 CFI (71PS)                       |
| Uden klistermærke - VP-applikation     | Uden blindspot informationsystem   | CVH 1.4 CFI (71PS)                       |
| Uden certificerede klistermærker       | Med ekstra varme/programmerbar     | Uden motorhastighedsstyring              |
| Uden brandslukkermontering             | Med ekstra varme/programmerbar     | Med standard affjedring                  |
| Med værktøjssæt                        | Koldstart -29 grader C             | Med støvbeskyttelsesskjold - bremse      |
| Uden sæt                               | Sæt, bagagerumsbeskyttelse 2       | 3.39                                     |
| Uden dækreparationskit                 | Visibility-Pakke 3                 | Med mekanisk håndbremse                  |
| Fe.-heb. v.1 Schnellbet. n. Fahrs.     | Visibility-Pakke 3                 | Intell. Bremseassist. Kollision          |
| O. siderude i 2. række, venstre        | Kar.-Stylingkit for Sp.-Kasten-LKW |                                          |
| O. siderude i 3. række, højre          | Sædepakke 21                       |                                          |

## Dæk og mønster

| Position     | Mærke    | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|----------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Michelin | 215/65-16 | 05 mm    | Vinter  |
| Venstre, Bag | Michelin | 215/65-16 | 05 mm    | Vinter  |
| Højre, Bag   | Michelin | 215/65-16 | 05 mm    | Vinter  |
| Højre, For   | Michelin | 215/65-16 | 05 mm    | Vinter  |

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Ja

| Position   | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul |       |         |



## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede      Findes ikke      Reservehjul tilstede      Nej

| Position    | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul |       | /-        |          |



## Præsentationsbilleder





## Mangler / Tilstand

| Ref | Sted       | Del        | Type            | Handling |
|-----|------------|------------|-----------------|----------|
| #1  | Stor folie | Stor folie | Ikke afmonteret | K5       |


## Skader

| Ref | Sted        | Del          | Type           | Handling |
|-----|-------------|--------------|----------------|----------|
| #1  | Motorhjelm  | Hjelm        | Stenslag flere | K3       |
| #2  | Front       | Forkofanger  | Stenslag flere | K3       |
| #3  | V. forskærm | Skærm        | Stenslag flere | K3       |
| #4  | V. A-stolpe | Stolpe       | Stenslag flere | K3       |
| #5  | V. bagdør   | Skydedør     | Ridser         | K3       |
| #6  | V. bagskærm | Skærm        | Ridser         | K3       |
| #7  | Bagklap     | Lygte, Højre | Revnet         | K5       |
| #8  | Bagkofanger | Kofanger     | Ridser         | K4       |
| #9  | H. bagskærm | Skærm        | Ridser         | K4       |
| #10 | H. fordør   | Dør          | Ridser         | K3       |
| #11 | Tag         | Tagplade     | Rust plet      | K4       |



1

Sted Motorhjelm  
Del Hjelm  
Type Stenslag flere



1A

Sted Motorhjelm  
Del Hjelm  
Type Stenslag flere



1B

Sted Motorhjelm  
Del Hjelm  
Type Stenslag flere



2

Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Stenslag flere




2A

Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Stenslag flere



2B

Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Stenslag flere



3

Sted V. forskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag flere



3A

Sted V. forskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag flere



4

Sted V. A-stolpe  
Del Stolpe  
Type Stenslag flere



|      |                |
|------|----------------|
| Sted | V. A-stolpe    |
| Del  | Stolpe         |
| Type | Stenslag flere |



|      |           |
|------|-----------|
| Sted | V. bagdør |
| Del  | Skydedør  |
| Type | Ridser    |



|      |           |
|------|-----------|
| Sted | V. bagdør |
| Del  | Skydedør  |
| Type | Ridser    |



|      |             |
|------|-------------|
| Sted | V. bagskærm |
| Del  | Skærm       |
| Type | Ridser      |



|      |             |
|------|-------------|
| Sted | V. bagskærm |
| Del  | Skærm       |
| Type | Ridser      |



|      |             |
|------|-------------|
| Sted | V. bagskærm |
| Del  | Skærm       |
| Type | Ridser      |



|      |              |
|------|--------------|
| Sted | Bagklap      |
| Del  | Lygte, Højre |
| Type | Revnet       |



|      |              |
|------|--------------|
| Sted | Bagklap      |
| Del  | Lygte, Højre |
| Type | Revnet       |



|      |             |
|------|-------------|
| Sted | Bagkofanger |
| Del  | Kofanger    |
| Type | Ridser      |





8A  
Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser



8B  
Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser



9  
Sted H. bagskærm  
Del Skærm  
Type Ridser



9A  
Sted H. bagskærm  
Del Skærm  
Type Ridser




9B  
Sted H. bagskærm  
Del Skærm  
Type Ridser




10  
Sted H. fordør  
Del Dør  
Type Ridser



10A  
Sted H. fordør  
Del Dør  
Type Ridser



11  
Sted Tag  
Del Tagplade  
Type Rust plet



11A  
Sted Tag  
Del Tagplade  
Type Rust plet



|      |           |
|------|-----------|
| Sted | Tag       |
| Del  | Tagplade  |
| Type | Rust plet |

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl