

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH71438	Stelnummer	WF0SXXWPGSKC67741		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	11-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	199988	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1006902

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Trend		
	Uden siderude i 3. række til venstre	Uden afstandssensor - hastighedsregulering
Seat pack 20	Uden bagrude	Analoginstrumenter i mellemstørrelse
Frozen White	Uden opvarmet bagrude	Med hastighedsmåler (km/t)
P-sensorer for & bag	Uden tagkonsol - bagsæde	Uden dæktryksovervågning
Lastluge i varerumsadskillelse	Med handskerumslåg	Mindre kompasdisplay
Fartpilot med fartbegrænser	Uden tagkonsol - midterkonsol	Uden overvågning af førerens præstation
3. bremselys	Opdelt opbevaringsrum under sædet	Uden hastighedsskiltgenkendelse
Opbevaring i loftbeklædning førerhus	Indvendig farve Dark Palazzo Grey	Uden alarmfunktion
Airbag førerside	Indvendig farve - Ebony	Med alarmfunktion (PATS)
Antiblokeringsystem (ABS)	Med komplet bagklædning i hårdt fiberplade	Uden automatisk parkeringshjælp
Antispinregulering (ASR)	Uden måtter til gulvet, foran	Højtydende batteri
Drivetype: Forhjulstræk	Uden måtter til bagsæde	Uden omformere
Audiopakke 1	Med opbevaringsrum - instrumentbrættet	Uden ekstra CD-afspiller
AUX-IN-stik	Solskærm til højre uden spejl	Ultra Low Audio+USB+BT
Batteri 60 Ah	Med sorte dørhåndtag indvendigt	Uden integreret betjeningsenhed
Forstærket batteri	Med dørpaneler, niveau 2	Med 4 højttalere - kun foran
Bord-/forbrugscomputer	Uden bageste tøjstænger	Uden mobiltelefon-interface
Eco-visning for brændstoføkonomisk kørsel (EcoCoach)	PVC-dørarm læn	Uden trådløs opladning
Elektronisk bremsekraftfordeling	Uden greb - B-stolpen	Uden rygerpakke
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden bagagerumsbagagenet-sæt	12V-stik i handskerum
Førerassistance: Bakkestartassistent (Hill-Holder)	Uden bagagenet - bagagerum	Uden stik bagtil
Førerassistance: Nødbremsassistent	Uden førstehjælpekasse	Uden CADS-pakker
Elektriske vinduer foran	Håndtag indvendigt - foran	Opbevaringsrum - tag 1
Opvarmet forrude	Uden opbevaring - taghimmel - førerhus	Uden automatisk forlygter
Gearkasse 6-trins - Type: B6	Uden adgangsstige	Med halogenforlygter
Kopholdere foran	Uden tagbagagebærer	Mindre forlygter - viskeraktiveret
Gummimåtter i passager-/lasterrum	Med bredt formstykke - karrosseri	Uden læselamper i bagsiden

Selestrammer	Mindre bagrudebeskytter	Uden handskerumlys
Bageste døre uden ruder	Varevogn med lang akselafstand	Med lastrumlys
Kabinefilter: Støv- og pollenfilter	Med sidespejl i egen farve	Uden programmerbar stikmodul
Karosseri/Opbygning: Kasse	Lille hus - bagspejl	Uden kabelsæt
Ladegulv i plastik (formstøbt)	Uden kortlomme på førersæderyglæn	Med standard totalvægt
Lastrumsvogn	Uden kortlomme på passagersæderyglæn	Uden specielt udstyrssæt
Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbar	Uden armlæn til førersædet	Uden mangfoldighedsantenne
Læselampe foran	Uden armlæn til passagersædet	Uden navigationssystem
Varevognstilladelse	Med 2-vejs justerbar lændestøtte, foran	Uden kamera
Modelopgradering	Med rygjustering til førersæderøret	Uden lysdæmper - forlygter
Motor 1,5 L - 74 kW EcoBlue TDCi KAT	Uden passagersæde	Uden multifunktionsdisplay
Akselafstand 3062 mm	Uden bord - forsæde	Uden blindvinkelsinformationsystem
Dækreparationskit	Uden midterarm-læn - bagsæde	Uden temperaturregulering - passagersæde
Partikelfilter	Uden lændestøtte til passagersædet	Uden vognbaneassistent
Udledning i overensstemmelse med udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Uden opbevaringsrum under førersædet	Uden medieoplysninger -skæremodul
Skiftpunktviser	Selealarm - førersæde	Uden kollisionsforebyggelsessystem
Skydedør til højre	Uden bagsæde i 2. række	Sikkerhedspakke 1
Servostyring elektrisk	Uden trækkrogfæstelser	Multimedie-system udstyr 1
Sædepakke 18	Uden trækkrog	Frost White
Stålfælge 6,5x16	Uden trækkroganordning	Aktiv kølergitter
Start/stop-anlæg	Uden forudindstillet udstyr til bugsering	Med anderledesfarvet kofanger nr. 1
Starterpakke	Mindre trailerstabilisering (TSC)	Dobbelt, elektrisk, opvarmede sidespejle
Staufach under forsæde til højre	Uden udstyr til enhedsdocking	Med tågelygter
Kofanger i bilens farve	Udstyrspakke til brændstofbesparelse	Med tågelygter
Kørellys	Udadgående dørhåndtag - egenfarve	Med tågelygter
Luftskift elektrisk aktiveret	Med håndtag i anden farve - bagklap	Med kørellys
USB-stik	Tændingsnøgleudstyrskombination 1	Med tågelygter
Tonede ruder	Med urethan-skitteknep	Med ekstra bremselys
Advarselssystem for sikkerhedsseler foran	Med børnesikring	Med kørellys

Centrallås med fjernbetjening	Uden flådenøgle	Kun for intervallæder forrude - justerbar
Airbag-pakke	Uden muligheder for ens nøgler	Med opvarmet sprinklerdyse
Ekstra øget nyttelast	Med automatisk dørlåsning - Aktiveret	Med farvede kofangere foran - karrosserifarve
Hastighedsbegrænseranlæg	Mindre konfigurerbar oplåsning	Med tonede ruder - normale
Fartpilot	Frekvens 433 MHz	Ikke infrarød reflekterende forrudeskærm
Ladrumsskillevæg med gennemgange og vindue	Uden elektronisk låseelement	Kun for opvarmet forrude
Parkeringsensorer foran og bagpå	Uden Ford Key Free-system	Multimediesystem udstyr 1
Forlygterassistent med dag-/natsensor	Uden vinduessprøjte-/vaskesystem - bagrude	Med radiobetjening på rattet
Motorvarmer	Mindre stødfangerbeklædning - bag	Mikrofon
Stik (12V-stik) i bagagerum/showroom	Endekapper - stødfanger bag, karrosserifarve	Medieforbindelse 1XUSB
Capitol/City Ebony	Stødfanger bag - egenfarve	Med bordcomputer
Uden tagombygning	Hovedairbag til venstre, niveau 4	Med bordcomputer
Uden åbning - tagbeklædning	Hovedairbag til højre, niveau 4	Med parkeringssensor bag
Uden muddersprøjter, foran	Uden bagairbag	Med parkeringssensor foran
Med 180° lastrumsturssikringer	Med rullesele foran	Med parkeringssensor bag
(-) Versionspakker	Uden sikkerhedsseler bagpå	Hastighedsregulator og ASLD
Ingen specialkøretøj	Sikkerhedsseler - sort	Hastighedsregulator og ASLD
Bygget på fabrikken i Valencia	Uden Isofix-montering	Med fører-airbag
Fuldt udstyret motorkøretøj	Med manuel justering af sikkerhedsseler, foran	Med passager-airbag
Beregningsområde for totalvægt eller valg fra tabel	Uden dæktryksovervågning	Med fører-airbag
Uden udstyr - marketingforberedelse	Med standarddækmønster foran	Med passager-airbag
Uden speciallakering	Med standard dækmønster - bag	Med sideairbag - førerside
Uden SVO-applikation/klistermærke	16" hjulafdækning medium udstyrsvariant II	Med sideairbag - passagerside
Uden funktional opdateringspakke	Hjulbolte uden fælgelås	Med deaktivering af passagerairbag
Marketingniveau 1	Markedsforhold til vej - Generel	Adskillelse med lasteklap + vindue
Manuel elektrisk klimaanlæg	Mindre motorblokvarmer	Bagagerumsbeklædning i formstykke
Uden udstyr RSO	Uden motorhastighedsregulering	Gulvbelægning - delvist i plastiknnsæt
Uden SIP	3,68	Pollenfilter uden kulfilter
Udvendig lakering i ensfarvet	Uden sporingssystem - FIA	Programmerbar brændstoffilskudsvarmer
Til moderate klimazoner	Frontlæbespolier - FIA	Med opvarmet førersæde

Uden SVO undtagen pakker	Uden gulvmåtter - FIA	Med manuel 4-vejs justering, førersæde
Uden klistermærke - VP-applikation	Mindre fjernstarter - FIA	Med manuel 4-vejs justering, førersæde
Mindre marketingkomfortpakke	Manuel automatgearkasse, Eco-tilstand	Passagersæde foldbart / justerbart / skydeligt
Mindre marketingførerassistente	Uden tryklejer bagpå	Med førerens enfeltspassagers dobbelte sæde n/R
Uden bageste bagagehylde	Uden klimakontrol - bagsæde	Med manuel lændestøtte - førersæde
Uden rundom-/automatisk låsefunktion	Med elektrisk ekstravarme	Uden bagsæde i 3. række
Uden bageste siderude	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	El-opvindingsvinduespålagersæt, anførte vinduer til takræling
Uden siderude i 2. række til højre	Med dieselskiftmulighed	Ladeområdebeklædning
Uden siderude i 2. række til venstre	Uden forberedelse - gasdrevet køretøj	Afføringens bagagerum, delvis
Uden siderude i 3. række til højre	Uden elektronisk hastighedsbegrænsning	Bemærk: Dette er en meget lang liste, og det kan være, at oversættelsen ikke er 100% korrekt på alle punkter.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reserverhjul tilstede Ikke relevant


Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reserverhjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Rygerbil	Bil indvendigt	Lugter af røg	K1
#2	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K1
#3	Rens af sæder	Sæde HF		K1
#4	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K1



2

Sted Vask og Støvsugning
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring




2A

Sted Vask og Støvsugning
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring




2B

Sted Vask og Støvsugning
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring




3

Sted Rens af sæder
 Del Sæde HF
 Type



3A

Sted Rens af sæder
 Del Sæde HF
 Type



4

Sted Lille folie
 Del Lille folie
 Type Ikke afmonteret



4A

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



4B

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



4C

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



4D

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret



4E

Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Revne	K5
#2	Front	Forkofanger	Ridser	
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#4	V. bagdør	Dør	Rids	K4
#5	V. fordør	Dørkant	Afskrabning	K4
#6	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K3

#7	Bagklap	Fløjddør Begge	Bulet/Ridset	
#8	Bagkofanger	Kofanger	Hul	K5
#9	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K4
#10	H. bagdør	Dør	Hul	K5
#11	H. fordør	B-stolpe	Ridser	
#12	H. fordør	Dørkant	Ridser	K4
#13	H. fordør	Dør	Ridser	K4
#14	H. forskærm	Skærm	Rids	K4
#15	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5



1
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne



1A
Sted Forrude
Del Rude
Type Revne




2
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



2A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




2B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



2C
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




3
 Sted V. forddør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



3A
 Sted V. forddør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



4
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Rids




4A
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Rids



5
 Sted V. forddør
 Del Dørkant
 Type Afskrabning



5A
 Sted V. forddør
 Del Dørkant
 Type Afskrabning




6
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset




6A
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



7
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Begge
 Type Bulet/Ridset




7A
 Sted Bagklap
 Del Fløjddør Begge
 Type Bulet/Ridset



7B
 Sted Bagklap
 Del Fløjddør Begge
 Type Bulet/Ridset



8
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Hul



8A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Hul




9
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset




9A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Bulet/Ridset



10
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Hul



10A
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Hul




11
 Sted H. fordør
 Del B-stolpe
 Type Ridser



Sted	H. fordør
Del	B-stolpe
Type	Ridser




Sted	H. fordør
Del	Dørkant
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dørkant
Type	Ridser




Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Rids



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Rids



15	Sted	Interiør
	Del	Sædebetræk, Venstre For
	Type	Hul



15A	Sted	Interiør
	Del	Sædebetræk, Venstre For
	Type	Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl