

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DP80250	Stelnummer	WV1ZZZ2KZLX150529		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	CADDY	Version	2.0 TDI BMT 102 DSG
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	15-10-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	77057	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	7255715

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Fjøsøre med vinduer	Uden anhængerkobling	Start-stop-system med bremseenergiopsamling
2 nøgler	Typeplade til nyttekøretøj med EU-typegodkendelse, vægtangivelse, med COC-papirer	Ikke-rygerudførelse
Indst. lændestøtte	Advarselsskilte uden landsgruppe	Elektrikpakke I
Bluetooth	Hjulbolte uden hjulbeskyttelser	Kassevogn
ADSKILLELSE M/RUDE	Uden ekstra motorbeskyttelse	Kassevogn
Elruder, for	Uden førstehjælpsudstyr, uden advarselstrekant	Kølgitterbeskyttelse, sort kornet, med en kromliste
El-sidespejle	Uden fælles bord ved forstolens ryglæn	Sidespejle, elektrisk justerbare og opvarmede
Fartpilot	Højere brændstofførstefyldning (15 l)	Personbilsidespejl til højre, konvex
HØJDEINDST. FØRERSÆDE	15"-undervogn	Sidespejlhus, dørhåndtag og skydedæksel i bilfarve (fløjdørhåndtag i sort)
Climatic inkl. klap på handskerum	Ikke egnet til biodiesel	Personbilsidespejl til venstre, asfærisk
Rudepakke med bagdøre	Uden ekstra vinterdæk	Tagræling-/tagbøjle-forberedelse
Ekstra skydedør	Uden tagindsats (fuldtag)	Halogenforlygter
Hjulkapsler	Uden rygløsningsknap til forsæder	Kørellys
Optikpakke 3	Uden læderomfang	Vinduesvisker med intervallfunktion
Radio "Discover Media"	Dørbeklædning og armlæn i plastik	Bagrudevaskesystem med intervallfunktion
Candy hvid	Sæde i førerhuset til venstre, sædesokkel med opbevaringsforberedelser	Sideskørt i bilfarve
3. Bremselys	Uden bagageafdækning	Støbfånger i bilfarve
Airbag passagerside	Akustikpakke Standard til førerhus	Varmebeskyttelsesglas (grøn)
Airbag førerside	Uden sikkerhedsseler bagest ude	Lamineret forrude i varmebeskyttelsesglas
Anti-blokeringsystem (ABS)	Standard instrumentbræt	Bagrude, opvarmet
Traktion kontrolsystem (ASR)	Solskærm til venstre uden make-up-spejl og uden airbag-mærkat	Siderude (fast) i lad-/passagerum, foran til venstre
Traction controlsystem (ASR)	Solskærm til højre uden make-up-spejl og inkl. airbag-mærkat	Siderude (fast) i lad-/passagerum, foran til højre
Træk på forhjulene	Karosseriforanstaltninger til forbedrede sikkerhedskrav	Siderude (fast) i lad-/passagerum, bagtil til venstre
Udstyrspakke: BlueMotion Technology	Bærefrekvens 433,92 til 434,42 MHz	Siderude (fast) i lad-/passagerum, bagtil til højre

Spejl asfærisk, venstre	Siderbeklædning standard i passager / lasterum	4 højttalere
Spejl konvav, højre	Uden overfladebeskyttelse med yderligere transportbeskyttelsesforanstaltninger	Navigationssystem "Discover Media" med 4 højttalere
Spejl, udformning: Personbil	Uden sæder i 2. og 3. række	Mobiltelefon-interface "Comfort"
BlueMotion Technology	Uden dekorindlæg	USB-interface (også iPod-/iPhone-/iPad-kompatibelt) og multimedieindgang AUX-IN
Gulvtæppe foran (tæppe)	Uden brandslukker	Car-Net Guide & Inform Basic og WLAN-interface
Bremseassistent	Uden ekstra karosseridæksler på siden (stenbeskyttelse)	Forberedt til "Guide & Inform"
Komfort loft i front	Uden omgivelsesovervågningssystem "Front Assist" og uden bynødbremsefunktion	Car-Net App-Connect
Tagræling/tagbøjle forberedelse	Luftspjæld, foran i mat sort	Multifunktionsdisplay "Plus"
Elektronisk differentialespærre (EDS)	Uden ekstra udvendige tætningslister	Navigationssystem "Discover Media" (Dataplade integr.)
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden stikkontakt	Navigationssystem "Discover Media" med 4 højttalere
Førerstøtte-system: Bakkestartsassistent	Uden dæktrykskontrol	Sides- og hovedairbags til fører og passager
Førerstøtte-system: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Uden trinbeskyttelsesfolie til dørindstigning	Fartpilot inkl. hastighedsbegrænser
Forrude lamineret glas tonet	SD-kort (Nord- og Østeuropa)	Fartpilot inkl. hastighedsbegrænser
Gearkasse 6-trins - Dobbeltkoblingsgearkasse DSG	Radio-navigationssystem	Airbags til fører og passager, med passagerairbag-deaktivering
Indvendig filter: Støv- og pollentilsætning	Blinklys	Airbags til fører og passager, med passagerairbag-deaktivering
Karosseri/opbygning: Kasse	Uden lysassistent	Airbags til fører og passager, med passagerairbag-deaktivering
Kølergrill sort med kromliste nederst	Baglygter	Skillevæg (høj) med vinduer
Rat (3 eger)	Uden sprinklervandvisning	Tæppeoverflade i førerhuset
Søjle (rat) mekanisk justerbar, højde/længdejustering	Uden forlygtevaske-system	Komfortloft i førerhuset
Lastbil registrering	Uden taxa-alarmanlæg	Aircondition
Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	Indvendig belysning i chauffør-/lasterum, 1 lampe	Aircondition inklusive handskerum med låsbar klap, belysning og køling for Caddy med lastbil tilladelse

Motor-trækmomentregulator (MSR)	Uforberedt til indbygning af radioudstyr	Kølemiddel R134a
Ikke-ryger pakke	Uden ekstra/varmeapparat	Støv- og pollenfilter
Nyttelast standard	Uden hastighedsmåler	Sædebetræk i stof, design "Austin"
Akselafstand 2682 mm	Uden opvarmede sprinklerdysere	Sæde til højre, i 1. række
Dækreparationssæt (Dæk mobilitetssæt)	Driftsspænding 12 V	Højdejustering for enkeltstående i 1. række, til venstre
Partikelfilter	Kategori 29	Lændestøtte (manuel justerbar) for enkeltstående i 1. række, venstre
Lav emission efter udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Komponentsæt uden landspecifik byggemåde	Elruder, elektrisk betjent, med komfortfunktion og strømafbryder
Vinduesvisker med intervalfunktion	Candy Hvid	Central lås med fjernbetjening og indvendig betjening
Forlygter Halogen H4	Tilladelsesændring	2 Fjernbetjeningsklappnøgler
Skydedør til højre	Titansort/Titansort-Titansort/Sort	Sidespejlhus, dørhåndtag og skydedæksel i bilfarve (fløjddørhåndtag i sort)
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Ingen aktionsmodel	Heckflügelteuren med vinduesåbninger, asymmetrisk delt
Sideairbag foran med hoved-airbag-enhed	Ingen specialbil, standardudgave	Skydedør til venstre i last-/passagerum
Elektronisk servostyring (Servotronic)	Grundlæsningsvariation	Skydedør til højre i last-/passagerum
Sikkerhedsseler foran med bæltespænde, højdejusterbar	Standard tomvægtområdet	Sidespejlhus, dørhåndtag og skydedæksel i bilfarve (fløjddørhåndtag i sort)
Sæde foran venstre højdejusterbar	Foraksalast Standard	Tre-punkts-automatsikkerhedsseler med selehøjdejustering og selestrammere for fører og passager
Sæde foran til højre	Bagakselvægt Standard	Advarselsslyd og -lys ved ikke fastspændte sikkerhedsseler foran
Sædebetræk/stof	Uden grænseflade til eksternt brug	LED-indvendig belysning i førerhuset med en LED-lampe i handskerum
Stålfølge 6x15	Federområde 21 kun installationsstyring ingen behovsprognose	Handskerum med låsbar klap, oplyst
Start/Stop-system	4-cyl. turbodieselmotor 2,0 L/75 kW TDI Common-Rail basismotor er: T29/TQ4/TOP/T6M	Sikkerhedsindvendigt spejl, nedblændbar
Kørelys	Standard batteri/generator	Mellemlægger med 4 kopholdere (2 foran og 2 bagved)
Førstehjælpskasse og advarselstrekant	Uden nødopkaldssystem	15"-bremseskiver for
Advarselssystem for sikkerhedsseler foran	Volkswagen Poznan Sp. z o.o., Poznan	Træthedsgenkendelse

Startspærre (elektronisk)	Uden bagage net i tagspærring	4 stålfælg 6 J x 15
Varmebeskyttelsesglas grøn tonet	uden talestyring	Fuldhjulsklodser
Central lås med fjernbetjening	Uden aluminium-/chrom-pakke	Dæk 195/65 R15 91T Rullemodstandsoptimeret
App-Connect	Uden skuffer under forstolene	Dækmobilitetssæt: 12-volts kompressor og dækforsegling
Audio-navigationsystem Discover Media (Bluetooth, touchscreen farvedisplay, SD-kort-interface)	Uden ekstra lys (belysning indendørs)	Rat
Elektronikpakke	Uden genkendelse af trafikskilte	Servotronic (hastighedsafhængig servostyring)
Vinduespakke	Uden tv-modtagelse/digital radiomodtagelse	Forhjulstræk
Fjernbetjeningsnøgle (2) foldbart	4-cyl. dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.E	Skråradiusassistent; uden ASR-kontakt
Fartpilot	Instrumentpanel (km/h), visninger for hastighed, total-/daglig afstand, omdrejninger, brændstofbeholdning og klokkeslæt	Kort akselafstand
Bagklap med glas	Dæk uden fastlæggelse af dækmærke	Batteri 420A (70Ah)
Aircondition	Fodpedalværk "Standard"	Trefasegenerator 140 A
Bagageafdelingsskille væg høj, med vindue	Højrekørsel	Installation af differentiering til gearkasse "DQ 250" -- Køretøjsdele --
Lændestøtte sæde foran til venstre	Venstrestyring	6-trins dobbeltkoblingsgearkasse DSG
Optikpakke 3 / Plus	Typegodkendelsesland Danmark	Udstødningsstandard Euro 6d TEMP-EVAP-ISC
Fuld hjulafdækning / hjulkapsel	Danmark	Start-stop-system med bremseenergiopsamling
Skydedør til venstre	LNfZ-udførelse	Ikke hotland
Førerders	Udvidelse af serviceinterval	Standard klimazoner
Køretøjsklassificering Differentiation-2K0/2KC	Serviceindstilling 30000 km eller 2 år (variabel)	DFSD
Skrifttyper til type-/modelbetegnelse	Uden sædehynde	Nyttelast standard
Uden måtter	Uden vognbaneskiftassistent	Uden gulvbelægning i chauffør-/lasterum
Instruktionsbog på dansk	Uden tågelygter	Typegodkendelsesland Danmark
Vægtkategori 1 kun installationsstyring ingen behovsprogno	Uden parkeringshjælp	Danmark
Fjedring og dæmpning, standard	Vinduespakke til ladskabsvognen og bagrunder med vindue	

Frostbeskyttelse ned til -25 grader Celsius
 Tolerance ned til -30 grader C

Optikpakke Plus

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	195/65-15	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	195/65-15	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	195/65-15	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	195/65-15	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Findes ikke

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Revne	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#5	Bagklap	Højre bagdør	Ridser	K3
#6	Tag	Tagplade	Stenslag flere	K3



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne



2
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



2A
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



2B
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



3
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



3A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere




3B
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



4
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



4A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



4B
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser




Sted	Bagklap
Del	Højre bagdør
Type	Ridser




Sted	Bagklap
Del	Højre bagdør
Type	Ridser



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag flere



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag flere



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl