

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CR53790	Stelnummer	KNACM81DGL5360845		
Mærke	KIA	Model	Niro	Version	1.6 GDI Plug-in Hybrid 5 dørs DCT 6
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	13-03-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	91598	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7208755

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

6-trins DCT gearkasse	EL-sideruder i for & bag.	LED baglygter
Tagræling	Foldenøgle	LED Kørellys
Sædevarme	Auto light control	Dæktrykskontrollsystem
Tågelygter for	Elektronisk servostyring	Parkeringsensor bag
AEB nødbremsesystem, radar og kamera	Højdejust.bart passagersæde	Regnsensor
16" Alufælge	Læderrat og gearknob	Smart Cruise Control
Varme i rattet	Bagagerums pakke	Farvetillæg
7" Navigationsanlæg med bakkamera	Højdejust.bart førersæde	Fjernbetjent centrallås
Aut. nedblændeligt bakspejl	Klima	Forberedelse til anhængertræk
Bluetooth	Projektionsforlygter	Privacy Glas
5" Touch skærm	DAB radio	
Elek. foldbare spejle m/blink i spejle & highglossy sort detalje	ISG	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	205/60-16	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Goodyear	205/60-16	07 mm	Sommer
Højre, Bag	Goodyear	205/60-16	07 mm	Sommer
Højre, For	Goodyear	205/60-16	06 mm	Sommer

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Ja  Reservehjul tilstede  Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder




## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Tag	Tagplade	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#2	Front	Kølegitter	Ridser	K4
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K5
#4	V. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#5	V. fordør	B-stolpe	Bulet/Ridset	K4
#6	V. panel	C-stolpe	Bule(r)	K3
#7	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K4
#8	H. panel	C-stolpe	Ridser	K4
#9	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#10	H. fordør	Dørkant	Bule(r)	K3




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte



1C  
Sted Tag  
Del Tagplade  
Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter



2  
Sted Front  
Del Kølegitter  
Type Ridser



2A  
Sted Front  
Del Kølegitter  
Type Ridser



3  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Ridser



3A  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Ridser



4  
Sted V. fortdør  
Del Dør  
Type Bule(r)



4A  
Sted V. fortdør  
Del Dør  
Type Bule(r)



5  
Sted V. fortdør  
Del B-stolpe  
Type Bulet/Ridset



5A  
Sted V. fortdør  
Del B-stolpe  
Type Bulet/Ridset



6

Sted V. panel  
Del C-stolpe  
Type Bule(r)



6A

Sted V. panel  
Del C-stolpe  
Type Bule(r)



7

Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Bulet/Ridset




7A

Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Bulet/Ridset



7B

Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Bulet/Ridset



8

Sted H. panel  
Del C-stolpe  
Type Ridser



8A

Sted H. panel  
Del C-stolpe  
Type Ridser



9

Sted H. bagdør  
Del Dør  
Type Bule(r)




9A

Sted H. bagdør  
Del Dør  
Type Bule(r)



Sted	H. fordør
Del	Dørkant
Type	Bule(r)



Sted	H. fordør
Del	Dørkant
Type	Bule(r)

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl