

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR18302	Stelnummer	TSMLYD01S00679621		
Mærke	SUZUKI	Model	VITARA	Version	1,0 Boosterjet 5-dørs
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	24-02-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	53091	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7003498

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

- Leather steering wheel	- Electrically operated windows front and rear	- Cruise control
- Heated front seats	- Bluetooth	- Heated side mirrors
- Adjustable steering wheel height	- 17" alloy wheels	- Front fog lights
- Touch screen with radio	- Central locking with remote control	- Electrically operated side mirrors
- LED daytime running lights	- Roof rails	- Body colored mirrors and door handles
- Automatic air conditioning	- Height adjustable front seats	- Metallic paint

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/55-17	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	215/55-17	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	215/55-17	05 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	215/55-17	05 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#2	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#3	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#4	V. panel	Indstigning Venstre For	Afskrabning	K4
#5	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#6	V. bagskærm	Pynteliste	Ridser	K5
#7	Bagklap	Bagklap	Ridser	K4
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#9	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#10	H. bagdør	Dør	Ridser	K4
#11	H. fordør	Dør	Ridser	K4
#12	H. panel	Indstigning Højre For	Ridser	K4
#13	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#14	Interiør	Solskærms holder	Defekt	K5
#15	Interiør	Radio	Ridset	K5
#16	Interiør	Hatte hylde	Mangler	K5

1



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

1A



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

1B



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

2



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)

2A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)

2B




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)

3



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

3A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

3B



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

4




Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre For
Type	Afskrabning

4A



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre For
Type	Afskrabning

5



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)

5A



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)

5B



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)

6



Sted	V. bagskærm
Del	Pynteliste
Type	Ridser

6A



Sted	V. bagskærm
Del	Pynteliste
Type	Ridser

7



Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Ridser

7A



Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Ridser

7B



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Ridser

7C



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Ridser

8




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

8A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

9



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

9A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)

10



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser

10A




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Ridser

11



Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser

11A



Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser

11B




Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser

12



Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser

12A




Sted H. panel
Del Indstigning Højre For
Type Ridser

13



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

13A



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul

14



Sted Interiør
Del Solskærms holder
Type Defekt

14A




Sted Interiør
Del Solskærms holder
Type Defekt

15



Sted Interiør
Del Radio
Type Ridset

15A



Sted	Interiør
Del	Radio
Type	Ridset

16



Sted	Interiør
Del	Hatte hylde
Type	Mangler

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl