

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CN10058	Stelnummer	VF3MICYHZRKS432152		
Mærke	PEUGEOT	Model	3008 Van	Version	BlueHDi 130 SUV EAT8
Karosseritype		Farve		Reg. dato	13-12-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	97411	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7224186

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Airbag på passagersiden kan slås fra	Ratgearskifte	Pedalblok nederst i plastik
Airbag fører-/passagerside	Læselamper foran	Standardpedaler
LED-ambientebelysning	Lys- og regnsensor	Adaptiv fartpilot med hastighedsbegrænser
Anti-blokeringsystem (ABS)	LM-følge	Sideairbag bryst
Drivetype: Forhjulstræk	Midterarm læn foran	Deaktivering af airbag manuel
Audio-navigationsystem NAC 3-D, med farvedisplay	Mobil Online Tjenester MirrorLink og AppinCar (Mirror Screen)	Høj konsol + Opbevaringsrum
Audiosystem RCC (Radio/CD-afspiller med MP3-funktion)	Motor 1,5 L - 96 kW Blue-HDI FAP	Midterarm læn belagt med stof og kunstlæder
Automatisk følgebelysningsfunktion (Coming Home, Leaving Home)	Multifunktionelt display med farvedisplay	Opbevaring
Elektrisk foldbare sidespejle	Tågelygter	Bagklap med fjernbetjening
Elektriske justerbare og opvarmede sidespejle	Elektrisk parkeringsbremse	Sidespjæld krom
Sidespejle i bilens farve	Rygairbag	Lændeindstilling i førersædet
Blinklys integreret i sidespejle	Front- og kofanger i bilens farve	Nej til monogramtilføjelse
Boardcomputer	Støjsolering i instrumentbræt, sidepaneler og motorhjel	Låsebeslag til døre foran, nederste del, dør foran/hæk
Tagspoiler i bilens farve	Automatisk omskiftning af lys og automatisk tænding	Fodrumsbelysning med LED
Foldbar bagsæde (Midterarm læn bag)	Visning af fartbegrænsningsskilt	Opbevaring + Kromgreb
Parkerings sensor foran og bag	Dækkontrolsystem	LED-belysning i handskerum og handskerum
Elektronisk bremsesystem	Udstyrsliste med forskellige funktioner og muligheder	Inderspejl automatisk dæmpning dag/nat
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP, Bosch)	Fjernbetjent centrallås	Styring af central lås med fjernbetjening 433,92 MHz HETERODYN
Fartpilot inkl. hastighedsbegrænser	Kromlister ved kølgrillen	Sæt med chipnøgler + nødnøgler
Automatgear (8-trins)	Tagrails i aluminium	Enkel og automatisk låsning

Kopholdere foran	Justerbar bagagerumsbund	Adgang foran + bagagerum + start uden nøgle
Oplyst handskerum	Elektrisk betjent bagklap	Betjening af bagagerum eller bagklap med motor
Baglygter LED	Sædevarme foran	Med fodåbning
Bagrude med varme	Nøglefri adgang og startsystem	Manuel børnesikring bagest
Indvendigt bakspejl med automatisk nedblænding	OBd selvdiagnose	Forrude + Dørføring foran + Dørføring foroven + Dørsidestykke
Isofix-ophæng til børnesæde	Initiale LINJE	Med adgang ved foden
Isofix-ophæng til børnesæde på passagersædet	Lampe	Fodbelysning med LED
Karrosseri: 5-dørs	BSI + COM 2008 + SON POLY + DEKOR CHROM	Opbevaring + Kromgreb
Kartelomme på forsæderne	Frosset liste over udstyr i lav kategori	LED-belysning i handskerum og handskerum
Elektrisk klimaanlæg, individuelt regulerbart fører-/passagerside	Uden CD-afspillerinstallation	Standard-kraftudledning
Digital instrumentering	Uden WiFi	Betjeningskontakt til auto-kuffertlys eller belyst rumfang
Side-airbags foran	Uden cigarettænder	Betsætning af forsæde for føreren manuelt + tilbagelænet
Lændestøtte i førersædet, justerbar	Forbiden tilbehørsvindue 2021	Manuel betjening af passagersæde foran + tilbagelænet
Læderrat	Klimaanlægget	Liste over udstyr for det valgte køretøj.
Multifunktionsrat	Medielås detaljer	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-17	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-17	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-17	04 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-17	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K4




Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Højre, For	Ridset	K2
#2	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#3	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#4	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#5	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#6	V. fordør	Håndtag	Stenslag	K3

1




Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset

1A




Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset

2




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

2A




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

3




Sted	Motorhjeml
Del	Hjeml
Type	Stenslag flere

3A




Sted	Motorhjeml
Del	Hjeml
Type	Stenslag flere

4




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

4A



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

5



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

5A




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Stenslag

6



Sted	V. fordør
Del	Håndtag
Type	Stenslag

6A



Sted	V. fordør
Del	Håndtag
Type	Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl