

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP17139	Stelnummer	TMBJJ9NE0L0080611		
Mærke	SKODA	Model	OCTAVIA	Version	2.0 TDI 150 COMBI DSG7
Karosseritype	Stationcar	Farve	Brun	Reg. dato	30-12-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	132716	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1012388

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

ESC	Passagersæde højdejusterbart	Dagskørellys med assistanskørellys og Coming- Leaving-home funktion, manuelt
9 airbags	Sædevarme foran	Nøgle til låsesystem med fjernbetjening
230V stik	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay og Android Auto)	Automatisk afstandsregulering
Metallak - Maple Brown	Solskærm højre med spejl	Tågebaglygte
3-egt multifunktionslædererrat med DSG-styring	Start/stop-anlæg	Antenne til AM/FM modtagelse, Diversity
El-bagklap	Stikkontakt (12V) i bagagerummet	Uden forberedelse til montering af radio
Midterarm læn med 2 USB bag	Stikkontakt (12V) i midterkonsollen foran	Bagagerumsbelysning
Læder/kunsthæder	LED-kørellys	Uden ekstra funktionsfejl indikator
4 Lautsprecher zusätzlich	Tonede ruder	Telefonforberedelse til mobiltelefon med WLAN (BT-interface)
8 Lautsprecher	Surretkinner i bagagerummet	Uden kraftig lydssystem-/tonefølgekontrol
Ablagefach med Cargoorganizer (Bagagerum)	Startspærre	Uden ekstra/varmeanlæg
Airbag på passagerside kan slukkes	Centrallåsning	Seleadvarsel (til alle passagerer)
Airbags fører/passager	Kromlister på sideruder	Uden opvarmede sprinklerdysere
Anti-blokeringsystem (ABS)	Førerassistance-system: Fjernlysassistent	Advarselslamper (dørplads) foran
Antrækkontrol (ASR)	Førerassistance-system: Træthedsgenkendelse	Uden bremsebelagsværnslingskontrol
Forhjulstræk	Indtræk: Læder Supreme	Luksusudstyr
Udstyrspakke: Green tec	Proaktivt passagersikringsystem	Højtrafik
El-klapbare sidespejle	Bagagerum / bagklap elektrisk betjent (åbne + lukke)	Typegodkendelsesland Danmark
El-justerbare og opvarmede sidespejle, begge sider	Justerbar bagagerumsbund	Komponentsæt uden landsspecifik bygningsregulering
Sorte sidespejle	Sportsrat (læder - 3-egget) med multifunktion og skiftefunktion	Tillæg til registreringsattest
Sidespejle i bilens farve	Metallic-lak	4-cyl. turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM er:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C
Boardcomputer	LED-forlygter med adaptiv lysfordeling (AFS)	Ingen aktionsudførelse
Bremseassistent	Forlygtevaskeanlæg (SRA)	Uden ECO-funktion
Brillefach	Stabilisator foran	Infotainment Online
P-sensorer bag	Akselafstand	Regionskode (Europa)
Elektronisk differentialespærre (EDS)	Uden stabilisator bagtil	Uden ladestik
Elektronisk tværgående differentialespærre (XDS)	Brændstofsysteem Diesel	Ikke specialkøretøj, standardudførelse
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Standard produktionsproces	Standard-lak

Førerassistance-system: Kollisionsadvarselssystem med City-Nødopbremsning (Front-radarassistent)	Installation differentiering for gearkasse "DQ381" – Køretøjsdele –	Grundudstyrvariant
Førerassistance-system: Bakkestartassistent (Hill-Holder)	Uden alternativ drivsystem	Dæmpning foran
El-ruder bag	Uden klistermærker og emblemer	Sort
El-ruder foran	Bagaksel "Standard"	Standardradio (Gen2 GP)
Fodrumlys foran og bag	Udstødningsrør bagtil (Standard)	Leervægtområde 1
Fartpilot	Uden måtter	Bagaksevægtudførelse 1
Gearkasse 7-trins - Dobbelkoblingsgearkasse DSG	Bordlitteratur på dansk	Batteri 420A (70Ah)
LED-baglygter	Vægtområde 5 kun montørstyring, ingen behovsproggnose	Variant/Avant
Bagrudevisker	Særlig typeskilt til EG for M1-køretøjer	Uden kamera-/områdesensorik
Infotainment-pakke Bolero	Støddæmpning bagpå, Basis 1	Fjederområde 06 kun montørstyring, ingen behovsproggnose
Indendørsfilter: Støv- og pollenfilter med aktivtkulfilter	Hjulkapsler til letmetalfælge	Sædebetræk i læder
Bakspejl med autom. nedblænding	Standard hjulbolte	Uden adapter
Isofix-montering til barnestol på bagsædet	Uden dæmpevægt til rat	Uden opkaldsfunktion
Karosseri: 5-dørs	Uden ekstra motorbeskyttelse	SKODA AUTO a.s., Mlada Boleslav
Klimaanlæg Climatronic 2-zoner	Uden foldbart bord på forsæderyglæn	Standardforsæder
Knæairbag til fører	Fabriksmonteret brændstof, diesel	Opbevaringspakke 3
Hoved-airbagsystem	Uden elektromotor (hybrid)	Uden multifunktionkamera
Nakkestøtter bag	Uden overførselsudstyr	Uden trafikskiltgenkendelse
Nakkestøtter foran	Uden "drive select"	Uden TV-modtagelse/DAB-modtagelse
Udløsning af bagsæderyglæn fra bagagerummet	Klistermærker/skilte, dansk-finsk-svensk	4-cyl. dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.B
Lændestøtte førersæde venstre	Tankdæksel	Instrumentpanel, visning i KM/H
Lændestøtte førersæde højre	Uden ekstra dæk	Håndbremse
Ratstamme (rat) højdejusterbar	Uden skillevæg	Ekstern, USB Type-A, 1x USB-stik
Ratstamme (rat) længdejusterbar	Uden Isofix-montering foran (ISOFIX)	Låsning af bagsædet standard
Letmetalfælge	Uden bagagerumsbund	Dækforsynere for EU-lande
Maxi-DOT-display	Uden frigøring af forsæder	Læderpakke (3-egede multifunktionslæder til radio og telefon med skift af gearkasse)
Midterarm læn bag	Dør- og sidebeklædning	Sædebetræk i læder
Midterarm læn foran	Tre-punkts-sikkerhedsseler foran	3-eger multifunktion rat i læder med skift af DSG-gearkasse
Midterkonsol	Særlig støjisolering indvendigt	Servostyring, hastighedsafhængig (Servotronic)
Modelopgradering	Uden gennemlæsningsfunktion	XDS+

Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Uden solbeskyttelsesrulle	ESC
Motor-momentregulator (MSR)	Modul bund bagudførelse 4	Forhjulstræk
Multikommunikationssystem SmartGate	Uden særlige karrosseriforanstaltninger	Bakkestartassistent
Multifunktionsdisplay	Transportfrekvens 433,92 til 434,42 MHz	Tredjefaset generator 140A
Tågelygter med kurvelys	Uden hækspoiler	7-trins automatgearkasse
Dækreparationskit	Transportbeskyttelsesfolie med ekstra transportbeskyttelsesforanstaltninger	Uden aktivt kulfilter med SCR
Dæktryksovervågningssystem	Solskærme med spejl på passagerside og airbag-mærkat på solskærm	Udstødningssystem, EU6 DG
Partikelfilter	Uden bagagerumsnet	Green tec
Nedklappelig bagsædebænk 1/3-2/3	Uden skærmbeskyttere	Ikke varmt land
Lavt forurening efter udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Komfortabel bagagerumsbeklædning	Standard klimazoner
Gearstang/gearknop i læder	Uden forberedelse til VTS (Vehicle-Tracing System)	Yderligere udvendig støjisolering
Sprinklerdyser med varme	Køretøjsklassedifferentiering -5E0-	DFFA
Sideairbag foran	Uden beskyttelsesfilm til dørtrin	Please note that some terms may not be able to be translated accurately due to technical specifications or specific product names.
Elektronisk servostyring (Servotronic)	Kortmateriale - Europa	
Førersæde højdejusterbart	Uden vognbaneskiftassistent	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/55-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/55-16	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/55-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/55-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Loft beklædning	Hul	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger		K4
#4	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#5	Bagklap	Bagagerums klap	Rust plet	K4
#6	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#7	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K3
#8	H. bagdør	Dør	Ridser	K3
#9	H. forskærm	Skærm	Ridser	K4



1
 Sted Interiør
 Del Loft beklædning
 Type Hul



1A
 Sted Interiør
 Del Loft beklædning
 Type Hul



2
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



2A
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere




3
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type



3A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type



3B
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type



4
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



4A
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



4B
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



5
 Sted Bagklap
 Del Bagagerums klap
 Type Rust plet



5A
 Sted Bagklap
 Del Bagagerums klap
 Type Rust plet



Sted	Bagklap
Del	Bagagerums klap
Type	Rust plet



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl