

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH38329	Stelnummer	VF3VFAHKHJZ136450		
Mærke	PEUGEOT	Model	EXPERT	Version	BlueHDi 120 L3
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	15-02-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	1561202	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7224683

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Airbag fører-/passagerside	-	MED NAVIGATIONSSYSTEM, SKÆRM FARVET
Anti-Blockerings-System (ABS)	-	MED NAVIGATIONSSYSTEM, SKÆRM FARVET
Drivetype: Forhjulstræk	UDEN BØRNEOVERVÅGNING INTERIØRFORSEGLER	UDEN HASTIGHEDSKONTROL
Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-afspiller MP3-kompatibel)	UDEN HEAD-UP DISPLAY	FARTPILOT OG -BEGRÆNSER
Dobbelt passagersæde	UDEN MESSAGESÆDE	PASSENGER AIRBAG
Boardcomputer	TELEMATIKSPRÅK STANDARD	PASSENGER AIRBAG
Elektronisk stabilitetskontrol (ESP, Bosch)	UDEN MODULFÅGER	SIDEAIRBAG THORAX VO + HEAD VO
Førerstøtte-system: Hill Start Assist	1. VINDUE 2017 / FOR 1. VINDUE 2019	SIDEAIRBAG THORAX VO + HEAD VO
Elektriske vinduer foran	2. VINDUE 2017 / FOR 2. VINDUE 2019	DEAKTIVERING AF AIRBAG MANUELT
Fartpilot inkl. hastighedsbegrænser	3. VINDUE 2017 / FOR 3. VINDUE 2019	FAST LUKKET + VINDUE
Gearkasse 6-trins	1. VINDUE 2018 / FOR 1. VINDUE 2020	R1 TPO
Gummimåtter passager-/lastrum	DANMARK	AUTOMATISK KLIMAANLÆGGET
Bagdøre uden glas	-	KONDENSATOR 19,3 DM2 TYKKELSE 12
Karosseri/opbygning: Varevogn	-	KLIMAANLÆGSKOMPRESSOR MED FAST HUBRUM
Lændestøtte førersæde venstre, justerbar	-	KØLE- TTYPE R134
Ratstamme (rat) justerbar	-	GASFØRAVARMEBEHOLDER HUS
Midterarmle for førersæde	-	UDEN FORVARME TIL PASSENGERRUMMET
Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Blue-HDI FAP	-	STOF CURITIBA THREE-TONE MELTEM + KUNSTLÆDER "OV"
Akselafstand 3275 mm	INITIAL LINJE	SORT "FX"
Reserverad i køreklar tilstand	2. VINDUE 2018 / FØR 2. VINDUE 2020	MANUEL BETJENING PASSAGERSTOL
Partikelfilter	UDEN	MANUEL BETJENING FØRERSÆDE
Lavt udslip iht. Euro 6 emissionsstandard	UDEN SIKKERHEDSBÆLTE BAGPÅ	JUSTERBAR RYGLÆN LÆNDENSTØTTE FØRER
Skydedør til højre	UDEN OPBEVARING UNDER SÆDET	UDEN HØJDEINDSTILLING AF PASSAGERSÆDE FORAN
SCR-system (AdBlue-teknologi)	UDEN ARBEJDSBORD	-
Synspakke	UDEN RUSE VINDUE BAGUD	PARALEL JUSTERBAR HØJDE
Sæde foran venstre højdejusterbar	UDEN SIDEVINDUE	UDEN PASSAGERSTOL KLAPPA
Sædbetræk/stof	UDEN FØRERHUS	VARIABLE SÆDE
Stålfælge 7x16	UDEN VINDUESVISKER BAGPÅ	JUSTERBAR RYGLÆN LÆNDENSTØTTE FØRER

Start/Stop system	UDEN CIGARETTÆNDER	JUSTERBAR RYGLÆN LÆNDENSTØTTE FØRER
Stikdåse (12V-stik) i bagagerummet	UDEN FÆLGEFARVE	JUSTERBAR RYGLÆN LÆNDENSTØTTE FØRER
Stikdåse (12V-stik) i midterkonsol	METALVAREBIL	MED FØRERARMLÆN
Fjernbetjent centrallås	3. VINDUE 2018 / FØR 3. VINDUE 2020	UDEN EKSTRASTOL
Trækstang	UDEN DIVERSE INDVENDIGE TILBEHØR	VINDUESREGULATOR FORAN PASSAGERKOMMISÆD IMPULS BETÆT
Parkeringsensor foran og bagpå inkl. bakkamera	LASTKAPACITET 900 KG	VINDUESREGULATOR FORAN FØRERSÆDE SIDESEKVENTIEL
Øget nyttelast	UDEN SIDESOLEBLÆNDER	DØR INDVENDIG BETJENING DEKOR NEUTRAL
Klimaanlæg	UDEN BESKYTTELSE AF PASSENGERER BAGI	433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
Bagagerumsadskillelse med vindue	UDEN	CENTRAL LÅS
Frontairbag	UDEN NET I BAGAGERUMMET	433,92 MHZ SUPER HETERODYNE
Sæde foran venstre højdejusterbar med lændestøtte og dobbelt sæde ModuWork (stof/kunstlæder)	FASTSTOF FORBRÆNDINGSMOTOR	1 NØGLE HIGH FREQUENCY FJERNBETJENING + 1 ENKEL HOVEDNØGLE
Xenon-forlygter	STYRING VENTILSTYRINGSSYSTEM FAST STYRING 103	CENTRAL LÅS
WS-IC: 0	NIVEAU 2 VAREVOGN	DØRÅBNING 180 GRADER
KØREKØRETØJER	PEUGEOT	2 SWINGDØRE BAGVÆG
PEUGEOT	REPARATIONSEVNE STANDARD	-
EKSPERT 4 (K0)	UDEN ADGANG TIL FODÅBNING	SIDESKYDEDØR METAL HØJRE
VAREVOGN L3	UDEN FORSTÆRKNINGSGLEJEGLÉN	-
STANDARD	UDEN NOGLEFRI ADGANG/START	SIDEDØR MEKANISK LÅSNING ELEKTRISK
HOVEDINDEKS "0C"	UDEN EKSTRA VARMESYSTEM	UDVENDIG HANDLE FARBESTRÆBDE
UDEN SMÅ ÆNDRINGER	UDEN TYVERISIKRING	UDVENDIG HANDLE FARBESTRÆBDE
AUTENTIFIKATIONSPROTOCOL CEA	UDEN GLASTAG	KORTLÆSNINGS LYS FORAN + TAGLYS BAG
UDEN BAGSÆDE	UDEN TELEMATIKHUS	OPBEVARINGSKABINET ER ÅBNET
UDEN DRIVBATTERI	FORKOFANGER FORAN KARROSSERIFARVE + BAG NEUTRAL/KARROSSERIFARVE	UDEN YDERLIGERE VINKELUDSNITT UDVENDIG
UDEN FORSTÆRKELSE TIL ELEKTRISK UDSTYR	UDVENDIGE SPEJL FOR FØRER CHAUFØR ELEKTRISK BETJENT	INDVENDIG SPEJL DAG-NAT
UDEN BAGAGERUMSDÆKSEL	VISKER MED REGNSENSOR	YDERLIGERE TREFFORBINDELSE
UDEN LASTETIKET	VISKER MED REGNSENSOR	BREMSESKIVER VENTILEREDE FORAN/BREMSESKIVER BAG
SELESPÆNDENS RULLER + ALARM TIL SIKKERHEDSSÆDE FOR FØRER OG PASSAGER	FØRERSÆDE + MEDFØRERSEDE R1 MED SÆDEVARME	FORRUDE DIAMETER 304 TYKKELSE 28
UDEN ASKEBÆGER	FORKOFANGER FORAN KARROSSERIFARVE + BAG NEUTRAL/KARROSSERIFARVE	HÅNDBREMS MED LAMPE

UDEN BØRNELÅS	FORKOFANGER FORAN KARROSSERIFARVE + BAG NEUTRAL/KARROSSERIFARVE	BAGRUDE DIAMETER 294 TYKKELSE 22
HASTIGHEDSSKALA I KM/H	MED OMNIDIRECTIONAL VISNINGSMONITOR 4 KAMERAER	MED BLINKEVINKELASSISTENT
FOR-PAKDEL + KROG	BAGUDHÆNG 1145 MM	TILHÆNGER STÅL
AKSELDRIFT 15 X 67	TYPE UDENDØRS DESIGN SPEJL STANDARD FLAD	UNDERVOGN 3,2
VENSTRETYRET	ERP - LAK HVIDT BANQUISE	FRIHØJDE STANDARD
UDEN OMBYGNING	NORMAL ATMOSFÆRE	NORMAL AFFJEDRING
UDEN BORD	UDEN EKSTRA MOTORBESKYTTELSE	LASTKAPACITET 900 KG
UDEN KLÆBEMIDDEL	ANHÆNGERKOPPLING SVANELALS	ADVARSEL OM PAUSEOPMÆRKSOMHED FOR FØREREN
TYPEPLADE EU + NR.	ANHÆNGERKOPPLING SVANELALS	-
UDEN KLISTERMÆRKER	ANHÆNGER-KONTRAKTENHED	STÅLFÆLG 16 TOMMER GRÅ
UDEN TACHOAKSELSÆT	ANTENNE + GPS	MONTAGE AF STÅLFÆLGER
3 SÆDER	ELEKTRISK NEDFOLDNING UDENDØRS SPEJL	HUDBESKYTTELSE
LITERRUMSLEBELYSNING	ELEKTRISK NEDFOLDNING UDENDØRS SPEJL	DÆK 215/65 R16 C 106T FORSTÆRKET
UDEN BAGAGERUMSLYS	UDE SPEJLGLAS	UDEN RESERVERAD
INDVENDIG BESKYTTELSE I FORM AF ISOREL	UDE SPEJLGLAS	MED RESERVEHJUL MED STÅLFÆLG OG STANDARD DÆK
HØJREKØRSEL	UDVENDIG HÅNDTAG KARROSSERIFARVE	MONTAGE AF DÆK 16 TOMMER
UDEN TÆPPE	UDVENDIG SPEJL KARROSSERIFARVE + FOD UDENDØRS SPEJL GJENNEMFARVET	STANDARD RAT
UDEN GULVPLADE	UDVENDIG SPEJL KARROSSERIFARVE + FOD UDENDØRS SPEJL GJENNEMFARVET	ELEKTROHYDRAULISK STYRING, UNDERSTØTET
2000 CM3	HALOGENLAMPE	DYNAMISK STABILITETSKONTROL
UDEN TILFØJET UDVENDIG FASTGØRELSESRING	FORLYGTAJUSTERING	DYNAMISK STABILITETSKONTROL
AUTONOM SPROGGENKENDELSE	TÅGEFORLYGTER	AKSELAFSTAND 3275
STANDARD SIDEKOLLISION	AUTOMATISK TÆNDING AF LYS	BATTERI L3 760 70AH EFR 760 EN EF
UDEN JUSTERING AF PASSAGERSÆDEOVERFLADE	DAGSKØRELYS	BATTERI L3 760 70AH EFR 760 EN EF
UDEN OMKLAPPELIG FØRERSÆDE	NUMMERPLADEBELYSNING	STARTMOTOR KLASSE 6+
UDEN FORBEREDELSE TIL OMSTILLING	VINDUESRNSIDELING STANDARD	ØKONOMISK ELEKTRISK ARKITEKTUR
UDEN LANDTILPASNING	BRED SIDEBESKYTTER + TRINBRÆT	GENERATOR ISTT53
STYRING AF ADDITIVPUMPE VNZ	SIDEBAR KARROSSERIFARVE (LAKERING)	ML6CV

DÆK KVALITET C2-C-CRR MELLEM 6,8 OG 8,0	STANDARD MUDFLAPS	ML6C
UDEN SIKKERHEDSSÆDE-SIKKERHEDSBELTE	FORKOFANGER FORAN KARROSSERIFARVE + BAG NEUTRAL/KARROSSERIFARVE	HYDRAULISK KOBLLING
UDEN MAKEUP-SPEJL	FORKOFANGER UDEN ZIERLEISTE	GEARKASSE 6-TRINS TYPE STT
UDEN EKSTRA DÆKUDSTYR	TONET VINDUE	MED SCR-SYSTEM
BETRÆK UDEN PASSAGERMÅTMÅTTEGENKNELSE	STANDARD FORRUDE	UDSTØDNINGSRENSNINGSMOTOR EURO 6.1
OLIESTAND + TEMPERATURINDIKATOR	LYDISOLERET FORRUDE	UDSTØDNINGSRENSNINGSTEKNOLOGI KØRETØJ EURO 6.1
EKSPERT	TONET VINDUE	DIESELOUR KVALITET DA/DE/DE+
UDEN LYSELUKSENSVASKER	SIDEVINDUE HÆRDET LYDISOLERET	BRÆNDSTOFTYPE DIESEL
BRÆNDSTOFTANK 70 LITER	TONET VINDUE	LÅS I TANKDÆKSEL
UDEN EKSTRA KLIMAANLÆG	FJERNBETJENING AF STANDARD BILRADIO	UDEN VANDINDIKATORSØNDE I DIESELFILTER
EFFEKT 90 KW 340 NM	2 HØJTTALERE FORAN + 2 DISKER FORAN	MED STOP OG START STARTGENERATOR
NORMAL VEDLIGEHODELSE	RADIO FREKVENNS EUROPA	MED PARTIKELFILTER
UDEN MULTIFUNKTIONSTAG	MED HÅNDFRIT SÆT	MED PARTIKELFILTER
Dækning fra MICHELIN CONTINENTAL	MED WIFI	KØLER 28DM2 TYKKELSE 27 ALU LØTET
UDEN TYVERISIKRE NØDDEBOOSTERE	1 STIKFORBINDELSE + USB	KOLDE LANDE
UDEN HURTIG ELLADER TIL KØRETØJ	MED MIRROR LINK	FRONTDEL FORSKUDT PLASTIC
GEARFORSTÆRKNING (A)	FORSKÆRM SCREEN DGT7C	1 ELEKTRISK VARIABEL HASTIGHED 180W AERO DYNAMISK Klappe
UDEN BUNDMÅTTE	INSTRUMENTPANEL MED MATRIX	UDEN MOTORBALANCEAKSEL
UDEN FORSINKELSER	MED BATTERIOPMÅLING	DIESELOLIE DW10FE FAP 90 KW
UDEN ADVARSEL SLUK VÆSKE	MED NAVIGATIONSSYSTEM, SKÆRM FARVET	EW/DW
UDEN DÆKPRESSSENSOR	MED NAVIGATIONSSYSTEM, SKÆRM FARVET	MOTORBASIS DW10FC/D
KNOB PU + SIDEPLADER	NAVIGATION FORBUNDET ANALOG	RADARSSENSOR VO IKKE TEGN HI TEGN
UDEN BUNDMÅTTE	MED NAVIGATIONSSYSTEM, SKÆRM FARVET	B0
UDEN SIDERUDE RÆKKE 3	MED NAVIGATIONSSYSTEM, SKÆRM FARVET	NORMALISERING AF GENNEMSITLIG BRÆNDSTOFORBRUG
VARIATIONER I FORHOLD TIL STANDARD STOL	MED NAVIGATIONSSYSTEM, SKÆRM FARVET	
MONTERING DELPHI	FORHINDRINGSDETEKTIONSRADAR VO HI + KAMERA HI	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-16	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	06 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-16	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K4
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#4	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#5	V. fordør	Side spejl	Stenslag	K3
#6	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#7	V. bagskærm	Sidevæg	Ridser	K3
#8	V. bagskærm	Skærm	Stenslag	K3
#9	Bagklap	Venstre bagdør	Bulet/Ridset	K3
#10	Bagklap	Højre bagdør	Stenslag	K3
#11	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#12	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#13	H. fordør	Dør	Stenslag	K3
#14	H. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#15	H. fordør	Side spejl	Rids	K3
#16	Tag	Tagplade	Rust plet	K4



Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere



Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere




Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere




Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere



Sted Motorhjel
Del Hjel
Type Stenslag flere




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser




Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser

3




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

3A



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

3B



Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

3C




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

4



Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

4A



Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

5



Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Stenslag

6



Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

6A




Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

6B




Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

6C




Sted V. fordør
Del Dør
Type Stenslag

7




Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Ridser

7A




Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Ridser

8



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

8A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

9




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

9A




Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

9B



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset

10



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Stenslag

10A



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Stenslag

11




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

11A




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

11B



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

12




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12A




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12B




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

13




Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag

13A




Sted H. fordør
Del Dør
Type Stenslag

14



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

14A



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

14B




Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag

15



Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Rids

16



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

16A



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
