

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH71185	Stelnummer	VR3EFYHYCKJ568968		
Mærke	PEUGEOT	Model	Partner Van	Version	BlueHDi 100 L1
Karosseritype		Farve		Reg. dato	14-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	68310	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1005279

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Fuld liste

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Mangler helt Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K4



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Begge Højre	Ridset	K5
#2	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K3
#3	V. panel	B-stolpe	Ridser	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K5
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K5

1



Sted Fælge
Del Begge Højre
Type Ridset

1A



Sted Fælge
Del Begge Højre
Type Ridset

2



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

2A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Ridser

3



Sted V. panel
Del B-stolpe
Type Ridser

3A




Sted V. panel
Del B-stolpe
Type Ridser

4



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset

4A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset

4B



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset

5



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

5A



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl