

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS13455	Stelnummer	VF3YABNFB12N03883		
Mærke	PEUGEOT	Model	Boxer Van	Version	2.2 BlueHDi 140 hk L2H2
Karosseritype		Farve		Reg. dato	26-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	161597	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1012535

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Venstre skydedør (ikke til H3)	UDEN UDSTYRBEKLÆDNING	NYTTIG BELASTNING LIGHT 12Q
Airbag førerside	KOMBINERET INSTRUMENT LCD + TEKST	STANDARD
Anti-blokeringsystem (ABS)	EW/DW	STANDARD
Træktype: Forhjulstræk	2200 CM3	STANDARD
Audiosystem: Radio med CD-afspiller (MP3-kompatibel) - Display integreret	UDEN SÆDEHØJDENINDSTILLING FOR PASAGER VORN	STANDARD
El-justerbare og opvarmede sidespejle	SÆDEBETJENING FORAN MANUELT FØRER	STANDARD
Sidespejle med vidvinkel	BETEGNINGSFORAN SÆDE MANUELT BEIFAHR	BAGUDSVAND KORT
Boardcomputer	MED FØRERSÆDE	TAG STANDARD
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	UDEN JUSTERBAR SÆDEFLADE FOR PASSAGERSIDE	KØLEGRILL LAKERET
Elruder foran	1 NØGLE TIL HØJFREKVENSFJERNBETJENING + 1 ENKELT HOVEDNØGLE	LANGDAGSANTENNE
Hastighedsbegrænseranlæg	UDEN KABELFORBEREDELSE	FOLDELIG ELEKTRISK SPEJLUDGANG
6-trins gearkasse	UDEN HJEM	OPVARMET BAKSPEJL
Bagklapdøre (åbningsvinkel 180 grader)	UDEN SORTERINGSKASSE	SIDESPEJL PASSAGERSIDE ELEKTRISK JUSTERBAR
Bagklapdøre uden glas	OPTIMERING AF NORMAL BRÆNDSTOFORBRUG	FOLDELIG ELEKTRISK SPEJLUDGANG
Karosseri/opbygning: Kassehøjmodel	UDEN FORBEREDELSE TIL OMSTILLING	BAGSPEJL STANDARD
Polstrede nakkestøtter	UDEN OVERVINTRINGSFUNKTION	LYSKENDETEGNING
Brændstoftank: 90 L	UDSTØDNORM EURO6 (HOMOLOGATION)	FORRUDEVISKER UDEN REGSENSOR
Motor 2,2 L - 103 kW Blue-HDI FAP KAT (2179 ccm)	UDEN	SIDESKÆRM LISTER GENNEMSET
Akselafstand 3450 mm	UDEN	STØDFANGER FORAN + BAG INDSET
Reservehjul i kørehjul	UDEN KORTMATERIALE TIL NAVIGATION	RØGET
Partikelfilter	UDEN TRANSCODERING	WSS KOBOLTGlas + SIDDE OG BAGUM HÆRDET
Miljøvenlig iht. udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	UNDTAGEN KOLDFRIVERLANDE	VP2 ANALOG
Skivebremse bag	C2 B - CRR MELLEM 5,6 OG 6,7	RADIOFJERNBETJENING
Skydedør til last-/passagerum til højre	UDEN AFIL-SPORASSISTENT	MED HÅNDFRI SÆT
SCR-system (AdBlue-teknologi)	UDEN RESERVEHJUL	USB-OPLADNINGSPORT

Sideskørter	FAMILIEEMBLEM	1 USB-TILSLUTNING
Servostyring	UDEN FORLYGTERVASKEANLÆG	HINDRINGSDETEKTION BAG + KAMERA BAG
Sædebetræk: Stof	UDEN EKSTRA KLIMAANLÆG	HASTIGHEDSKONTROL OG BEGRÆNSER
Sæder i førerhus: Passagersæde med dobbeltsæde (inkl. automatisk sikkerhedsselen)	UDEN UNDERVANDSSTANDARD	AIRBAG FØRERSIDE
Sæder i førerhus: Førersæde med armlæn, højdejusterbart	103 KW - 340 NM	MED AIRBAG PASSAGERSIDE
Start/stop-system	UDEN MUDFLAPS	BLECH AFTAGELIG MED GLAS
Trin under skydedør til højre (elektrisk)	DØRBETJENING FORAN + BAG - TAGLYS FORAN + BAG	BLECH AFTAGELIG MED GLAS
Startspærre med transponder	CONTINENTAL DÆK	UDEN HOLDER TIL MOBILT NAVIGATIONSSYSTEM
Fjernbetjent central lås	215/70 R15 109S	MED EKSTRA OPVARMNING
Totalvægt 3,00 t	MONTAGE UDEN BAGAGERUM	ENKEL KLIMAANLÆGNING
Airbag passagerside	MIDLERTIDIG LAGER + LAVERE LAGER	ENKEL KLIMAANLÆGNING
City-pakke	RESERVEHJULSHOLDER STANDARD	KØLEVÆSKE R134
Design-pakke	STANDARDFORLYGTER	GASFORVARMET HUS
Førerstøttesystem: Nødopbremsningsassistent	UDEN	FØRERSTOL OPVARMET
Varme-pakke	UDEN INDVENDIG SKÆRM	PASSAGERSÆDE 2-SÆDEBÆNK
Komfort-pakke	UDEN BAGRUDE	SÆDEBÆNK MED MIDTER 3-PUNKS SELE
Varerumsadskillelse med skydevindue	UDEN SIDERUDE	JUSTERBAR HØJDEFORHØJELSE FORAN / HØJDEBEN
Rygerpakke	UDEN SIDERUDE RÆKKE 3	MONTAGE MED FORREST ARMSTØTTE FOR FØRER
Skydedøre til last-/passagerum til venstre og højre	MEKANISK GEARKASSE MLGU6	PASSAGERSÆDE 2-SÆDEBÆNK
Standvarme (Webasto)	-	INDSTILLING LÆNDESTØTTE FØRERSTOL
WS-IC: 0	-	FORRUDERSTØTTER FULD
NUTFORDON	MOTORBASE DW10FU	LÅSNING ENKEL + AUTOMATISK LÅSNING
PEUGEOT	UDEN TELEMATIKSPROG	DØRÅBNING 180 GRAD
BOXER 3	MANUEL LAMPETÆNDING	2 DOBBELT SLIDBARE DØRE BAGPÅ
ØVERST MIDT	-	SIDE SKYDEDØRE METAL LI/RE
(DE) TYSKLAND	-	SIDE SKYDEDØRE METAL LI/RE
HOVEDINDEKS "OD"	FRANKRIG	SIDE DØR MEKANISK LÅSNING ELEKTRISK
UDEN MINDRE ÆNDRINGER	-	MED BREMSASSISTENT

DÆKKENDE LAKERING	-	GOD VEJ
EWP - LAK HVID BANQUISE	-	NORMAL AFFJEDRING
STOF DARKO + TWILL "35"	-	STÅLFJEDRING
"FX"	-	UDEN EKSTRA ARRANGEMENT DÆK
UDEN FODGÆNGERVARNING	-	Akselafstand 3450
STANDARDTRÆK FORAN	-	MONTERINGSSTÅLHJUL
UDEN BAGSÆDE	-	HJULETAB UDEN KUNDEFORDEL
UDEN EKSTRA SÆDEBANK	-	MED VINDE RESERVEHJUL
UDEN TRÆKHAK	-	MED RESERVEHJUL MED STÅLFÆLGE OG STANDARD DÆK
UDEN OG XNUMX WAGENKASTEN	-	LÆDERRAT
UDEN BATTERIKAPSLYDER	-	IKKE VARIABEL SERVOSTYRING
ENKELT KABINE LUKKET	FACELIFT	DYNAMISK STABILITETSKONTROL
STANDARDDRAMME	FACELIFT	DYNAMISK STABILITETSKONTROL
HASTIGHEDSSKALA I KM/T	UDEN DÆKFALDANI	2 FIRHJULSTRÆK
TORSIONSMOMENT 15 X 74	UDEN SKÆRMEFORBREDNING	NORMAL SPOR BAGPÅ
VENSTRETYRING	UDEN KØRSELSSKRIVER	STANDARD
MONTERING MED FJERNBETJENING	STANDARD	GENERATOR KLASSE 18
UDEN ÆNDRING	BLECHIEFERWAGEN	6-TRINS GEARKASSE TYPE STT
UDEN KLÆDEKOR	UDEN NAVIGATIONSSYSTEM	BVM6 MLGU6C15N
STARTER STTD	UDEN ADGANG OG FRIHJULEDE	6-TRINS GEARKASSE TYPE STT
UDEN EKSTRA OPVARMNING	UDEN ELEKTRISK FORSTÆRKNING	MED PARTIKELFILTER
TYPESKILT EUROPÆISKE UNION + NRE	UDEN TYVERISIKRING	UDSTØDNINGSRENGØRINGSTEKNIK KØRETØJ EURO 6.1
UDEN KLISTERMÆRKER	UDEN BUNDDRAGNING	UDSTØDNINGSRENT TEKNOLOGI MOTOR EURO 6.2
UDEN T M	UDEN BLINDVINKELASSISTENT	DIESELOLIEKVALITET DA/DE/DE+
ANTI GLIDE	UDEN AUTOMATISK BREMSE VED KOLLISIONSFARER (FARC)	BRÆNDSTOFTANK 90 LITER
UDEN	UDEN SIDESÆDE	MED STOP OG START STARTER
UDEN LESESKILT	UDEN TÅGELYGTER	MED STOP OG START STARTER
FORLYGTER FORAN (DRL)	UDEN TELEMATICSAG	KOLDE LANDER
MINI.	MED EKSTRA OPVARMNING	DIESEL DW12RUD FAP 103KW
VENSTRE SIDE	LÆDERRAT	LASTBIL MIDLERTIDIG LANG H2 TYPE 12
UDEN SÆDEKASSE	LYSCERTEGNING	HØJDE 2

UDEN EKSTRA
MOTORUNDERBESET

FORRØGET CIGARETÆNDER

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Bridgestone	215/70-15	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Bridgestone	215/70-15	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Bridgestone	215/70-15	06 mm	Vinter
Højre, For	Bridgestone	215/70-15	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede




Ikke relevant

Reservehjul tilstede

Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5
#2	Udvendig vask	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	K5
#3	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K5



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret




Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring



3
Sted Vask og Støvsugning
Del Bil
indvendigt/udvendigt
Type Mangler rengøring




3A
Sted Vask og Støvsugning
Del Bil
indvendigt/udvendigt
Type Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#2	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#3	Bagklap	Fløjdør Begge	Bule(r)	K4
#4	H. bagskærm	Skærm	Rust plet	K4
#5	H. bagdør	Skydedør	Bulet/Ridset	K4
#6	H. fordør	Dør	Bule(r)	K4
#7	Forrude	Rude	Stenslag	K5



1
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



1A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



2
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



2A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



3
Sted Bagklap
Del Fløjdør Begge
Type Bule(r)



3A
Sted Bagklap
Del Fløjdør Begge
Type Bule(r)



3B
Sted Bagklap
Del Fløjdør Begge
Type Bule(r)




4
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Rust plet



4A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Rust plet




5
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



5A
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



5B
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset



5C
Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Bulet/Ridset




6
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



6A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



7
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



7A
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
