

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DL34484	Stelnummer	WF0PXXGCHPKK72832		
Mærke	FORD	Model	FOCUS	Version	1.0 EcoBoost (125 HK) Stationcar FWD M6
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grå	Reg. dato	05-04-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	122282	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1007696

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Fuld liste](#)

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	04 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	04 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	205/60-16	04 mm	Sommer
Højre, For	Continental	205/60-16	04 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	


Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Rens af sæder	Sæde VF		K3

1



Sted Rens af sæder
 Del Sæde VF
 Type

1A




Sted Rens af sæder
 Del Sæde VF
 Type

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4
#2	Bagklap	Bagklap	Bule(r)	K4
#3	Tag	Tagplade	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte	K4

1




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

1A




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

1B




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

1C




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

1D




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

2




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Bule(r)

2A




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Bule(r)

2B




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Bule(r)


3




Sted	Tag
Del	Taglade
Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte




Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte




Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte



Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte



Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte



Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatte

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl