

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH61780	Stelnummer	WV1ZZZ7HZKH035306		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORTER	Version	2.0 TDI BMT 114hk KASSEVOGN LANG
Karosseritype		Farve		Reg. dato	06-02-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	149446	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1003462

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Forberedelse til anhængertræk	Højere brændstofudskiftning (16 l)	Dæk uden bestemmelse af dækfabrikat
Armlæn på førersæde	Transporttilstand aktiveret	T-EKSPORT SAMLER
Climatic	Stødfangere i grå	Beskrivelse ikke fundet
Bagklap med rude	Standard støjdæmpning	Højre trafik
Fjernbetjent centrallås	Læssekantbeskyttelse (indvendig) i plast	Venstrestyret
Ekstra nøgle	Uden modulært sædebeslag	LNfZ-udførelse
Parkeringsvarmer	Uden ekstra dæk	Forlængelse af serviceintervallet
Dæktrykskontrolsystem	Uden ekstra børnesædefastgørelse ISOFIX og Top Tether	Serviceanvisning 40000 km eller 2 år (variabel)
Reservehjul	Uden læderbeklædning	Uden sæder i 2. række
Lændestøtte på førersæde	Uden glid- og vippe soltag i førerhuset	Uden sæder i 3. række
El-ruder og el-spejle	Dørpaneler umalede	Uden sæder i 4. række
"Composition Colour"	Uden tagræling/tagbøjler	Uden bord (på Multivan CL og HL med to skydedøre: Førerbaner til bord i gulvet til stede)
Fartpilot	Uden bagagerumsafdækning	Uden sidevinduer i passager-/lastrummet, højre
Førersæde, højdejusterbart	Uden ekstra indvendig støjreduktion	Ingen børnesikring i passagerafdelingen
Opvarmet førersæde	Uden solskærm	Elektrik pakke I: elektriske vinduesløftere og el-juster- og opvarmede sidespejle
Passagersæde med opbevaringsrum	Bagklaplåsning uden låsemekanisme indefra	Ikke-ryger udgave (12V stikkontakt på instrumentbrættet)
Rullemodstandsoptimeret helårsdæk 215/65R16	Uden vindue (lukket sidevæg) i lastrummet, for- og bagende til venstre	Uden sæder i 3. række
Anhængertræk	Uden bagrude	Tilladte totalvægt 3.000 kg
Skydedør, venstre side	Uden sideairbags, foran	Normaltag (med monteringspunkter til tagbære systemer: 8 ved kort akselafstand, 10 ved lang akselafstand)
Candy White Uni-lak	Uden tagbagagenet og lager/værdiboks	Varebil
Afdækning af skydedørliste	Universal træbund i lastrum med læssekantbeskyttelse, bagpå	Normaltag (med monteringspunkter til tagbæresystemer: 8 i kort akselafstand, 10 i lang akselafstand)

Passagerairbag kan slå fra	Uden specielle karrosserimæssige foranstaltninger	Candy White
Airbag fører/passager	Bærefrekvens 433,92 til 434,42 MHz	Kølergrillbeskyttelse, umalede, med en kromliste
Anti-blokeringsystem (ABS)	Uden ekstra opbevaringsrum i førerhuset	Anhængertræk, fast (inkl. trækstabilisering)
Drivetype: Forhjulstruktet	Uden gardiner	Elektriske juster- og opvarmede sidespejle
Venstre sides konvekse sidespejl	Transportbeskyttelsesforanstaltninger uden overfladebeskyttelsesfolie	Venstre sides konvekse sidespejl
Højre sides konvekse sidespejl	Håndtag på tagrammen, foldbare	Højre sides konvekse sidespejl
Gummibelægning i førerhuset	Uden dekorbånd og dekorliste	Sidespejlhus og dørhåndtag i sort
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP) med bremseassistent, ASR/ABS, EDS og bakkestartshjælp	Hængsler til bagdøre/-klap i standardudførelse	Lysregulering
Bremseassistent (HBA)	Uden varmekanal til følgerumsvarme/ventilation	Dagskørellys (konstant tændt under kørsel)
Multikollisionsbremse	Solskærme med billetlomme på førersiden samt airbag-mærke på passagersolskærmen	Bogstavsæt Transporter
17" hjulophæng	Uden omgivelsovervågningssystem "Front Assist" og uden City-nødbremsefunktion	Varmebeskyttelsesglas (grøn)
Forrude i tonet lamineret glas	Uden C-skinnebøjler	Lamineret forrude i varmebeskyttelsesglas
5-trins gearkasse	Uden smudsklapper	Uden sikkerhedsindvendigt spejl
Låsbart handskerum	Uden ekstra støvbekæmpelsespakninger udvendigt	Uden navigationssystem
Bagklap uden glas	Uden håndtag til indstigning på A-stolpe	Radio "Composition Colour" med 5" touchscreen
Pollenfilter	Uden stikkontakt	Radio "Composition Colour"
Karrosseri/opbygning: Kasse	Uden fartbegrænsningsanlæg	4 højttalere: 2 diskant, 2 bas
Karrosserivariant: Normal tag	Uden SD-kort til navigation	USB-interface (også kompatibel med iPod-/iPhone-/iPad)
Brændstoftank: 70 liter	Instrumentbelysning	Mobiltelefon-interface
Justerbar ratstamme (rat)	Uden vognbaneassistent "Side Assist"	ParkPilot i for- og bagkofangeren
Motor 2,0 L - 84 kW TDI	Uden 2. batteri	Dæktryksovervågning
Ikke-ryger-pakke	Uden lysassistent	Fartpilot
Akselafstand 3400 mm	H4-Halogensforlygter	Airbags til fører og passager, passagerairbag deaktivering, selestrammer til de ydre siddepladser

Partikelfilter	Viskerintervalstyring	Instrumentbræt med smal midterkonsol og 2 kopholdere
Udledning i henhold til Euro 6 emissionsstandard	Baglygter i standardudførelse	Adskillelsesvæg, høj
Skydedør i laste-/passagerummet til højre	Tågebaglygte	Høj adskillelsesvæg uden vindue samt 8 surringsøjer til sikring af lasten
Servostyring	Uden tågeforlygter	Gummi gulvbelægning i førerhuset
Sædebetræk: Stof	Uden forlygtevaske-system	Universalgulv i passager-/lastrum
Start/stop-system motor	En-ton signalhorn	Komfortkabine i førerhuset, tagindvendig beklædning af hård fiberplade i passager-/lastrum
Dagskørellys	Standard interiørbelysning i passager-/lastrum	Sidelbeklædning af hård fiberplader i passager-/lastrum (halvhøj ved køretøjer med vinduesudskæringer)
Handskerum foran	Uden tagblinke	Vandtilsætningsvarmer med programmerbar motorvarmerfunktion
Beklædning i laste-/passagerum: Halvhøj hårdt fiberplade	Uden genkendelseslys	Sædevarme til sæde i førerhuset, venstre, justerbar
Elektronisk startspærre	Uden blinklys	Sædebetræk i stof, design "Austin"
Varmedæmpende glas	Uden tachograf	Højdejustering for venstre enkelt sæde i førerhuset
Anhængerkobling: Fast kuglehoved	Uden multifunktionsdisplay og uden boardcomputer	Sæde til venstre, i 1. sæderække
Audiosystem Composition Colour (radio/CD-afspiller, MP3-afspilningsfunktion)	Uden multimedie i køretøjet	Passagersidet dobbeltsæde til højre, med opbevaringsrum, i 1. sæderække
Gulvbelægning i laste-/passagerum: Træ	Driftsspænding 12 V	Lændestøtte til venstre enkelt sæde i 1. sæderække (manuel justerbar)
Elektronikpakke 1	Kategori 3	Armlæn til venstre sæde i førerhuset
Parkeringsensor foran og bagpå	Transporter	Nakkestøtter, foran og bagpå, højdejusterbare
Foldenøgler (4) med fjernbetjening	Uden opbevaringsrum	Elruder, elektriske
Fartpilot	Komponentsæt uden landespecifik byggemandskab	Centrallås med fjernbetjening
Klimaanlæg Climatic (førerhus)	Køretilladelse Tillæg	Centrallås med fjernbetjening
Høj adskillelsesvæg uden vindue	4-cyl. Turbodieselmotor 2,0 l/84 kW TDI Common-Rail Grundmotor er: T29	2 foldenøgler, 1 fast nøgle
Varebilregistrering	Ingen aktionsudførelse	Bagklap uden vinduesudskæring

Bluetooth mobiltelefon interface	Uden forlænget garanti	Skydedør til venstre, i laste-/ passagerum
Dæktryksovervågning	Uden online service	Skydedør til højre, i laste-/ passagerum
Reservehjul i kørende udførelse	Uden træthedsgenkendelse	Advarselslyd og -lys, når sikkerhedsselen ikke er spændt
Skydedør i laste-/passagerummet til venstre	Uden stikkontakt foran	Trinbelysning i passager/lastrum
Sæder i førerhuset: Armlæn, førersæde	Uden servicekontrakt	Startsperre (elektronisk)
Sæder i førerhuset: Passagersæde med dobbeltplads og opbevaringsrum	Ikke specialkøretøj, standardudførelse	Surringsøjne til sikring af lasten, forstærkede (ISO 27956)
Sæder i førerhuset: Opvarmet førersæde	Standard basisvariant	Bordværktøj og donkraft
Sæder i førerhuset: Justerbart førersæde	Uden lukkehjælp til højre	Bakke assistent
Sæder i førerhuset: Lændestøtte i førersæde	Uden lukkehjælp til bagklap	16" undervogn med 16" bremser
Centrallås med fjernbetjening	Uden lukkehjælp til venstre	4 stålhjul 6,5 J x 16 i 20 eger design
Tilladt totalvægt 3,00 t	Vægtområde 1	Lang akselafstand
Standard produktionsgang	uden møblering	Ganzjahresreifen 215/65 R 16 C 106/104 T, rollwiderstandsoptimiert
Gearkasse	Standard forakselvægt	Stålhjul med reservehjul og kørende udstyr
Vægtkategori for foraksel vægtsort 5	Standard bagakselvægt	Ganzjahresreifen 215/65 R 16 C 106/104 T, rollwiderstandsoptimiert
Med specielt klistermærke	Uden grænseflade til ekstern brug	Servostyring og sikkerhedsmæssig ratstamme, højde- og længdejusterbar
Uden specielle klistermærker/skilte	Titansort/Titansort-Månesten Grå/Sort	Elektronisk stabilitetsprogram, ABS, ASR, EDS, bakkestart assistance, bremseassistent
Uden måtter	Uden markise	Bakkestart assistance
Bordlitteratur på dansk	Uden emblemer (indvendigt)	Batteri 520A (92Ah)
Vægtområde 3 kun monteringsstyring, ingen efterspørgselsprognose	Batteri/generator	Batteri 520A (92Ah)
Standard affjedring og dæmpning	Uden ruffunktion	Trefase generator 180 A
Køretøjsdifferentiering - 7E0-	Volkswagen AG, Hannover	5-trins manuel gearkasse

Typeplade for erhvervskøretøj med EU-typegodkendelse, med vægtangivelse, med COC-dokumenter	Uden børnesæde	Udslip standard Euro 6b (for TDI med dieselpartikelfilter)
Advarselskilt uden landegruppe	Uden opbevaringspakke	Brændstoftank med 70 l tankvolumen
Standard luftfilter	uden stemmestyring	Ikke Heissland
Rat	Uden krom-pakke	Standard klimazoner
Hjulafdækning midt	Uden TV-modtagelse/Digital radio	Start-stop system med bremseenergi tilbagevinding
Hjulbolte uden hjulmøtrikker	Særpris Tool Pack	CXHB
Uden udstyr til førstehjælp og advarselstrekant	Flådeordre	Typegodkendelsesland Danmark
Uden isoleringsboks og uden køling i handskerummet	4-cyl. Dieselmotor 2,0L. Aggr. 04L.G	Danmark
Uden mekanisk differentialespærre på bagakslen	Instrumentbræt (km/t); visning af hastighed, samlet/dagligt kilometertæller, omdrejninger, brændstofbeholdning og klokkeslæt	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/65-16	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/65-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/65-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reserverhjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reserverhjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K4
#2	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K1



1
 Sted Stor folie
 Del Stor folie
 Type Ikke afmonteret




2
 Sted Rens af sæder
 Del Sæder Alle
 Type Mangler rengøring

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	V. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#3	V. bagskærm	Sidevæg	Bulet/Ridset	K4
#4	Bagklap	Bagagerums klap	Bulet/Ridset	K4
#5	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#6	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#7	Interiør	Bagagerums beklædning	Hul	K5

1




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1A




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2




Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

2A



Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

3



Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Bulet/Ridset

3A




Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Bulet/Ridset

4




Sted	Bagklap
Del	Bagagerums klap
Type	Bulet/Ridset

4A




Sted	Bagklap
Del	Bagagerums klap
Type	Bulet/Ridset


5



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset



5A
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




5B
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




6
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



6A
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



7
 Sted Interiør
 Del Bagagerums beklædning
 Type Hul



7A
 Sted Interiør
 Del Bagagerums beklædning
 Type Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl