

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CJ43311	Stelnummer	VR3EFYHYCKJ568970		
Mærke	PEUGEOT	Model	Partner Van	Version	BlueHDi 100 L1
Karosseritype		Farve		Reg. dato	14-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	114619	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1005276

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Translate full list to danish:	
1. Apple - Æble	4. Strawberry - Jordbær
2. Orange - Appelsin	5. Watermelon - Vandmelon
3. Banana - Banan	6. Grapes - Drue
	7. Pineapple - Ananas
	8. Mango - Mango
	9. Kiwi - Kiwi
	10. Peach - Fersken

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	04 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	205/60-16	04 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	205/60-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit


Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
----------	-------	-----------	----------

Reservehjul

/-

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Hjulkapsel, 1 stk.	Ridset	K5



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel, 1 stk.
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel, 1 stk.
Type	Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
