

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CH74342	Stelnummer	WF0SXXWPGSKC78016		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	01-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	98573	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1005936

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

[Fuld liste](#)

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	07 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede  Nej 

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Ja  Reservehjul tilstede  Nej 

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder




## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K5

## Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Front	Forkofanger	Bule(r)	K5
#3	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#4	Bagklap	Fløjdør Venstre	Afskrabning	K3

**1**




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

**1A**



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

**2**



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Bule(r)

2A



Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Bule(r)

2B



Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Bule(r)

3



Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)

3A



Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)

3B



Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)

3C




Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)

3D



Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)

4



Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Venstre  
 Type Afskrabning

4A



Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Venstre  
 Type Afskrabning

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---