

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH71180	Stelnummer	VR3EFYHYCKJ568969		
Mærke	PEUGEOT	Model	Partner Van	Version	BlueHDi 100 L1
Karosseritype		Farve		Reg. dato	14-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	126289	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	1005278

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Fuld liste](#)

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Væske mangler Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret

Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret


Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K4
#2	Fælge	Hjulkapsel, 1 stk.	Ridset	K5
#3	H. panel	Indstigning Højre For	Lak fejl	K4



1

Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag



1A

Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag



2

Sted	Følge
Del	Hjulkapsel, 1 stk.
Type	Ridset



2A

Sted	Følge
Del	Hjulkapsel, 1 stk.
Type	Ridset



3

Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Lak fejl



3A

Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Lak fejl

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl