

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CR46630	Stelnummer	VF3VFAHKKLZ025602		
Mærke	PEUGEOT	Model	EXPERT	Version	2.0 BlueHDi 122 L2
Karosseritype		Farve		Reg. dato	11-03-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	104319	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7001259

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Bagklap med opvarmeligt rude og visker	EXPERT	UDVENDIG SPEJLBEBLÆDNING FLAD STANDARD
Airbag fører-/passagerside	UDEN FORLYGTERSPULEANLÆG	EWB - LAK HVID BANQUISE
Anti-blokeringsystem (ABS)	UDEN TILSLUTNING TIL KØRETØJSLASTDRIFT	NORMAL ATMOSFÆRE
Drivlinje: Forhjulstræk	BRÆNDSTOFTANK 70 LITER	UDEN EKSTRA UNDERBILBESKYTTELSE
Dobbelt passagersæde	UDEN EKSTRA KLIMAANLÆG	TAGANTENNE KORT
Bordcomputer	EFFEKT 90 KW 340 NM	ELEKTRISK FOLDBAR YDERSPEJL
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP, Bosch)	NORMAL VEDLIGEHOJDELSE	SIDESPEJL FØRER BEHOLDT ELEKTRISK TASTATUR
Førerassistance-system: Bakkestartshjælp	UDEN MULTIFUNKTIONSTAG	ELEKTRISK FOLDBAR YDERSPEJL
Elektriske vinduer foran	DÆK MICHELIN CONTINENTAL	SIDESPEJLGLAS BUGT
Fartpilot inkl. hastighedsbegrænser	FORBEREDELSE BSR	SIDESPEJLGLAS BUGT
Gearkasse 6-trins	UDEN TYVERISIKRE MØTRIKKER	SIDESPEJL + FOD GJENNEMFØRT
Gummimåtter til passager-/lastrum	UDEN HURTIG OPLADNING KØRETØJ	HALOGENLAMPE
Karosseri/opbygning: Kasse	FORSTÆRKNING GEARCASSE (A)	HALOGENLAMPE
Klimaanlæg	UDEN FODMÅTTET	LYSPRÆSTILLING AF FORLYGTET
Lændestøtte i sæde foran venstre, justerbar	UDEN FORSINKELSE	TÅGELYGTER
Justerbar ratstamme (rattet)	UDEN ADVARSELSSIGNAL KØLEANLÆG	AUTOMATISK TÆNDING AF LAMPER
Midterarm læn til førersæde	KNOPLÆDER + SIDEPLADER	RUDESPIL AF VISU BEDSTE
Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Blue-HDI FAP	UDEN FODMÅTTET	DA_-LYS
Peugeot Connect-Box / SOS-knap (nødopkald til lokaliseringsskøretøj)	UDEN SIDEVINDUE RÆKKE 3	STANDARD SPRINKLERDYSER
Akselafstand 3275 mm	VARIATIONER AF STANDARDSTOLENE	RUDESPIL AF VISU BEDSTE
Partikelfilter	MONTERING DELPHI	RUDESPIL AF VISU BEDSTE
Miljøvenlig ifølge udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	-	MED BAGRUDEVISKER
Højreskydedør	UDEN BØRNEOVERVÅGNINGSINDERSIGT	BREDT SIDEBESKYTTER + STIGEBRÆT
SCR-system (AdBlue-teknologi)	UDEN HEAD-UP DISPLAY	SIDEPROTEKTIONSLister AF GJENNEMFØRT
Sideruderammer i samme farve	UDEN MESSAGESÆDE	STANDARD SNEFLAPPER
Synspakke	TELEMATIKSSPROG STANDARD	KOFANGER UDEN PYNTESKINNE
Sæde foran venstre, højdejusterbart	-	KOFANGER FORAN + BAGPÅ INDDRIVES

Sæde foran venstre, højdejusterbart med lændestøtte og armlæn inkl. dobbeltsæde (stof/kunstlæder)	UDEN MODULMODTAGELSE	RUDE FRA 304 STYRKE 28
Sædeovertræk/betrukne: Stof/kunstlæder	-	MANUEL HÅNDBREMS MED LYS
Stålfølge 7x16	1. VINDUE 2018 / FØR 1. VINDUE 2020	MANUEL HÅNDBREMS MED LYS
Start/stop-system	DANMARK	RUDE BAGPÅ 294 STYRKE 22
Stikkontakt (12V) i kuffert-/lasterrum	-	MED BLINDVINKELASSISTENT
Stikkontakt (12V) i midterkonsol	-	STÅLKÆRRE
Fjernbetjent central lås	-	UNDERVOGN 3,2
Parkeringsensor foran og bagpå	-	FRIHØJDE STANDARD
Øget nyttelast	-	NORMAL FJEDRING
Bagklap, fast rude	-	LASTEKAPACITET 900 KG
Lastseparator med vindue	INITIAL LÆNIE	ADVARELSE OM PAUSE VÅGENHED CHAUFFØR
Reservehjul i køreklar tilstand	2. VINDUE 2018 / FØR 2. VINDUE 2020	UDEN EKSTRAUDSTYR DÆK
Sideairbag foran	2. VINDUE 2019 / FØR 2. VINDUE 2021	-
WS-IC: 0	UDEN	STÅLHJUL 16 TOMMER GRÅ
NYTTETKØRETØJ	UDEN SIKKERHEDSBÆLTE BAGPÅ	MONTAGE AF STÅLFÆLGE
PEUGEOT	UDEN WIFI	MONTAGE AF STÅLFÆLGE
EXPERT 4 (K0)	UDEN ARBEJDSPLADS	NAVESTYKKET DÆKSEL
SKABSVOGN L2	UDEN SIDELIGE RUDER	DÆK 215/65 R16 C 106T FORSTÆRKE
HOVEDINDEKS "0D"	UDEN FØRERHUS	UDEN RESERVEHJUL
UDEN MINDRE ÆNDRINGER	UDEN LIGHTER	MED RESERVEHJUL MED STÅLFÆLGE OG STANDARD DÆKMONTERING
-	UDEN FÆLGFARVE	MONTAGE AF DÆK 16 TOMMER
UDEN	BLEIEKTØJVÆGN	STANDARDRAT
UDEN	3. VINDUE 2019 / FØR 3. VINDUE 2021	STANDARDRAT
UDEN VÆGSTIKKONTAKT	3. VINDUE 2018 / FØR 3. VINDUE 2020	ELEKTROHYDRAULISK STYRING, STØTTET
UDEN BAGSÆDE	UDEN DIVERSE INDVENDIGT TILBEHØR	DYNAMISK STABILITETSKONTROL
UDEN DRIVBATTERI	LASTEKAPACITET 900 KG	DYNAMISK STABILITETSKONTROL
UDEN BAGAGEAFDEKNING	UDEN SIDELIGGØR	DYNAMISK STABILITETSKONTROL
UDEN LASTETIKET	UDEN DÆKTRYKSOVERVÅGNING	ESP BOSCH 9.1
RULLE + ALARM PÅ SIKKERHEDSSMÆRTE FOR FØRER OG PASSAGER	UDEN BESKYTTELSE AF PASSAGERSÆT BAGPÅ	AKSELAFASTAND 3275
UDEN ASKEBÆGER	UDEN	BATTERI L3 760 70AH EFR 760 EN EF

UDEN BØRNELÅS	UDEN NET I BAGAGERUMMET	BATTERI L3 760 70AH EFR 760 EN EF
HASTIGHEDSSKALA I KM/H	UDEN VÆLGEMODUS	STARTMOTOR KLASSE 5
PASSENGERGREB FORAN + KROG	UDEN ADVARSLESLAMPE	ØKONOMISK ELEKTRISK ARKITEKTUR
AKSELDRIFT 15 X 67	STANDARD	GENERATOR ISTT53
VENSTRETYRET	BLEIEKTØJVÆGN	6-GEARSKIFT TYP STT
UDEN OMSTILLING	FORBRÆNDINGSMOTOR DRIVKÆDE	ML6CV
UDEN BORD	FORBRÆNDINGSMOTOR DRIVKÆDE	ML6C
UDEN KLÆDEDEKOR	VEND VERY KENNEL VALVE LINE 103	HYDRAULISK KOBLING
TYPEPLADE EUROPÆISK UNION + NRE	NIVEAU 2 SKABSVOGN	6-GEARSKIFT TYP STT
UDEN KLISTERMÆRKE	PEUGEOT	MED PARTIKELFILTER
UDEN TACHOAKSELSAET	STANDARD REPARATIONS MULIGHED	MED SCR-SYSTEM
UDEN MIRROR LINK	UDEN FJEDERFOD OPSKÆRING	UDSTØDNINGSRENSNINGSMOTOR EURO 6.2
3 SÆDER	UDEN FODBOLT FORSTÆRKNINGER	UDSTØDNINGSRENSNINGSMOTOR EURO 6.2
OPBEVARINGSRUMS BELYSNING	UDEN NAVIGATIONSYSTEM	UDSTØDNINGSRENSNINGSTEKNOLOGI KØRETØJ EURO 6.2
UDEN LADETÆRS BELYSNING	UDEN NØGLEFRIT ADGANG/START	DIESEL OLIEKVALITET DA/DE/DE+
INSTRUMENTBRÆTTET KLÆDT I MINI	UDEN NØGLEFRIT ADGANG/START	BRÆNDSTOFFTYPE DIESEL
SIDEBESKYTTELSESBELÆGNING INDVENDIGT I ISOREL	UDEN ELEKTRISK UDSTYRKNING	LÅSBAR TANKDÆKS
HOJRETYRET	UDEN EKSTRA VARMEAPPARAT	UDEN VANDINDICERENDE SONDE I DIESELFILTER
UDEN TÆPPE	UDEN TYVERISIKRING	MED START- OG STOPSTARTER-GENERATOR
2000 CM3	UDEN BUNDBRÆT	MED PARTIKELFILTER
BINDIERING UDENDØRS SKIB	UDEN GLASTAG	MED PARTIKELFILTER
UDEN TALEGENKENDELSE	UDEN AUTOMATISK BREMSE VED KOLLISIONSFARER (FARC)	KØLER 28DM2 TYKKELSE 27 ALU LØTET
SIDEBESKYTTELSE STANDARD	UDEN TRÆKKROG	KOLDT LAND
UDEN JUSTERBAR SÆDEFORFLADE FOR PASSENGER	UDEN OMSIGTIG TILSTANDSASSISTENT	FORKANT FORDREVET PLASTIK
UDEN NEDFÆLDELIG FØRESÆDE	UDEN TELEMATIQUE SAG	1 elektisk variabel hastighed 180W aero dynamisk flap
UDEN FORBEREDELSE TIL OMSTILLING	UDEN LÆSE SKILT	UDEN MOTOR UDVEJER
UDEN LANDTILPASNING	SIDESPEJL BEHOLDET ELEKTRISK TASTATUR	DIESEL DW10FE FAP 90 KW
STYRING AF ADDITIVPUMPE VNZ	RUDESPIL AF VISU BEDSTE	EW/DW
UDEN KORTMATERIALE TIL NAVIGATION	RUDESPIL AF VISU BEDSTE	MOTORBASE DW10FC/D

DÆKKVALITET C2-C-CRR MELLEM 6.8 OG 8.0	FØRERSÆDE + MEDFØRENDESÆDE R1 MED SÆDEOPVARMNING	HJULSENSOR FOR/HI IKKE TEGNING
UDEN DØRÅBNING	STANDARD	1. VINDUE 2019 / FØR 1. VINDUE 2021
UDEN BORDLADER	STANDARD	B0
UDEN SIKKERHEDSSÆDETILBEHØR	STANDARD	NORMALISERING AF NORMAL BRÆNDSTOFFORBRUG
UDEN MAKE-UP SPEJL	STANDARD	FORRUDE TILLÆG 2020
BETRÆK UDEN BESETNINGSDETEKTIONSMÅTTE FOR PASSAGERSÆDET	STANDARD	
OLIESTAND + TEMPERATURVISNING	OVERHÆNG BAGPÅ 795 MM	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/65-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret




Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl