

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CA95979	Stelnummer	VF3YA2MFB12J32347		
Mærke	PEUGEOT	Model	Boxer Van	Version	2.0 HDi 130 hk L2H2
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	01-11-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	116082	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Ekstra skydedør	Uden læsseskilte	Standard
Airbag førerside	Dagslys foran (DRL)	Kort bagudhæng
Antiblokeringsystem (ABS)	Mini.	Standard tag
Drivlinje: Forhjulstræk	Venstre side	Lakeret kølergrill
Audiosystem: Radio med CD-afspiller (MP3-kompatibel) - integreret display	Uden karrosserisæde	Lang tagantenne
El-justerbare og opvarmede sidespejle, begge	Uden ekstra bundbeskyttelse	El-klapbare sidespejle
Sidespejle med vidvinkel	Uden indretning	Opvarmede bagspejle
Boardcomputer	Forreste nakkestøtte perforeret	Elektrisk justerbare sidespejle
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Kombiinstrument LCD + tekst	El-klapbare sidespejle
El-ruder foran	EW/DW	Standard bakspejl
Fartbegrænser	2000 cm3	Nummerpladebelysning
Gearkasse 6-trins	Uden højdejustering af passagersæde foran	Forrudesviskere uden regnsensor
Bagklapdøre (åbningsvinkel 180 grader)	Betjen førersædet manuelt	Sidesikringslister farvede
Bagklapdøre uden ruder	Betjen passagersædet manuelt	Kofanger foran + bagpå indfældet
Karosseri / opbygning: Højt tagkasse	Med førersæde	Tonede ruder
Puder i nakkestøtterne	Uden justerbar passagersædepsæde	WSS laminerede sideruder og bagruder
Brændstoftank: 90 Ltr.	1 nøgle med højfrekvens-fjernbetjening + 1 enkelt hovednøgle	VP2 analog
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP KAT	Uden kabelklargøring	Radiostyring
Akselafstand 3450 mm	Uden motorhjelm	Med håndfri sæt
Reservehjul i køreklar tilstand	Uden sorteringsskuffe	1 USB-stik
Partikelfilter	Optimering af normal brændstofforbrug	Hindringsadvarsel
Lavt udledningsniveau iht. Euro 6-emissionsstandard	Uden opgradering	Hindringsadvarsel
Skivebremse bagtil	Uden overvintringsfunktion	Fartpilot og hastighedsbegrænser

Skydedør i varerummet / passagerområdet til højre	Udstødningsnorm EURO6 (homologering)	Airbag førerside
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Uden	Med airbag passagerside
Sidebeskyttelseslister	Uden	Aftagelig metalplade med rude
Servostyring	Uden kortmateriale til navigation	Aftagelig metalplade med rude
Sædebetræk / polstring: Stof	Uden transkodning	Med ekstra varmelegeme
Sæder i førerhuset: Passagersæde (inkl. automatisk sikkerhedsseler)	Ikke køretøj til kolde lande	Simpelt klimaanlæg
Sæder i førerhuset: Førersæde med armlæn, højdejusterbart	Standard kvalitetsdæk	Simpelt klimaanlæg
Sæder i førerhuset: Førersæde med lændestøtte	Uden AFIL Lane Assist	Kølemiddel R134
Trinstige under skydedør til højre (elektrisk)	Uden reservespærring	Gasforvarmerhus
Startspærre med transponder	Uden forlygtevaskere	Førersæde opvarmet
Fjernbetjent centrallås	Uden ekstra klimaanlæg	Passager 2-persons bæk
Tilladt totalvægt 3,00 t	Uden understøtningsbeskyttelse	Bæk med midterste 3-punktssele
Airbag passagerside	Effekt 96 kW 350 NM	Justerbar højde for og bag
City-pakke	Uden mudflaps	Monteret med forreste armlæn fører
Designpakke	Betjeningsdør VO + HI - LOFTLYS VO + HI	Passager 2-persons bæk
Førerstøtte-system: Nødbremsesystem	Continental dæk	Indstilling af lændestøtte på førersæde
Komfortpakke	215/70 R15 109S	Låsning simpel + automatisk låsning
Varerumsskotter med skydevindue	Monteret uden bagagebærer	Døråbning 180 grader
Skydedøre i varerummet / passagerområdet til venstre og højre	Nederste opbevaringsrum	2 drejeporte metal bagpå
Sæder i førerhuset: Førersæde opvarmet	Standard reservehjulsholder	Side skydedøre metal venstre/højre
Standvarmer (Webasto)	Standard forlygter	Side skydedøre metal venstre/højre
Stikdåse i varerummet / passagerområdet	Uden	Side-dør mekanisk lås el-aktiveret
WS-IC: 0	Uden inderskjold	Med tilslutning til ekstraudstyr
Nytte køretøjer	Uden bagrude	Med tilslutning til ekstraudstyr
Peugeot	Uden sideskift	Med kopholder

Boxer 3	Uden ruderække 3	Med bremseassistent
Top midten	Manuel gear MLGU6	Summer bakgear
DW10FUD FAP 96KW 1997 DIES	Motorbase DW10FU	Gode veje
(DE) Tyskland	Uden telematikssprog	Normal ophæng
Hovedindeks "0C"	Manuel tænding af lamper	Stålfjedring
Uden væsentlige ændringer	FACELIFT	Uden ekstra dæktilbehør
Dækkende lakering	FACELIFT	Monteret stålhjul
EWP - LAKK HVIDBANQUISE	Uden dæktryksovervågning	Hjulkapsel uden kundevalg
STOF DARKO + TWILL "35"	Uden udvidet hjulkasse	Med reservehjulswinde
"FX"	Uden fartsriver	Med reservehjul med stålfælg og standarddæk
Standard tværgående forreste	Standard	Læder rat
Uden bagsæder	Stål vogn	Ikke variabel servostyring
Uden ekstra bænke	Uden navigationssystem	Dynamisk stabilitetskontrol
Uden anhængertræk	Uden adgang og håndfri start	Dynamisk stabilitetskontrol
Uden vognkasse	Uden forstærket elektrisk udstyr	2-hjulstræk
Uden batteriafbryder	Uden tyverisikring	Normal spor bagpå
Enkelt kabine lukket	Uden gulvplade	Standard
Standard ramme	Uden blindvinkelsassistent	Lysmaskine klasse 18
Speedometer i km/t	Uden automatisk nødbremse (FARC)	6-trins manuel gearkasse type STT
CP 14 X 75	Uden sideairbag	BVM6 MLGUC14
Venstrestyret	Uden tågelygter	6-trins manuel gearkasse type STT
Monteret med fjernbetjening	Uden telematikhus	Med partikelfilter
Uden ombygning	Med ekstra varmelegeme	Udstødningssystem EURO 6.1
Uden klædeindretning	Læder rat	Emissionsbekæmpelsesteknologi EURO 6.1
Standard starter	Nummerpladebelysning	Dieselkvalitet DA/DE/DE+
Uden ekstra varmelegeme	Forreste cigarettænder	Brændstoftank 90 liter
Typeplade for den europæiske union + NRE	Let last 12Q	Med start-stop-start
Uden klistermærker	Standard	Med start-stop-start
TM 18 X 14	Standard	Kolde lande
Antispind	Standard	Kassevogn mellemlang H2 type 12

Uden

Standard

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/70-15	08 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/70-15	08 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/70-15	08 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/70-15	08 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☒ Ja





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ikke relevant ☒ Reservehjul tilstede ☒ Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Rust plet	K4
#3	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#4	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#5	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#6	V. bagdør	Dør	Ridser	K4
#7	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#8	Bagklap	Venstre bagdør	Stenslag	K3
#9	Bagklap	Højre bagdør	Stenslag	K3
#10	H. bagskærm	Skærm	Stenslag	K3
#11	H. bagdør	Dør	Rids	K4
#12	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#13	H. panel	Sidebeskyttelse	Bulet/Ridset	K4
#14	H. forskærm	Refleks	Bulet/Ridset	K4
#15	H. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#16	Tag	Tagplade	Rust plet	K4

1



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1A




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1B



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1C




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1D



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1E




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1F



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

1G



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade


1H



Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade




Sted	Motorhjel- m
Del	Hjel- m
Type	Rust plet




Sted	Motorhjel- m
Del	Hjel- m
Type	Rust plet




Sted	V. forskær- m
Del	Skær- m
Type	Stenslag




Sted	V. forskær- m
Del	Skær- m
Type	Stenslag




Sted	V. forskær- m
Del	Skær- m
Type	Stenslag




Sted	V. forskær- m
Del	Skær- m
Type	Stenslag



Sted	V. A-stol- pe
Del	Stol- pe
Type	Stenslag



Sted	V. A-stol- pe
Del	Stol- pe
Type	Stenslag



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser

5A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser

6



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

6A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

7



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7A



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7B



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7C




Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7D



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7E



Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

8



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Stenslag

9



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Stenslag

10




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

10A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

10B



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Stenslag

11



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

11A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Rids

12



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12A




Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12B



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12C



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12D




Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12E



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12F




Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

12G



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

13



Sted H. panel
Del Sidebeskyttelse
Type Bulet/Ridset

13A




Sted H. panel
Del Sidebeskyttelse
Type Bulet/Ridset

14



Sted H. forskærm
Del Refleks
Type Bulet/Ridset

14A



Sted H. forskærm
Del Refleks
Type Bulet/Ridset

14B



Sted H. forskærm
Del Refleks
Type Bulet/Ridset

15



Sted H. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

15A



Sted H. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

15B



Sted H. A-stolpe
Del Stolpe
Type Stenslag

16



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

16A



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

16B



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

16C



Sted Tag
Del Tagplade
Type Rust plet

16D



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

16E



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl