

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH14396	Stelnummer	W0VF7D607KV617007		
Mærke	OPEL	Model	VIVARO	Version	1,6 CDTi 125HK Kassevogn
Karosseritype		Farve		Reg. dato	08-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	139793	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1003960

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Error: No response from service. Try again or contact support.

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/65-16	04 mm	Helårs
Venstre, Bag	Michelin	205/65-16	07 mm	Helårs
Højre, Bag	Michelin	205/65-16	07 mm	Helårs
Højre, For	Michelin	205/65-16	04 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Revne	K5
#2	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5

1



Sted

Forrude


Del

Rude

Type

Revne

1A



Sted

Forrude

Del

Rude

Type

Revne

2



Sted

Interiør

Del

Sædebetræk, Venstre For

Type

Hul

2A



Sted

Interiør

Del

Sædebetræk, Venstre For

Type

Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Bagklap kan ikke åbnes