

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH75620	Stelnummer	VF1FL000161444782		
Mærke	RENAULT	Model	TRAFIC	Version	1.6 dCi 125 T29 L2H1
Karosseritype		Farve		Reg. dato	18-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	113929	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1007463

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

3-punktssele ved alle sæder	Bagageskillevæg	Lys- og regnsensor
Førerens airbag	Justerbar ratstamme (rat)	Vinduesvisker med regnsensor
El-sidespejle med varme	Motor 1,6 L - 92 kW dCi Diesel Energy	Vinduer i laste-/FG-rummet: - Passager-/Lastrum delvis glaseret
Forsæder med varme	Tågebaglygte	Audio-navigationsystem med farveskærm (Media Nav)
ESP + ASR og UCL	Akselafstand 3498 mm	Parkeringsensor bag med bakkamera
Tågeforlygter med statisk kurvelys	Dækreparationssæt	Fartpilot
Passagerens airbag	Partikelfilter	Airbag passagerside
AdBlue tank	Lav emission ifølge udstødningsstandard Euro 6	Sideairbag foran
Hjulcapsler	Skydedør lad-/passagerum til højre	Bagageskillevæg
Armlæn på førersæde	Servostyring	Aircondition
Regn- og lyssensor	Sædebetræk / polstring: Stof	Sæder i førerhuset: Førersæde og passagersæde med sædevarme
El-ruder med single touch-funktion	Sæder i førerhuset: Dobbelt passagersæde	Sædevarme
Sideairbags i fører- og passagerside	Sæder i førerhuset: Komfortabel førersæde justerbar i 3 trin	Sædebetræk / polstring: Stof, Antracit
Reservehjul	Start/stop-anlæg til motoren	Sædebetræk / polstring: Stof
Bagdøre 180 uden ruder	Dagskørellys	Sædebetræk / polstring: Velour
Dobbelt passagersæde	Fastgøringsringe på siden af lastrummet	Sæder i førerhuset: Førersæde med armlæn
ABS-bremser	Fastgøringsringe i lastrummet	Sæder i førerhuset: Dobbelt passagersæde
Fjernbetjent centrallås	Forberedelse til elektrisk opbygning	Sæder i lad-/FG-rummet: 2. række sæder fjernet
EBD	Startspærre	Sæder i lad-/FG-rummet: 3. række sæder fjernet
Partikelfilter	Varmeisolerende glas	Elektriske vinduer

BAS	Airbag passagerside	Elektriske vinduer foran, impulsføler til venstre
Radio/CD	Anhængertræk	Skatteværdi central lås 01
Elektronisk startspærre	Sidespejle med vidvinkel	Bagklap
Fastgørelseskroge i varemrummet	Parkeringssensor bag med bakkamera	Bagklap uden glas
Højre skydedør uden rude	Fartpilot	Skydedør lad-/passagerum til højre
Skillevæg uden rude	Lydanlæg & klimapakke inkl. Navigationssystem	Fastgøringsringe på siden af lastrummet
Tekno-pakke H1 med DAB-radio	Klart-syn-pakke	Anti-blokeringsystem (ABS)
Mud & Snow dæk	Hjulkapsler	Stålfælge 5,5x16
Anhængertræk	Sideairbag foran	Stålfælge 6x16
Airbag på førersiden	Sædevarme	Stålfælge 7x16
Anti-blokeringsystem (ABS)	Model: TRAFIC III X82 VAN	Akselafstand 3682 mm
Trækkontrol (ASR)	Udstyrniveau E1	Hjulkapsler
Træktype: Forhjulstræk	Skatteværdi indvendig 01	Dækreparationskit
Udvendige sidespejle elektrisk justerbare og opvarmede	Skatteværdi udstyrspakke H01	Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)
Batteri 85 Ah	Lydanlæg & klimapakke inkl. Navigationssystem	Træktype: Forhjulstræk
Boardcomputer	Klart-syn-pakke	Energigenvinding (Energy Smart Management)
Omdrejningstæller	Karosseri/opbygning: Kasse	Gearkasse 6-trins
Automatisk kørelys	Sidevægge lukket beklædt	Gearkasse 6-trins
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Bagerste sidevæg lukket beklædt	Partikelfilter
Elektriske vinduer foran, impulsføler til venstre	Karosseri i bilens farve 0	SCR-system (AdBlue-teknologi)
Gearkasse 6-trins	Anhængertræk	Lav emission ifølge udstødningsstandard Euro 6
Bagklap uden glas	Udvendige sidespejle elektrisk justerbare	Klimaområde: Meget kolde lande
Indvendig filter: Pollenfilter	Udvendige sidespejle elektrisk justerbare og opvarmede	Start/stop-anlæg til motoren
Karosseri/opbygning: Kasse	Sidespejle med vidvinkel	Motor 1,6 L - 92 kW dCi Diesel FAP Energy KAT
Keyless entry	Tågeforlygter	Central lås

Brændstoftank: 80 L

Automatisk kørelys

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/65-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	205/65-16	07 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	205/65-16	07 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/65-16	07 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede



Mangler helt

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5
#2	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#3	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K5
#4	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K5



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Mellem folie
Del	Mellem folie
Type	Ikke afmonteret



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring




Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Tag	Antenne	Skadet	K5
#3	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#4	V. fordør	B-stolpe	Bule(r)	K4
#5	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#6	V. bagskærm	Pynteliste	Ridser	K4
#7	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#8	Bagkofanger	Kofanger	Hul	K5
#9	Bagkofanger	Kofanger	Hak	K5
#10	Bagklap	Fløjddør Venstre	Bulet/Ridset	K4
#11	H. bagskærm	Pynteliste	Ridser	K4
#12	H. bagdør	Skydedør	Hul	K5
#13	H. panel	B-stolpe	Bule(r)	K4
#14	H. panel	Panel liste	Mangler	K5
#15	H. fordør	Pynteliste	Ridser	K4
#16	H. fordør	Dørkant	Bulet/Ridset	K4
#17	Front	Forkofanger	Skadet	K5
#18	Front	Forkofanger	Bulet/Ridset	K4



1	Sted	Forrude
	Del	Rude
	Type	Stenslag



1A	Sted	Forrude
	Del	Rude
	Type	Stenslag




2	Sted	Tag
	Del	Antenne
	Type	Skadet



3	Sted	Interiør
	Del	Sædebetræk, Venstre For
	Type	Hul




4	Sted	V. fordør
	Del	B-stolpe
	Type	Bule(r)



4A	Sted	V. fordør
	Del	B-stolpe
	Type	Bule(r)



5	Sted	V. bagdør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)



5A	Sted	V. bagdør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)



5B	Sted	V. bagdør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)




Sted	V. bagskærm
Del	Pynteliste
Type	Ridser




Sted	V. bagskærm
Del	Pynteliste
Type	Ridser



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Hul



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Hul



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Hak




9A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Hak



10
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Venstre
 Type Bulet/Ridset



10A
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Venstre
 Type Bulet/Ridset



10B
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Venstre
 Type Bulet/Ridset



10C
 Sted Bagklap
 Del Fløjdør Venstre
 Type Bulet/Ridset




11
 Sted H. bagskærm
 Del Pynteliste
 Type Ridser



11A
 Sted H. bagskærm
 Del Pynteliste
 Type Ridser



12
 Sted H. bagdør
 Del Skydedør
 Type Hul




12A
 Sted H. bagdør
 Del Skydedør
 Type Hul



13
Sted H. panel
Del B-stolpe
Type Bule(r)




13A
Sted H. panel
Del B-stolpe
Type Bule(r)



14
Sted H. panel
Del Panel liste
Type Mangler




15
Sted H. fordør
Del Pynteliste
Type Ridser



15A
Sted H. fordør
Del Pynteliste
Type Ridser




16
Sted H. fordør
Del Dørkant
Type Bulet/Ridset



16A
Sted H. fordør
Del Dørkant
Type Bulet/Ridset



16B
Sted H. fordør
Del Dørkant
Type Bulet/Ridset



17
Sted Front
Del Forkofanger
Type Skadet



17A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Skadet



18
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



18A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



18B
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



18C
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset



18D
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl