

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	BW60959	Stelnummer	WF0XXXTTGXHK82793		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT	Version	2.0 TDCi (130HK) Van FWD Manuel
Karosseritype		Farve		Reg. dato	11-01-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	26529	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7251012

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

- Mudguards bagud	- Homoiafarve ensfarvet	- Konventionelle instrumenter - Niveau 2
- Dobbelt passagersæde med varme, foldebord og opbevaringsrum under sædet	- Uden køleudstyr	- Med abnorm. - Kombiinstr.
- Tripcomputer	- Uden SVO undtagen pakker	- Med hastighedsmåler (km/h)
- Sprinklervæskeføler	- Uden klistermærker - VP-applikation	- Uden kørselsregistertil
- Tågeforlygter	- Uden bagklaps-embler	- Elektrisk to-tone horn
- Fjernbetjent centrallås	- Uden certificeringsklistermærke	- MFD High TFT-skærm
- El-betjente sidespejle med varme, indbygget blinklys og stort, justerbart blindvinkelspejl	- Uden SVO-markedspakker	- Uden navigationssystem
- Belysning i fodrum ved skydedør i passagersiden	- MINDRE MARKEDSKOMFORT PAKKE	- Uden navigationsdata
- Indbygget bagtrin	- Uden brandslukkerfester	- Køretøj nødsystem
- Forlys med forsinket slukning	- Uden brandslukker	- Uden advarsler/blinkebakker
- Førerrumbelysning med automatisk lysdæmpning	- Uden værktøjssæt	- Uden hastighedsskilt registrering
- Brede sidebeskyttelseslister	- Uden sæt	- Uden antityveri alarm
- Justerbart rat	- Uden sideruder i 2. række, højre	- Uden køretøj hældning registrering
- Halogenforlygter i projektørstil med statiske kurvelygter	- Uden sideruder i 2. række, venstre	- Mindre dybdeladningsbatterier
- Lastsurreøjer, som opfylder DIN 75410	- Uden sideruder i 3. række, højre	- Med normal ydeevne 3-faset generator
- Elbetjente ruder i fordørene	- Uden sideruder i 3. række, venstre	- ICE Low Audio (0C)
- Læselamper	- Uden sideruder i 4. række, højre	- Eis-Function Package 8
- Heldækkende hjulkapsler	- Uden sideruder i 4. række, venstre	- ICE-køretøj-Comp. middel.
- Manuel aircondition	- Uden konsol-askebæger	- Microfon
- Fartpilot med justerbar hastighedsbegrænser	- Med standard tagkonsol	- Uden moduler med talestyring
- Programmerbar motor/kabinevarmer	- Interiørfarve - Tin	- Uden MFD-betjening på rattet
- Læderbetrukket gearknop	- Interiørfarve - Charcoal Black	- Stekker ud #3
- Skydedør og trinbræt til passagerer	- Uden opbevaring - taghimmel	- Uden stik
- Gearskifteindikator	- Interiørbelægning pakke B	- Uden stikdåse-bagerst
- Rengøringsvenlig gummigulvbelægning i kabine	- Med delvist loft - formlignende	- Uden skatkasse

- Justerbart førersæde	- Solskygge til venstre uden spejl	- Uden pakke - Dobbelt hjul bag
- Opvarmet forrude	- Solskygge til højre uden spejl	- Med halogenforlygter
- Ruder i bagdøre	- Uden bagbeklædningskrog	- Mindre tagmærke / klarlygte
- Visk/vask bag	- Uden greb på A-stolpen	- Advarselsreflektorer Hjørne Bagdør
- Frozen White	- Uden opbevaringsrum på bagsiden af taget	- Uden drejelys
- Fører assistancepakke	- Med lastrumsspændebånd	- Med fodrums lys
- 3. Bremsleuchte	- Uden håndtag - førstehjælpskasse	- Med tagmonterede indvendige/kortlæselamper
- Kurvelygter i forlygterne	- Uden bagagerumsbeskyttelsessæt	- Uden bagved-læselygter
- Opbevaringsrum i loftet i førerhuset	- Uden lastregal	- Uden handskerumlys
- Airbag på førersiden	- Uden bagagerumsbindingefødder	- Uden begrænsningslys
- Antiblokerings-System (ABS)	- Uden indvendige håndtag	- Uden tagmonterede blinklys
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	- Uden indvendig skillevæg	- Med tågebaglygter
- Fronttræk	- Brillorum - tag - førerside	- Uden baglygter
- El-justerbare og opvarmede sidespejle	- Uden adgangsstige	- Uden programbar. Interface-modul
- Blinklys integreret i sidespejlene	- Grill, grå	- Uden batteriafbryderrelæ
- Vinylgulv i last-/passagerummet	- Kroppskonstruktion - Grå	- Uden ledningsnet
- Bordcomputer	- Mindre bagrudebeskytter	- Uden ledningsnet for taglygte
- Loftbeklædning i passagerummet	- Uden side-stigbøjle	- Uden ekstra stikdåseområde
- Omdrejningstæller	- Stort spejlehoved/kort -fod	- Uden intelligent sikringskasse
- Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	- Uden armlæn til passagersædet	- Frosthvid
- Elektronisk differentialespærre (EDS)	- Med 2-vejs justerbar konsolstøtte, foran	- Produktion Workshop Otosan (Tyrkiet)
- Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	- Bord - forsæde	- Program. Brændstofkabinevarmer
- Bakkestartshjælp	- Uden nakkestøtter, bagpå	- Koldstart -29 grader C
- Nødbremsesystem	- Uden midterarm-læn - bagsæde	- Sigt-pakke 3
- Elruder foran	- Uden bagsæderyglænsindstilling	- Sigt-pakke 3
- Generator 165 A	- Uden lændestøtte til passagersæde	- Sædepakke 15
- Fartpilot	- Uden 6. række sæder	- Standard varevogn
- 6-trins gearkasse	- Seleradvarel - Førersæde	- Standard varevogn
- Greb på B-stolpe	- Uden bagsæde i 2. række	- Med medium højt tag
- Varme med omluftsfunktion	- Uden bagsæde i 4. række	- Tagmonteret radioantenne

- Kabinefilter: Pollenfilter	- Uden femte sæderække	- Dobb. el. justerb. Udstyr-Spejle Match-Spej
- Karosseriform: Høj tagvogn	- U. 3-sæders b.k.s. i 2. sæder. mod kørs.	- Med forlysjusteringsregulering foran
- Karosserivariant: Medium højt tag	- Førersæde 4-vejs justerbart sædekissenneig	- Med tågeforlygter
- Klima anlæg	- Uden bagsædepakker	- Med automat. Strg. - forlygter
- Sølv kølergrill	- Uden anhængertrækfæstner	- Med kørelys
- Læderrat	- Alternativ A Bageste Akse	- Med automatisk forlygter
- Justerbar ratstamme (højde/længde)	- Mindre trailerpendulering (TSC)	- Lygter faktisk drejelig
- Lysstyring	- MINDRE NØDSTYKK	- Med ekstra bremselys
- Varebilsregistrering	- U. Udstyrspakke til brændstofbesparelse	- Med viskeautomatik forrude
- Motor 2,0 L - 96 kW TDCi KAT	- Sort udvendigt dørhåndtag	- M. getr.gest. Viske-/vask til bagrude
- Parkeringssensor foran og bagpå	- Bagklap/kuffertklaphåndtag udvendig i sort	- Med skærme, bagtil
- Produktionssted: Otosan	- Med plastgearstangs knop	- Stødfanger foran delvist karosserifarve
- Akselafstand 3300 mm	- Uden flåde nøgle	- Med tonede ruder, Standard
- Hjulkapsler	- Med automatisk dør lås – Aktiveret	- Med tonede ruder, Standard
- Partikelfilter	- Mindre Zonal Modsatte dørgeklokning	- Kun til opvarmet forrude
- Lavt udledningsniveau i overensstemmelse med Euro 6-emissioner	- Konfigurerbar Låsning - Conf 1	- Med stiv bagrude
- Skydedør til last-/passagerum på højre side	- Låsegruppe-Hastighedsafhængig	- Kun til opvarmet bagrude
- Bred beskyttelseslister på siderne (sidebeklædning)	- Uden Ford nøgle fri-system	- Med stiv bagrude
- Servostyring	- Uden forlygter-vaskesystem	- Med radio-kontrol-elementer - Rat
- Sæder i last-/FG-rom: 1. række, 3-sæders bænke	- Advarselslampe - Vaskemiddelstd.	- Radio Højttal. -2 Lav-/2 Højtoner
- 6,5x16 stålfælge	- Uden skydedagsdæk	- M. Mediebrugsmodul 2 for mediedatabase
- Stødfangere delvist lakerede	- Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	- Med A/V-stik
- Kørelys	- Uden dekorstriber - karosseriside	- Med bordcomputer
- Trend	- Stødfanger bagpå i plastik umalt.	- Med parkeringssensor bagerst
- Integreret trinbræt bag	- Uden stødfangerunderskærm bag	- Med parkeringssensor foran
- Toned glas	- Uden nummerpladeholder, foran	- Med parkeringssensor bagerst
- Halvhøj belægning i last-/FG-rummet	- Uden stødfangerunderfald forsiden	- Med hastighedsreguleringsystem
- Startspærre	- Uden Airbag-beskyttelse	- Med førerside-airbag

- Centrallås med fjernbetjening	- Uden Airbag-beskyttelse til højre	- Fuld bagvæg/fast glas
- Anden nøgle med fjernbetjening	- Uden advarselslampe - Sikkerhedsforanstaltning	- Fuld bagvæg/fast glas
- 2. batteri	- Med forrulle bælte foran	- Grill - Bagvæg/Skillelinje
- Bagklap med glas (åbningsvinkel 180 grader)	- Uden sikkerhedsseler bagpå	- Fuld bagvæg/fast glas
- Bagvisker	- Uden passagerairbag	- Gulvbelægning - Kunststoffelter - delvist
- Koldstartpakke	- Sikkerhedssele - sort	- Loftbeklædningsskumstykke
- LED belysning i lastrummet	- Uden Deaktiv. - Passagerairbag	- Med håndtag - B Stolpe
- Skillevæg bag fører/passager med vindue	- Uden Isofix-montering	- Med låsbar handskerumsklap
- Dækreparationskit	- Selerstrammer - Sikkerhedssele fører	- Loftbeklædningsskumstykke
- Sigt-pakke 3	- Uden sideairbag fører/passager	- Dørforing - Side/bagside - Niveau 1
- Sædepakke 9/15 Føresæde (4-vejs justerbar)	- Uden reservehjulslås	- Dørforing - Side/bagside - Niveau 1
- Passagersædedobbeltsæde inkl. Sædevarme, stof	- Uden sideunderløbstrener	- Program. Brændstofkabinevarmer
- Standvarmer	- Uden dæktrykssensorer	- Manuel regulering - Aircondition
- Start/stop-system	- Uden reservehjulslås	- Med pollenfilter
- Lane/Max Charcoal Black	- Med enkelt dæk bagpå	- Med recirkulerende varme
- Uden undervognsbeskyttelse	- Hjulbolte uden fælgslås	- Program. Brændstofkabinevarmer
- Uden ombygning af tag	- Med standardprofil - Alle producenter	- Program. Brændstofkabinevarmer
- Mindre D-stolpe-håndtag	- Uden motordrejnings kontrol	- Program. Brændstofkabinevarmer
- Medieforbindelse 1XUSB	- Normal forakselvægt	- Med opvarmet førersæde
- Uden skærme, foran	- Med støvskærm - Bremse	- Med opvarmet passagersæde
- Uden partikelfilter	- Akseludveksling 4,714/3,30	- Med Manuel 2-vejs passagersædejustering
- Med startassistent	- Med sort og hvidt udstødningsrør	- M. Driver-Single s/Pass.- Double s n/R
- Med ubegrænset sidedøråbning	- Med mekanisk håndbremse	- Med man. lændestøtte-fører
- Uden foldbare trinbræt til lastdør	- Uden kollusionsforhindre system	- Med førersæde armlæn
- MINDRE MANUEL REGN INITIERING	- Uden bremseassistent	- Uden bagsæde i 3. række
- Uden 2. selvstændig opbygning	- Uden sporingsystem – FIA	- El. Vinduer foran med tip-funktion
- Uden gitter-stirræg - 2. enhed	- Uden overførselsgearkasse	- Med central lås
- Mindre bagklapstøttestropper	- Uden klimakontrol - bagsæde	- Med central lås
- Mindre ekstra I/P-konsol		

- Med standard tilladt totalvægt	- Uden ventilationssystem	- Fjernbetjening dørindgang - 2 Fob
- Uden særligt udstyrssæt	- Kølemiddel - Aircondition R134A	- Tosidet indgangssystem - dør
- Fuld bil	- Uden ekstra brændstofdæksel	- Tosidet indgangssystem - dør
- Uden udstyrs-markedsføring forberedelse	- Med enkel brændstoftank	- Fjernbetjening dørindgang - 2 Fob
- Uden salgsmblem	- Brændstofsindgivelse o. Ændring uden låg	- Med bagdøre
- Uden specielt lakering	- Med diesel omskiftning mulighed	- Med fast bagrude
- Uden SVO-applikation/mærker	- Brændstofsindløbslås	- Med bagdøre
- Mindre specialværdipakker	- Elektrisk hastighedsregulator	
- Uden motorenhed	- Uden intern opvarmning af bagsiden	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	235/65-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	235/65-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	235/65-16	05 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	235/65-16	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Bagklap	Venstre bagdør	Afskrabning	K4




1

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag




1A

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



2

Sted Bagklap
 Del Venstre bagdør
 Type Afskrabning



Sted	Bagklap
Del	Venstre bagdør
Type	Afskrabning



Sted	Bagklap
Del	Venstre bagdør
Type	Afskrabning



Sted	Bagklap
Del	Venstre bagdør
Type	Afskrabning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl