

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH71428	Stelnummer	WF0SXXWPGSKC79704		
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi (100 HK) Lang Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	04-03-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	181057	Antal nøgler	1	Kontraktnummer	1020784

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Translate full list to Danish:](#)

[fuld liste](#)

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	205/60-16	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	205/60-16	04 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	04 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede




Mangler helt

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5
#2	Udvendig vask	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	K5



1
 Sted Stor folie
 Del Stor folie
 Type Ikke afmonteret



1A
 Sted Stor folie
 Del Stor folie
 Type Ikke afmonteret



1B
 Sted Stor folie
 Del Stor folie
 Type Ikke afmonteret




2
 Sted Udvendig vask
 Del Bil Udvendigt
 Type Mangler rengøring

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K4
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#4	V. bagskærm	Sidevæg	Bule(r)	K3
#5	Bagkofanger	Refleks, Højre	Revnet	K4
#6	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#7	H. fordør	Side spejl	Skadet	K5



1
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag



1A
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag



1B
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag




2
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser




2A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser



2B
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser




2C
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser



2D
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser




3
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



3A
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




3B
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




3C
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



4
 Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Bule(r)



4A
 Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Bule(r)



4B
 Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Bule(r)



4C
Sted V. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)



5
Sted Bagkofanger
Del Refleks, Højre
Type Revnet



5A
Sted Bagkofanger
Del Refleks, Højre
Type Revnet




6
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



6A
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



7
Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Skadet



7A
Sted H. fordør
Del Side spejl
Type Skadet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
