

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CN89599	Stelnummer	WDD2052141F982258		
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	C-Klasse	Version	220 d Stationcar 9G-TRONIC
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	18-12-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	138340	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7241169

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Fuld liste](#)

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/50-17	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	225/50-17	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	225/50-17	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	225/50-17	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	V. fordør	Dør	Ridser	K3
#5	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K5
#6	V. bagdør	Dør	Ridser	K4
#7	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#8	Bagklap	Bagagerums klap	Ridser	K4
#9	Bagkofanger			
#10	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K3
#11	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K3
#12	H. fordør	Dør	Ridser	K4
#13	H. forskærm	Skærm	Ridser	K4



1

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



1A

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



2

Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



2A

Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



2B

Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



3

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser



3A

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser



3B

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser




4


Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



4A
 Sted V. for dør
 Del Dør
 Type Ridser



5
 Sted Interiør
 Del Sædebetræk, Venstre For
 Type Defekt



5A
 Sted Interiør
 Del Sædebetræk, Venstre For
 Type Defekt



6
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser



6A
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser



7
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser




7A
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



7B
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser




7C
 Sted V. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



8
Sted Bagklap
Del Bagagerums klap
Type Ridser



8A
Sted Bagklap
Del Bagagerums klap
Type Ridser




8B
Sted Bagklap
Del Bagagerums klap
Type Ridser



8C
Sted Bagklap
Del Bagagerums klap
Type Ridser



9
Sted Bagkofanger
Del
Type




9A
Sted Bagkofanger
Del
Type



9B
Sted Bagkofanger
Del
Type



9C
Sted Bagkofanger
Del
Type



10
Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Ridser



10A
 Sted H. panel
 Del Indstigning Højre Bag
 Type Ridser



11
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



11A
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



11B
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset




12
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



12A
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



12B
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



13
 Sted H. forsikærm
 Del Skærm
 Type Ridser



13A
 Sted H. forsikærm
 Del Skærm
 Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
