

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	DP38116	Stelnummer	KNACS81FGP5050940		
Mærke	KIA	Model	Niro	Version	1.6 GDI Plug-in Hybrid 5 dørs DCT 6
Karosseritype	Stationcar	Farve	Grøn	Reg. dato	03-01-2023
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	25773	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7208875

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Tagræling	Krom dørhåndtag	Aut. kørelys
16" Alufælg	Privacy Glass	Udvidet vejbaneassistent (LFA)
Bluetooth	60:40 Foldbart splitbagsæde	Aut. nødbremse m.fodgænger- og cyklistregistrering (AEB)
Elektrisk P-bremse	Højdejusterbare forsæder	Skærmkanter og dørpaneler i blank sort
LED tågelygter for	Trådløs Android Auto	Varme i forsæder
Lædergearknob	Trådløs Apple CarPlay	Vognbaneassistent
Multifunktionel Smart Key	Aut. klimaanlæg m. 2 zoner & aut. anti-dug	6 trins DCT gearkasse
Projektionsforlygter	USB-porte i forsæderygge	Aut. nedblændeligt bakspejl
Adaptiv fartpilot (SCC) kun v. DCT	USB-porte v.gearvælger	LED baglygter
Intelligent skiltegenkendelse (ISLA)	Antispin m.elektronisk stabilitetskontrol (ESC)	Regnsensor
Kunstlæderret m.varme	El-foldbare sidespejle	4,2" Farve display
Krom detaljer i frontgrill	Multijusterbart rat	Bakkamera m.dynamisk guide
Udvidet motorvejsassistent (HDA)	Variabel bagagerumsbund	Direkte dæktryksovervågning (TPMS)
LED blinklys i sidespejle	Ambient light	Blanksorte sidespejle
Delkunstlædersæder	LED Kørelys	Udvidet nødbremse
El-justerbare sidespejle m.varme	Parkeringsensor bag	10,25" touchskærm m. navigation & KIA Connect
Farvetillæg	Parkeringsensor for	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Nexen	205/60-16	03 mm	Sommer
Venstre, Bag	Nexen	205/60-16	03 mm	Sommer
Højre, Bag	Nexen	205/60-16	03 mm	Sommer

Højre, For	Nexen	205/60-16	03 mm	Sommer
------------	-------	-----------	-------	--------

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede  Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Ja  Reserverhjul tilstede  Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reserverhjul		/-	

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle		Ikke tilstede	K5
#2	Nøgle		Ikke tilstede	

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl